


2438



VUE EN PLAN / PLAN VIEW

VUE GLOBALE DE L'AÉROPORT / AIRPORT GLOBAL VIEW

ÉCHELLE / SCALE 1:2500

NOTE: RÉPARER LES CLOTURES EN FIL MÉTALLIQUE ET EN PLASTIQUE SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE L'ENCEINTE AÉROPORTUAIRE / REPAIRS THE WIRED AND PLASTIC FENCES ALL AROUND THE AIRPORT PERIMETER (32 31 26.01)

LÉGENDE / LEGEND

- PROPOSÉ / PROPOSED

DÉFRICHEMENT AU RAS DU SOL
SECTEUR À L'EXTÉRIEUR DES CLOTURES /
CLOSE CUT CLEARING
AREA OUTSIDE THE FENCE

(31 11 00)

X X

CLOTURE GRILLAGÉE
CHAIN LINK FENCE

(32 31 13)
- EXISTANT / EXISTING

X

CLOTURE FENCE

186

PHOTO

2	DL	05-2013	JB	Emis pour soumission
1	DL	06-2012	JB	Emis pour soumission (ANULÉ)
no.	par	date	approuvé	revisions




Echelle: TEL QU'INDIQUÉE / AS SHOWNED
Scale:

Site: AÉROPORT DE / AIRPORT OF HAVRE ST-PIERRE
Projet / Project: RÉHABILITATION DES CLOTURES DU PÉRIMÈTRE ET DÉFRICHEMENT / REHABILITATION OF THE PERIMETER FENCES AND CLEARING
Description: PLAN GÉNÉRAL / GENERAL DRAWING

Charge de projet / Project supervisor	Mehdi Taghzout	Vérifié par / Checked by	J. Beaudet
Support		Conçu par / Design by	D. Lamy
Direction cliente / Client branch	NHT	Vérifié par / Checked by	J. Beaudet
Gestionnaire / Manager	J. Beaudet	Date	Mai / May 2013

Pour fins administratives / For administrative purposes
Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC / Projects Manager - CSU DFO/TC


Q224Q610C002



VUE EN PLAN / PLAN VIEW


AGRANDISSEMENT SECTEUR TABLIER / ELARGEMENT APRON AREA

ÉCHELLE / SCALE 1:1000




DÉTAIL / DETAIL

BARRIÈRE PIÉTONNE / PEDESTRIAN GATE



DÉTAIL / DETAIL

CLOTURE GRILLAGÉE / CHAIN LINK FENCE



DÉTAIL / DETAIL

BARRIÈRE DOUBLE / DOUBLE GATE