


— COUPE — (D)



TOUS LES CONDUITS, FILS CONDUITS D'AÉRATION ETC. SERONT ENLEVÉS DE LA ZONE DE TRAVAIL PAR LE PROPRIÉTAIRE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

RÉCUPÉRER LES PIERRES DE L'INTÉRIEUR POUR UTILISER LORS DE LA RECONSTRUCTION. RETOURNER LES PIERRES NON-UTILISÉES AU PROPRIÉTAIRE



— DÉTAIL PHOTO — (C)
MUR PERPENDICULAIRE EXISTANT

JOHN G. COOKE & ASSOCIATES LTD.
CONSULTING ENGINEERS
17 FITZGERALD ROAD SUITE 200 (613) 226-8718 E-MAIL mailbox@jgcooke.com WEB SITE
OTTAWA, ONT. K2H 9G1 FAX (613) 226-7424 mail@jgcooke.com www.jgcooke.com
JCAL# 13248

ÉMIS POUR SOUMISSION 30/10/13

project	projet
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada Bâtiment 88	
Réhabilitation de la rampe est	
Ottawa, Ontario	
drawing	dessin
COUPES	
designed	con?u
date	P.C.
drawn	dessin?
date	J.B.
revised	revis?
date	
approved	approuv?
date	
project no.	no. du projet
MCE13 A532	
drawing no.	no. du dessin
S-04f	