

Annexe-6 Liste de la documentation complémentaire de la Maison Louis-Joseph-Papineau

PLANS À L'UGMOQ						
No projet/carte	Titre	Nature	Auteur	Date document	Description	Nb feuillet
	Caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et des peintures susceptibles de contenir du plomb – RÉVISION 2	PDF / rapport	Le Groupe GESFOR Poirier, Pinchin Inc.	2017-07-13	209 pages	
	Évaluation environnementale de site, phase I	PDF / rapport	EnviroServices	2017-03-01	412 pages	
	Évolution de la maison	PDF / plans	Inconnu	2017-01-26	Plans annotés de dates d'interventions sur la maison	12
	Rapport d'activité archéologique	PDF / rapport	Martin Perron, Direction de l'archéologie et de l'histoire (Parcs Canada)	2016-12-01	51 pages	
	MAISON PAPINEAU Plans	Autocad	Inconnu	2016-11-11		
	ÉTUDE SOMMAIRE	PDF / rapport	Rubin&Rotman architectes	2016-09-08	Rapport de faisabilité, mise en valeur et changement de vocation de l'édifice, incluant la réhabilitation de l'enveloppe, la décontamination fongique et le curetage des matériaux contenant de l'amiante	ANNEXE 3
	Services d'experts-conseils et surveillance des travaux de décontamination de moisissures et des travaux d'enlèvement et de stabilisation de matériaux contenant de l'amiante à la Maison Papineau	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2015-12-16	22 pages	
	Services de prélèvement et d'analyse de trois échantillons de matériau isolant en vrac de type vermiculite susceptible de contenir de l'amiante	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2015-12-08	3 pages	
	Prélèvement complémentaire exploratoire d'échantillons de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2015-08-25	20 pages	
	Inspection visuelle complémentaire et évaluation des concentrations de microorganismes à l'intérieur de la Maison Papineau	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2015-06-19	51 pages Évaluation de moisissures dans l'air ambiant	
	Garage de la maison Papineau - Inspection et prélèvement d'échantillons de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2015-06-19	22 pages	
	Caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante - Rapport final révisé	PDF / rapport	LVM	2015-05-19	45 pages	
	Rapport de surveillance de chantier susceptible d'émettre de la poussière d'amiante - Rapport 5	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2014-10-31	4 pages	

	Rapport de surveillance de chantier susceptible d'émettre de la poussière d'amiante - Rapport 4	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2014-10-30	4 pages	
	Rapport de surveillance de chantier susceptible d'émettre de la poussière d'amiante - Rapport 3	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2014-10-29	4 pages	
	Rapport de surveillance de chantier susceptible d'émettre de la poussière d'amiante - Rapport 2	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2014-10-28	4 pages	
	Rapport de surveillance de chantier susceptible d'émettre de la poussière d'amiante - Rapport 1	PDF / rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle Inc.)	2014-10-24	2 pages	
	Rapport de caractérisation MCA	PDF / rapport	Envir-Eau	2014-09-19	28 pages	
	Désignation patrimoniale fédérale, Lieu historique national du Canada Louis-Joseph-Papineau	Lien hypertexte	Parcs Canada	2012-03-15		
11-1013	Travaux de rejointoiement et d'étanchéité de la maçonnerie	PDF / plans	D. Pierre	2011-08-16	Plan de démolition et de construction, pour soumission	
	Évaluation des conditions du mur mitoyen entre la maison Louis-Joseph Papineau et la galerie d'art Michel-Ange	PDF / rapport	TPSGC + Équipe Service Clients du Patrimoine	2011-03-01	16 pages	
	Rapport d'état d'immeuble	PDF / rapport	TPSGC	2010-09-10		
131/00/PR1-134	Restauration de la serre	PDF / plans	TPSGC (Mathieu Tanguay)	2010-04-01	0/6 Page couverture, plan de localisation au 2e étage 1/6 Localisation, dépose et protection 2/6 Plans et élévation 3/6 Coupe et détails 4/6 Détails verrière 5/6 Détails portes et fenêtres 6/6 Détails des montants	7
	Plan directeur, Lieu historique national du Canada Louis-Joseph-Papineau	PDF / rapport	Unité de gestion de l'Ouest du Québec (Parcs Canada)	2007-10-01	52 pages	
	Relevé du patrimoine, Novembre 2006	Autocad	TPSGC	2007-04-01	Inclut les plans, coupes et élévations de la Maison Papineau	22
	Localisation des extincteurs et lumières d'urgence	PDF / plans	Inconnu	2005-01-01		
	ISOLATION DU PORCHE	PDF / plans	TPSGC (Antoine L'Italien-Savard)	2003-05-27		1
	Rapport d'inspection	PDF / rapport	TPSGC	2002-11-01	20 pages	
173/00/PR1-005	Réfection du mur mitoyen de la cour arrière	PDF / plans	TPSGC	2001-09-07	1/3 Plan et élévation 2/3 Élévation, section 3/3 Coupes, détails, tableau	3
173/00/PR1-005	Démantèlement et reconstruction du mur mitoyen en maçonnerie	PDF / devis	TPSGC	2001-08-01		
173/00/PR1-005	PLAN DE LA CLÔTURE	PDF / plans	TPSGC	2001-06-01	CLÔTURE INFRANCHISSABLE, 3,6m DE HAUTEUR MUR MITOYEN-COUR ARRIÈRE	1

	Recette de la peinture, restauration de la maison Papineau	PDF / lettre	TPSGC	2000-02-11	2 pages	
	Énoncé de valeur patrimoniale	PDF / rapport	Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine	1998-10-01	3 pages	ANNEXE 1
173/00/PR1-004	Restauration de la façade, document d'appel d'offres, marché de construction	PDF / devis	TPSGC	1998-08-01	118 pages	
	Dossier technique: Maison Louis-Joseph Papineau	PDF / rapport	Le Groupe Conseil S.M. Inc.	1986-03-21	54 pages	Introduction Plan de localisation Fiche historique Division 1 - Aménagements extérieurs Division 2 - Bâtiments - Caractéristiques extérieures Division 3 - Bâtiments - Caractéristiques intérieures Division 4 - Mécanique et électricité
	Certificat de localisation	PDF / rapport	Claude L. Mercier (arpenteur-géomètre)	1983-11-29		
	Summary of Architectural Report, Papineau House	PDF / rapport	National historic sites and monuments board of Canada (Mrs. B.G. Humphreys)	1968-01-01	21 pages	
	PLAN showing lot no. 57 & part of lot no58, East Ward, City of Montreal	PDF / plans	M.D. Barclay Inc. (C.E & Q.L.S.)	1948-06-02	Numérisation d'une copie d'une partie du document original	1
	Élévations des façades Est, Sud et Ouest	PDF / plans	Inconnu	non-daté		3
	Plans des étages	PDF / plans	Inconnu	non-daté	RDC, 1er étage, 2e étage, comble	4

PLANS AUX ARCHIVES

No projet/carte	Titre	Nature	Auteur	Date document	Description	Nb feuillet
173/00/PR3-001	Rapport d'expertise / Évaluation des composantes constructives de la maison Louis-Joseph Papineau, 440 rue Bonsecours, Mtl et étude sommaire des coûts.	rapport	Rubin et Rotman / Stantec Expert-Conseil Lté	2016-06-11 et 2016-09-08	validation de l'état de l'enveloppe extérieur du bâtiment; examen de la maçonnerie, de la toiture, des fenêtres et de la structure en maçonnerie massive porteuse. Le volume 2 propose une étude sommaire pour la réalisation des coûts de réalisation: réhabi	ANNEXE 2
173/00/PR3-002	Services d'experts-conseils en hygiène industrielle pour l'inspection complémentaire pour les moisissures et l'amiante et la surveillance de travaux	rapport	MHV (Services d'hygiène industrielle inc) / Antoire L'Italien-Savard	2015-12-01	version numérique seulement en plusieurs section (non monté) sur le réseau et sur un CD aux archives de Parcs Canada	

173/00/PR1-011	Travaux de conservation sur la cheminée 2, la maçonnerie de l'aile de la cuisine et les toitures de la serre du garage.	plan et devis	Antoine l'Italien-Savard	2014-08-22	devis électronique seulement, les plans imprimés aussi A0/4 Page couverture A1/4 Plan du site, élévations, coupes transversales, notes et photos A2/4 Plan agrandi - terrasse, coupes, photos et notes A3/4 Coupes - cheminée, notes et photos, coupe gouttière A4/4 Plan de toiture agrandi de la serre, coupes, notes et photos	5
173/00/RE1-006	Maison Papineau: Relevés des façades	plan	R. Paquet	2008-01-01		1
173/00/RE1-007	Maison Papineau rue Bonsecours ... relevé du Patrimoine	plan	Direction de la conservation du patrimoine de TPSGC	2007-03-01	pour information seulement - 5 pages sur 20 ou 22 numéroté 1/20, 1/20 et oui 2 fois mais page différente, 2/22, 3/22 et 4/22. elle sont numérotées 1/5 à 5/5 sur les étiquette d'identification des plans. La page 5/5 reproduits à plus petite échelle les pages 1/5 et 2/5	5
173/00/PR1-010	Maison Papineau: Remplacement de la Serre. Le projet consiste à la restitution de la serre en date de 1830.	plan	Mathieu Tanguay			
173/00/PR1-012	Travaux de conservation des murs de maçonnerie arrière et autres réparations LHNC, Louis-Joseph-Papineau, Montréal		Antoine l'Italien-Savard			
173/00/PR1-009	LHNC Louis-Joseph-Papineau: réfection des galerie	plan	Antoine L'Italien-Savard	2007-07-31		1
173/00/PR1-008	Nouveau système de chauffage au 2ème étage. Maison Papineau, Mtl	plan	R. Paquet	2006-09-01		1
173/00/RE1-005	Relevé des 4 étages de la Maison Papineau, rue Bonsecours, Mtl	plan	R. Paquet	2005-10-27		
173/00/RE1-004	Relevé de sauvegarde du mur de pierre	plan	OTTAWA	2003-02-18		3
173/00/PR4-002	Expertise et excavation sur un mur de maçonnerie	Rapport autre	Consultants MSPEV enr.	2001-08-22		
173/00/PR1-005	MUR MITOYEN COURS ARRIERE DE LA MAISON PAPINEAU	Plans et devis	MAURICE GINGRAS / MSPEV	2001-06-07		3
173/00/PR1-006	FONDATION DU MUR COURS ARRIERE DE LA MAISON PAPINEAU	plan	ANTOINE L. SAVARD	2001-06-07		2
173/00/PR1-007	Maison Papineau : isolation du porche	plan	ANTOINE L. SAVARD	2001-06-07		1
173/00/RE1-003	RELEVÉ DE LA MAISON PLAN CLÉ PHOTOGRAPHIQUE	plan	OTTAWA	1998-12-07	UN RAPPORT PHOTO ACCOMPAGNE CE RELEVÉ (173/00/PR 6-003)	1
173/00/PR1-004	RESTAURATION DE LA FACADE DE LA MAISON	plan	MARC JULIEN, ARCH.	1998-08-09		3
173/00/RE1-002	RELEVÉ DE LA FACADE	plan	J.P.JEROME	1996-11-20	a venir: INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, En rapport avec le document photographique #173/00/RE.6-002	
173/00/RE6-002	RELEVÉ DE LA FACADE	Rapport Photo	J.P.JEROME	1996-11-20	INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL En rapport avec les plans #173/00/RE.1-002 a venir	
173/00/RE6-003	RELEVÉ DU MUR DE PIERRE	Rapport Photo	OTTAWA	1996-11-20		

173/00/RE2-001	Relevé de la condition de la maison Papineau : problèmes et recommandations	Rapport autre	Royal Dessureault	1996-08-16		
173/00/PR1-003	REFECTION DE LA SERRE	Plans et devis	MARC JULIEN, ARCH.	1987-04-10	1/5 Relevé de la serre existante 2/5 Plans, coupe et élévation de la nouv. Serre 3/5 Détails 4/5 Détails 5/5 Détails/notes	5
173/00/PR6-003	PHOTOS SUITE AUX INSPECTIONS D'ENTRETIEN	Rapport Photo	ROLAND HUOT	1984-01-01		
173/00/PR6-001	TOITURE ET AUTRES AMÉLIORATION	Rapport Photo	LAURENT TOUPIN	1983-12-01		
173/00/PR1-002	REFECTION DES TOITURES & AUTRES AMELIORAT	Plans et devis	DUPUIS, CHAPUIS, DUB UC	1983-06-01	1/7 TQC Couvertures/plan & dét. 2/7 TQC Façade/élévations 3/7 TQC Couverture/détails 4/7 TQC Couverture/détails 5/7 TQC Lucarne/détails 6/7 TQC Couverture/détails 7/7 TQC Serre/plan et détails	7
173/00/PR6-002	RAPPORT PHOTOS	Rapport Photo	ROLAND HUOT	1982-01-01		
173/00/PR1-001	CONCEPT PRELIMINAIRE D'UTILISATION	plan	FRANCOIS VARIN	1978-03-01	Plans, coupes et	3
173/00/PR4-001	CONCEPT PRÉLIMINAIRE D'UTILISATION	Rapport autre	PARCS CANADA	1978-03-01		
173/00/RE6-001	LA MAISON PAPINEAU	Rapport Photo	JEAN-PIERRE GADOURY	1970-03-01		
173/00/RE1-001	RELEVES DES PORTES	plan	J.P.GADOURY	1970-01-01		3
173/00/RE1-000	RELEVE HISTORIQUE	plan	Étudiants aux beaux-arts	1963-10-01	Ce sont des copies/bleues. Aussi une série/copie sur film de 9 pages dans le classeur à tiroirs	18