
 Calorifuges contenant de l'amiante

Figure 1
Dessus de la timonerie
Plan de localisation des MCA


Source:
Inventaire : WSP

Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

141_19427_25_F2_PontNavigation_wspq_180327.ai



 Calorifuges contenant de l'amiante

 **Pêches et Océans Canada** **Fisheries and Oceans Canada**
Garde côtière canadienne **Canadian Coast Guard**

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 2
Pont de navigation
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP


Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

Mars 2018

141-19427-25

wsp

141_19427_25_F3_PontOfficier_wspq_180327.ai



Calorifuges contenant de l'amiante



Pêches et Océans
Canada

Garde côtière
canadienne

Fisheries and Oceans
Canada

Canadian
Coast Guard

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 3
Pont des officiers
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP


Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard


Mars 2018


141-19427-25



141_19427_25_F4_PontEmbarcation_wsqa_180327.ai



 Calorifuges contenant de l'amiante

 **Pêches et Océans Canada** **Fisheries and Oceans Canada**
Garde côtière canadienne **Canadian Coast Guard**

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 4
Pont des embarcations
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP


Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

Mars 2018

141-19427-25

wsp

141_19427_25_F5_PontSuperieur_wspq_180327.ai



Calorifuges contenant de l'amiante



Pêches et Océans
Canada

Garde côtière
canadienne

Fisheries and Oceans
Canada

Canadian
Coast Guard

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 5
Pont supérieur
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP


Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard



Mars 2018

141-19427-25

141_19427_25_F6_PontPrincipal_wsqa_180327.ai





 Calorifuges contenant de l'amiante

Figure 6
Pont principal
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP

Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

141_19427_25_FT_Moteurs17pieds_wspa_180327.ai






 Calorifuges contenant de l'amiante

Figure 7
Salle des moteurs 17 pieds
Plan de localisation des MCA

141_19427_25_F8_Moteurs_wspq_180327.ai



 Calorifuges contenant de l'amiante



Pêches et Océans
Canada

Garde côtière
canadienne

Fisheries and Oceans
Canada

Canadian
Coast Guard

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 8
Salle des moteurs
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP


Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

Mars 2018


141-19427-25




141_19427_25_F9_PlateForme17p1_wspq_180327.ai



PROPULSION MOTOR ROOM
17'-0" FLAT

 Calorifuges contenant de l'amiante

 **Pêches et Océans Canada** **Fisheries and Oceans Canada**
Garde côtière canadienne **Canadian Coast Guard**

Devis de désamiantage – NGCC Amundsen

Figure 9
Salle des propulseurs 17 pieds
Plan de localisation des MCA

Source:
Inventaire : WSP

Préparé par : F. McMurray-Pinard
Dessiné par : M. Le Houllier-Viens
Vérifiée par : C. Soulard

Mars 2018

141-19427-25

wsp

141_19427_25_F10_Propulseur_wspa_180327.ai




Figure 10
Salle des propulseurs niveau plancher
Plan de localisation des MCA