

Emplacement	Tableau de commande de pompe SJE-Rhombus Simplex et 3 flotteurs	Tableau SMART (2 ou 3 pompes, 4 ou 5 flotteurs)	Emplacement du tableau (avant, côté ou arrière de la maison)	Tableau de distribution exist. de la maison	Nbre de places.	Besoin en alim.	Nouv. Tableau de disjonc. nécessaire	Maison patrimoniale (balayage/ rayons X)	Travaux d'électricité supplémentaires	Présence de matériaux amiantés dans la maison	Type de désam. attendu*	
1085, ligne de canton Uxbridge-Pickering, Clarendon (Ont.)	Non	2 pompes, 2+3 flotteurs	Mur ouest	Disjoncteur (2)	0	2	20	Oui	Non	Remplacer les deux tableaux par un seul tableau plus grand, conforme au CEO	Finis texturés friables, à l'extérieur du secteur des travaux	S.O.
1509, rang 2, Pickering (Ont.)	Non	3 pompes, 2+3 flotteurs	Angle s.-o. de maison, façade sud	Disjoncteur (2)	9	2	20	Non	Non	S.O.	Non-friable, à l'ext. du secteur des travaux	S.O.
4440, limite latérale 34, Pickering (Ont.)	Non	3 pompes, 2+3 flotteurs	Sur poteau près du réservoir	Disjoncteur (2)	3	2	20	Oui	Oui (balayage/ rayons X)	Remplacer les deux tableaux par un seul tableau plus grand, conforme au CEO	Pâte à joint pour cloisons sèches friable; éviter de percer des trous dans salle de toilette du r.-de-ch.	S.O.
				Disjoncteur (aux.), petite maison	6	0	0	Non				
6445, 19 ^e Av., Markham (Ont.)	Oui	Non	Sur poteau près du réservoir	Disjoncteur	3	2	20	Non	Oui (balayage/ rayons X)	S.O.	Stucco et pâte à joint pour cloisons sèches friable	Type 2
10888, chemin Reesor, Markham (Ont.)	Non	3 pompes, 2+3 flotteurs	Sur poteau près du réservoir	Disjoncteur	9	2	20	Non	Oui (balayage/ rayons X)	S.O.	S.O.	S.O.
7528, chemin Elgin Mills, Markham (Ont.)	Oui	Non	Sur poteau près du réservoir	Fusible	0	2	20	Oui	Oui (balayage/ rayons X)	Remplacer le tableau de fusible par un tableau de 200 A	Couche de texture au plafond, finis texturés friables	S.O.
7558, chemin Elgin Mills, Markham (Ont.)	Oui	Non	Sur poteau près du réservoir	Disjoncteur	4	2	20	Non	Non	Remplacer le tableau exist. par un tableau de 200 A	Couche de texture au plafond, finis texturés friables	S.O.
7056, promenade Major Mackenzie, Markham (Ont.)	Non	Non	Non	Disjoncteur	12	0	0	Non	Non	S.O.	Finis texturés non friables	S.O.
7630, promenade Major Mackenzie, Markham (Ont.)	Oui	Non	Sur poteau près du réservoir	Disjoncteur	0	2	20	Oui (aux.)	Oui (balayage/ rayons X)	Ajouter un nouveau tableau secondaire	S.O.	S.O.

* Type de travail de désamiantage :

S.O. : Aucun désamiantage applicable à l'emplacement, car il n'y a aucun matériau amianté près du trou des conduits de câblage d'alimentation le long du mur extérieur ni au rez-de-chaussée dans ce secteur.

Désamiantage de type 1 : Travaux de désamiantage à petite échelle sur des matériaux amiantés qui présentent généralement peu de risque ni au personnel, ni aux autres personnes présentes à proximité. Le désamiantage de type 1 est souvent considéré à « faible risque ».

Désamiantage de type 2 : Travaux de désamiantage à petite échelle ou à court terme sur des matériaux amiantés qui pourraient créer une exposition à une concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air au-delà des limites acceptables. Le désamiantage de type 2 est souvent considéré à « risque modéré ».