

# **Moteur hydraulique KYB de guindeau du NGCC HENRY LARSEN**

F6855-190020

Numéro de spécification :

Date : 24 janvier 2019

## 1 REMPLACEMENT DE MOTEUR HYDRAULIQUE KYB DE GUINDEAU

### 1.1 Identification

1.1.1.1 La Garde côtière a besoin de 2 moteurs de guindeau de rechange pour le NGCC Henry Larsen; la date de livraison ne doit pas précéder le 1<sup>er</sup> avril 2019. Aucune substitution de l'équipement spécifié ci-dessous ne sera permise, car cet équipement peut être posé directement sur l'équipement existant.

1.1.1.2 Tout l'équipement tel que livré comprendra tous les frais de transport à :

Base de la Garde côtière canadienne  
280, Southside Road, magasins techniques  
St. John's (Terre-Neuve) A1E 0A3

### 1.2 Données de l'équipement

Moteur hydraulique KYB Hydrostar **MRH-270-EW**

Cylindrée : 268,4 po<sup>3</sup>/tour

Régime maximal : 125 tr/min


Puissance maximale : 225 HP

Pression continue maximale : 3 570 lb/po<sup>2</sup>

Arbre cannelé

Dessins

#### 1.2.1



### **1.2.2 Règlements**

S/O

### **1.2.3 Normes**

S/O

## **1.3 Technique**

Les unités requises remplacent directement les unités existantes placées sur les 2 guindeaux. Aucune substitution d'équipement ne sera permise.

### **1.3.1 Pièces de rechange**

1.3.1.1 S/O

## **1.4 Preuve de rendement**

### **1.4.1 Inspections**

1.4.1.1 S/O

### **1.4.2 Essais**

1.4.2.1 S/O

## **1.5 Certification**

S/O

## **1.6 Produits livrables**

Le fournisseur doit inclure un manuel d'entretien et des pièces avec le moteur.

### **1.6.1 Documentation (rapports/dessins/manuels)**

- a) Manuel de pose
- b) Manuel d'entretien
- c) Manuel des pièces
- d) Plan dimensionnel du moteur à fournir