


Évaluation des fenêtres sur site																
		Type de réparation												Notes		
Fenêtre	Type de fenêtre	TYPE A Broken/ Cracked Glass Repair		TYPE B Hardware Repair & Cleaning		TYPE C Corrosion Removal & Painting		TYPE D Cleaning A (superficial cleaning)		TYPE E Cleaning B (thorough cleaning and touch-up painting)		TYPE F Window Immobilization			TYPE G Glazing (re)sealing	
		EXT.	INT.	EXT.	INT.	EXT.	INT.	(INT. & EXT.)	(INT. & EXT.)	EXT.	INT.	EXT.	INT.			
Sous-sol																
WB01B	J							1				1				1 Pareclose absent
WB08	H				1		1			1						
WB11	H	1					1			1						
WB13B	J	1							1							1 Vitrage absent
WB22	O			1					1			1				
WB24	O								1			1				
WB27	O								1			1				
WB28	O			1	1				1							
WB29	O			1	1		1			1						
WB30	O			1	1		1			1	1					
WB34	O			1				1		1	1					
WB35	O			1	1		1			1	1					
Rez-de-chaussée																
W001	B			1				1			1	1				
W013	E1	2		1			1		1			1			1	INT. 1 Vitrage mal remplacé (Ruban-à-tout-faire sur l'élément)
W014	E1	1					1				1			2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W016	E1			1							1					
W018	E1			1					1			1				EXT. Vitrage mal remplacé (présumé 1)
W020	E1			1					1			1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W021	F	1		1						1	1			4		EXT. 4 Vitrages mal remplacés
W022	F			1				1			1			1		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Espace au pareclose
W023	F			1						1	1			2	1	EXT. 2 Vitrages mal remplacés INT. 1 Pareclose libre
W024	F	1		1					1		1					
W026	E1			1					1		1					
W027	E1			1					1		1			4		EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 1 Pareclose déformée + 1 Métal découvert
W028	F								1				1	1		EXT. 1 Pareclose fléchie INT. 1 Pareclose déformée
W029	F			1					1		1			1		
W030	F	1	1	1					1		1			2	2	EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 1 Pareclose abîmé INT. 2 Pareclosés absantes/fléchies
W032	E1	1	1						1					6		EXT. 4 Pareclosés découverts + 3 Pareclosés déformés
W033	E1			1							1					
W034	E1			1			1							2		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose libre + 1 Pareclose endommagée
W035	E1							1			1	1		1		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose endommagée
W036	E1			1					1					1		EXT. Vitrage mal remplacé (présumé 1)
W037	E1	3		1				1			1	1		1	2	EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose libre INT. 2 Pareclosés endommagés/fléchies
W038	E1	1		1					1					4		EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 1 Mastic fendu + 1 Pareclose déformée
W039	E1	1		1			1				1			5	1	EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Application du mastic à l'extérieur du pareclose + 4 Pareclosés découverts INT. 1 Mastic fuyant
W045	E	1		1					1			1		6		EXT. 6 Espaces entre le dormant et les châssis
W046	E			1					1			1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W047	E			1					1			1				
W048	E			1	1				1			1	1			
W049	E	1		1					1					1		EXT. 1 Vitrage mal remplacé
W050	E	2		1					1			1		1		
W052	E			1					1			1		8	4	EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 6 Mastics vieillissants au pareclosés INT. 4 Vitrages mal remplacés
W053	E	1		1				1			1			2		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose fléchie
W055	E	2		1								1	1			
W058	E			1	1				1			1	1	2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W060	E	1		1					1			1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W062	E			1			1				1					
W063	K			1					1			1				
W065	E			1					1			1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W066	E			1					1					3		EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 1 Pareclose fléchie
W068	E	2		1			1			1	1			2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
Premier étage																
W101	A	1						1			1			12		EXT. 13 Mastics fendus
W103	A		1					1			1			3		EXT. 2 Déformations courbées + 1 Endroit découvert
W105	A	1						1			1			1	2	EXT. 1 Pareclose déformé INT. 1 Pareclose déformé + 1 Espace
W107	A	1						1			1					
W112	E1								1					15		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + Typique mauvais mastic (16)
W113	E1	1					1				1					
W116	E1									1				2		EXT. Vitrage mal remplacé, présumé 1 (1 trou) + 2 Pareclosés absentes
W118	E1						1				1			4		EXT. 3 Pareclosés absentes + 1 Pareclose cabossée
W123	E1			1						1		1				
W124	D-D		1				1			1	1			1		EXT. 1 Vitrage mal remplacé
W125	D-D		1					1			1			9		EXT. 1 Espace + 10 Pareclosés découverts
W126	D-D							1			1					
W127	E1				1		1				1			2		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose fléchie
W128	E1	1							1					3	1	EXT. 3 Vitrages mal remplacés INT. 1 Vitrage mal remplacé
W129	F		1						1					2		INT. 3 Vitrages mal remplacés
W131	E1	1		1							1			4		EXT. 4 Endroits découverts
W134	E1								1			1		8	1	EXT. 8 Endroits découverts 1 Pareclose absent
W139	A1		1						1							
W140	A1	3							1							
W143	E			1					1			1				
W144	E			1					1			1	1	1		EXT. 1 Vitrage mal remplacé avec pareclose fléchie
W145	E			1	1			1			1	1	1			
W147	E	2	1	1					1			1		1		EXT. 1 Espace au pareclose
W149	E			1	1				1			1	1	2		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose absent
W150	C-D								1					1		
W151	C-D			1					1			1				
W152	C-D			1					1			1		1		EXT. 1 Mastic fendu
W154	E			1			1				1	1		3		EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 2 Pareclosés fléchies
W156	C-D			1				1			1	1				
W157	C-D	1		1					1			1				
W158	C-D			1					1			1				
W159	E			1			1				1	1		2		EXT. 1 Vitrage mal remplacé + 1 Pareclose fléchie
W161	E	1		1			1				1	1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés
W162	E	1	1	1	1	1	1				1	1		2		EXT. 2 Mastics au périmètre du vitrage
W163	E			1			1				1	1		4		EXT. 4 Vitrages mal remplacés + 1 Mastic au périmètre du vitrage
W164	E	1		1					1			1		2		EXT. 2 Vitrages mal remplacés + 1 Deformed stop
W165	E	1		1					1			1		5		EXT. 5 Vitrages mal remplacés

(TABLEAU CONTINUE SUR PROCHAINE PAGE)

C



Services publics et Approvisionnement Canada		
Public Services and Procurement Canada		
Architects Prime consultants		
Architectes Consultants principaux		
ROBERTSON MARTIN ARCHITECTS 216 Pretoria Ave, Ottawa, ON. K1S 1X2 TEL. 613-567-1361		
Architect's Seal:		
Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.		
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.		
02	EMIS POUR APPEL D'OFFRES	2019/11/05
01	EMIS POUR SOUMISSION DE 100%	2019/06/06
revisions	description	date
	A detail no. du detail	
	B location drawing no. sur dessin no.	
	C drawing no. dessin no.	
project	project	
CSC RÉPARATION TEMPORAIRE DES FENÊTRES		
RUE 301 WELLINGTON , OTTAWA, ON		
drawing	dessin	
CALENDRIER DE RÉPARATIONS DES FENÊTRES		
Designed By	RM	Conçu par
Date		(yyyy/mm/dd)
Drawn By	AM	Dessiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	RM, CL	Examiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Approved By	RM	Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	
R.080533.001		
Drawing no.	No. du dessin	
A001		