

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)		État du matériau					Interventions et précisions sur le matériau													Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
N° de R.O.	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (gouffrants-isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (g/m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (g/m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (g/m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouve ou non démontée) / Absence (dénotée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)		
	1	Extérieur	Murs	Pierres	Mortier	TPSGC-COUR-25279-ENTREPÔT-EXT.-MORTIER-01A-I	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	11						Certificat d'analyse Eurofins #17-0041A				S.O.
Toiture			Bardeaux de céderes	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.
Fenêtres			Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25279-ENTREPÔT-EXT.-FENÊTRE-JE-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	12						Certificat d'analyse Eurofins #17-0041A				S.O.
Rez-de-chaussée																																
2	Rez-de-chaussée	Murs	Pierre-ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25279-ENTREPÔT-PIC-M-02A-I	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	16, 17 et 18						Certificat d'analyse Eurofins #17-0041A				S.O.	
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)		État du matériau										Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
N° de ZPSC	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (gillissants-isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (provoque ou non démontage) / Absence (démontée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)		
1	Exterieur	Murs	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.					S.O.						S.O.	
		Toiture	Bardeaux d'asphalte	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25280-GARAGE-TOIT-BARDEAU-05	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	20					Certificat d'analyse Eurofins #17-0036A					S.O.
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE BLANC-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	22					Certificat d'analyse Eurofins #17-0036A					S.O.
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE BEIGE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0036A					S.O.
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE VERT-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0036A					S.O.
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGC-COUR-25280-GARAGE-EXT-FENÊTRE-JE BLANC-04	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		21					Certificat d'analyse Eurofins #17-0036A				
Rez-de-chaussée																																
2	Rez-de-chaussée	Murs	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.					S.O.						S.O.	
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.					S.O.						S.O.
		Plafond	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.					S.O.						S.O.

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Logette de contrôle amont (25281)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)					État du matériau							Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
№ de R.O.	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (giffugants-isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (µ ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (µ ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (µ ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (proche ou non démonté) / Absence (démonté)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Panneaux de plastique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Murs	Vitres	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.	
		Plafond	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.	
		Murs	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25281-LOGETTE DE CONTRÔLE-AMONT-J.E.-01	2017-10-01	Bon	S.O.	S.O.	Non friable	A	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Chrysotile	0,1-1%	7	30									Certificat d'analyse Eurofins #17-003AA	2019-10-01	
2	Rez-de-chaussée	Murs	Panneaux de plastique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Murs	Vitres	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plafond	Structure métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE Bâtiment : Logette écolier (25282)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)					Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
N° de la ZPSC	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (giffugants- isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	8	9	10	11	12	Après enlèvement complet du matériau	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)					
1	Extérieur	Toiture	Asphalte	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-TOIT-EXT-BARDEAU-06	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		34					Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.				
		Murs	Briques	Mortier	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-MORTIER-044-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		33					Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.				
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-BLANC-07	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		33				Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.				
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-GRIS-08	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		32				Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.				
Rez-de-chaussée																																		
2	Salles de bain	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.			S.O.				
		Murs	Céramique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-RDC-TOILETTE-CAJ-PF-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		36					Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.			
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-BRUN-10	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.				
2	Bureau	Plancher	Céramique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.					
		Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-RDC-BUREAU-CAJ-MUR-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		38					Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.			
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
		Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	TPSGC-COUR-25282-Logette-RDC-PL-TVA-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse ALS #17-803952		12 po x 12 po beige et blanc	S.O.				
2	Salle électrique-mécanique	Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.					
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
		Tuyauterie	Non isolée	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
		Plancher	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
2	Corridor et escalier	Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	TPSGC-COUR-25282-Logette-RDC-PL-TVA-05	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		37 et 41					Certificat d'analyse ALS #17-803952		12 po x 12 po blanc	S.O.				
Étage																																		
3	Étage	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.			S.O.				
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.			S.O.				
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-CAJ-09	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		44					Certificat d'analyse Eurofins #17-0039A			S.O.		
		Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.		12 po x 12 po beige et blanc	S.O.				

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Maison maître-écolier (25284)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau										Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
N° de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (gillupants-isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (proche ou non démonté) / Absence (démonté)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)						
1	Extérieur	Murs	Crépi de ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-M-15A-1	2017-10-01	Bon	S.O.	S.O.	S.O.	A	S.O.	Non	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Chrysotile	1-6%	9 et 7	49					Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						2019-10-01				
		Murs de fondation	Crépi de ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-MUR-FONDACTION-CRÉPI-14A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.	50					Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Toiture	Bardeaux d'asphalte	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-BARDEAU-TOIT-17	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-JE-19	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-JE-18	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT.-JE-FENETRE-16	2017-10-01	Bon	S.O.	S.O.	S.O.	A	S.O.	Non	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Chrysotile	0.1-10%	7						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						2019-10-01				
Sous-sol																																				
2	Sous-sol	Murs	Pierres	Mortier	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-MORTIER-M-01A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Murs	Plâtre-ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-PIC-M-02A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Tuyauterie	Laine minérale	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.		
		Tuyauterie	Débris	Plancher	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-DEBRIS-CANEVAS-03	2017-10-01	Mauvais	S.O.	S.O.	S.O.	Friable	B	S.O.	Oui	S.O.	S.O.	50 cm linaires	S.O.	Chrysotile	0.1-1%	3		52					Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						2019-10-01		
Rez-de-chaussée																																				
3	Rez-de-chaussée	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-CAJ-M-04	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-CAJ-PF-06	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Plancher	Bois	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.		
		Murs	Plâtre-ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-PIC-M-08A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Cheminée/Foyer	Briques	Mortier	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-MORTIER FOYER-M-07A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Plancher	Céramique	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.			
Étage																																				
4	Étage	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.			
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-TVA-08	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse ALS #17-803952						S.O.		
		Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-TVA-13	2017-10-01	Mauvais	S.O.	S.O.	S.O.	Non friable	A	S.O.	Non	S.O.	10 mètres carrés	S.O.	Chrysotile	0.31%	3							Certificat d'analyse ALS #17-803952						2019-10-01			
		Murs	Plâtre-ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						S.O.		
		Plafond	Plâtre-ciment	S.O.	TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-1	2017-10-01	Mauvais	S.O.	S.O.	S.O.	Friable	A	S.O.	Oui	S.O.	10 mètres carrés	S.O.	Chrysotile	0.1-1%	1 et 3			61					Certificat d'analyse Eurofins #17-0030A						2019-10-01		
		Plancher	Céramique	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.			
Grenier																																				
5	Grenier	Plancher	Vermiculite	S.O.	001-Vermiculite (M. Laboratoire Pinchin Environnemental)	2017-10-01	Bon	S.O.	S.O.	S.O.	Friable	B	Oui	S.O.	S.O.	1-2 mètres carrés	S.O.	Actinolite/Tremolite	0.1-1%	3		64					Certificat d'analyse Pinchin #095642						2019-10-01			
		Plancher	Laine minérale	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.			
		Plafond	Bois	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.			
		Murs	Bois	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.		
		Plancher	Bois	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.		
		Cheminée	Briques	Mortier	S.O.		2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.						S.O.						S.O.				

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Poste de contrôle du barrage (25289)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
N° de la zone	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugants-Isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (proche ou non démonté) / Absence (démonté)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Toiture	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Murs	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25289-KIOSQUE DE COMMANDE-EXT.-JE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		66										S.O.
Rez-de-chaussée																																	
2	Poste de commande	Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Plancher	Ciment de recouvrement	S.O.	TPSGC-COUR-25289-KIOSQUE DE COMMANDE-PL-CIMENT-01A-J	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		68										S.O.
	Local d'entreposage	Plafond	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.
		Plancher	Ciment de recouvrement	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plafond	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE																																	
Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSC)																																	
Bâtiment : Poste de contrôle du niveau d'eau (25290)																																	
État du matériau																																	
Interventions et précisions sur le matériau																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
Niveau	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (gillants-isolants et finis, textures et pulvérisés (PM-057))	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (g/m ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (g/m ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (g/m ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (proche ou non détectée) / Absence (déterminée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.					S.O.	
		Toiture	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.					S.O.
		Murs	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25290-CONTRÔLE NIVEAU EAU-EXT-JE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.		69					Certificat d'analyse Eurofins #17-0035A					S.O.
Rez-de-chaussée																																	
2	Rez-de-chaussée	Murs	Papiers	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.					S.O.	
		Plafond	Tuiles acoustiques	S.O.	TPSGC-COUR-25290-CONTRÔLE NIVEAU EAU-PF-TA-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							Certificat d'analyse Eurofins #17-0035A					S.O.
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.							S.O.					S.O.