



---

annexe

Reportage photographique de la caractérisation  
Reportage photographique de la réflexion des surfaces





**PHOTO 1**

Site à l'étude, vue vers le nord – Zone 1  
3 juin 2019



**PHOTO 2**

Site à l'étude, vue vers l'est – Zone 2  
3 juin 2019



**PHOTO 3**

Site à l'étude, vue vers l'ouest – Zone 3  
3 juin 2019



**PHOTO 4**

Localisation des infrastructures  
3 juin 2019



**PHOTO 5**

Localisation des infrastructures  
3 juin 2019



**PHOTO 6**

Localisation des infrastructures  
3 juin 2019





**PHOTO 7**

Localisation du puits d'observation 2019-P03  
4 juin 2019




**PHOTO 8**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-P03-12  
4 juin 2019



**PHOTO 9**

Localisation du puits d'observation 2019-P01  
4 juin 2019




**PHOTO 10**

Stratigraphie des échantillons 2019-P01-9A et 2019-P01-9B  
4 juin 2019



**PHOTO 11**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE1  
4 juin 2019



**PHOTO 12**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE1-6  
4 juin 2019





**PHOTO 13**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE2  
5 juin 2019



**PHOTO 14**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE2-7  
5 juin 2019



**PHOTO 15**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE3  
5 juin 2019



**PHOTO 16**

Stratigraphie des échantillons 2019-PE3-3A et 2019-PE3-3B  
5 juin 2019



**PHOTO 17**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE4  
5 juin 2019



**PHOTO 18**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE4-5  
5 juin 2019





**PHOTO 19**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE5  
5 juin 2019



**PHOTO 20**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE5-2  
5 juin 2019



**PHOTO 21**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE6  
5 juin 2019



**PHOTO 22**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE6-3  
5 juin 2019



**PHOTO 23**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE7  
5 juin 2019



**PHOTO 24**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE7-1  
5 juin 2019





**PHOTO 25**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE8  
5 juin 2019



**PHOTO 26**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE8-4  
5 juin 2019



**PHOTO 27**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE9  
5 juin 2019



**PHOTO 28**

Stratigraphie des échantillons 2019-PE9-9A et 2019-PE9-9B  
5 juin 2019



**PHOTO 29**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE10  
7 juin 2019



**PHOTO 30**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE10-14  
7 juin 2019





**PHOTO 31**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE11  
7 juin 2019



**PHOTO 32**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE11-17  
7 juin 2019



**PHOTO 33**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE12  
6 juin 2019



**PHOTO 34**

Stratigraphie des échantillons 2019-PE12-12A et  
2019-PE12-12B – 6 juin 2019



**PHOTO 35**

Localisation du puits d'échantillonnage 2019-PE13  
6 juin 2019



**PHOTO 36**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-PE13-12  
6 juin 2019





**PHOTO 37**

Localisation du puits d'observation 2019-P02  
6 juin 2019



**PHOTO 38**

Stratigraphie de l'échantillon 2019-P02-8  
6 juin 2019



**PHOTO 39**

Échantillonnage du puits d'observation PO-16-05  
5 juin 2019



**PHOTO 40**

Développement du puits d'observation 2019-P03  
5 juin 2019



**PHOTO 41**

Développement du puits d'observation 2019-P01  
6 juin 2019



**PHOTO 42**

Échantillonnage du puits d'observation P003-68  
7 juin 2019





**PHOTO 43**

Développement du puits d'observation 2019-P02  
7 juin 2019



**PHOTO 44**

Développement du puits d'observation 2019-P02  
7 juin 2019



**PHOTO 45**

Échantillonnage du puits d'observation P003-69  
7 juin 2019



**PHOTO 46**

Échantillonnage du puits d'observation P003-69  
7 juin 2019



**PHOTO 47**

Localisation du sondage manuel 2019-SM3  
7 juin 2019



**PHOTO 48**

Localisation du sondage manuel 2019-SM8  
Observations de l'affleurement de grès avec passage conglomératique  
7 juin 2019





**PHOTO 49**

Échantillonnage des matières résiduelles – 2019-PE8-1  
5 juin 2019



**PHOTO 50**

Entreposage des barils



**PHOTO 51**

Méthodologie de nettoyage des tarières



**PHOTO 52**

Récupération des eaux de lavage des tarières



**PHOTO 53**

Lavage des cuillères



**PHOTO 54**

Réalisation d'un bouchon de ciment bentonite





**PHOTO 1**

Réfection de la surface du puits d'observation 2019-P03



**PHOTO 2**

Réfection de la surface du puits d'observation 2019-P01



**PHOTO 3**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE1  
Le forage a été déplacé deux fois car des objets ont été détectés  
par Mine/EOD



**PHOTO 4**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE2





**PHOTO 5**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE3



**PHOTO 6**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE4



**PHOTO 7**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE5



**PHOTO 8**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE6





**PHOTO 9**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE7



**PHOTO 10**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE8



**PHOTO 11**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE9  
Le forage a été déplacé car un objet a été détecté par Mine/EOD



**PHOTO 12**

Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE10





**PHOTO 13** Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE11



**PHOTO 14** Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE12



**PHOTO 15** Réfection de la surface du puits d'échantillonnage 2019-PE13  
Le forage a été déplacé car un objet a été détecté par Mine/EOD



**PHOTO 16** Réfection de la surface du puits d'observation 2019-P02