



Date: 2 septembre 2021

Titre: Remplacement du système à volume de réfrigérant variable (VRV-II), New Delhi, Inde

Numéro de l'avis d'appel d'offres: 21-176374

Le texte ci-dessous complète et/ou remplace le document de sollicitation. Cet addenda fait partie des documents contractuels; il doit être relié aux autres parties et lu et interprété à la lumière de ces dernières. Tout changement apporté au coût des travaux en raison de cet addenda doit être inclus dans la proposition de prix.

Addenda # 3

4. Appendice A – Énoncé des travaux, Annexe A – Équipements existantes, Tableau 1

SUPPRIMER : Tableau 1 dans son intégralité.

INSÉRER : Tableau 1 (Révision 2) joint à ce document.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.

ANNEXE A - Équipement existant
Tableau 1 - Systèmes VRV- II à remplacer par des systèmes VRV-IV, série Q au H C C, New Delhi
Révision 2
 (31 août 2021)

 (Remarque : changements par rapport à la dernière version du tableau 1, Rév 1, indiqués en **ROUGE** ci-dessous)

| ref | unité extérieure modèle # et HP | location | unité intérieure modèle # | location | unité extérieure | | unité intérieure | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | capacité | # | # | sous-total par unité extérieure |
| 1 | RXY16MY1 16 HP | Toit du Club Canada | FXF80LVE | Bureau du directeur du club | 16 | 1 | 1 | |
| | | | | Sous-total Canada Club (Unité maître 1a) | | | | 1 |
| 2 | RXY10MY1 10 HP | Toit du Club Canada | FXF80LVE | Bureau CLO | 10 | 1 | 1 | |
| | | | | Sous-total Canada Club (Unité Dalle 2 à Unité Maître 1a) | | | | 1 |
| 3 | RXY10MY1 10 HP | Toit du Club Canada | FXF125LVE | Restaurant -1 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | FXF125LVE | Restaurant -1 | | | 1 | |
| | | | FXF80LVE | MPR-A | | | 1 | |
| | | | FXF80LVE | MPR-A | | | 1 | |
| | | | FXF80LVE | MPR-B | | | 1 | |
| | | | FXF80LVE | MPR-B | | | 1 | |
| | | | | Sous-total Canada Club (Unité Dalle 3 à Unité Maître 1a) | | | | 6 |
| 4 | RXY8MY1 8 HP | Toit de transport | FX80LVE | salle de télévision | 8 | 1 | 1 | |
| | | | FXA50LVE9 | garde-manger | | | 1 | |
| | | | FXA40LVE9 | bureau | | | 1 | |
| | | | | Sous-total des transports | | | | 3 |
| 5 | RXY8MY1 8 HP | Pelouse en blocs B&D | FX100LVE | Salle de jeux pour enfants B-Block | 8 | 1 | 1 | |
| | | | FX100LVE | Salle de jeux pour enfants B-Block | | | 1 | |
| | | | | Sous-Total Bloc B et D | | | | 2 |
| 6 | RXY14MY1 14 HP | Toit du bâtiment de service | FXF50LVE | salle de guichet automatique | 14 | 1 | 1 | |
| | | | | Sous-total Bâtiment de services (Unité maître 1b) | | | | 1 |
| 7 | RXY10MY1 10 HP | Toit de bâtiment de service | FXF50LVE | cantine-1 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | FXF50LVE | cantine-2 | | | 1 | |
| | | | FXF50LVE | magasin du club 1 | | | 1 | |
| | | | FXF50LVE | magasin du club 1 | | | 1 | |
| | | | FXF40LVE | cantine-3 | | | 1 | |
| | | | FXF40LVE | cantine-4 | | | 1 | |
| | | | FXF40LVE | salle du directeur de club | | | 1 | |
| | | | FXF100LVE | salle d'opérateur de l'usine | | | 1 | |
| | | | FXF32LVE | centre de ressources | | | 1 | |
| | | | FXF32LVE | Salle de réunion OFC | | | 1 | |
| | | | FXF63LVE | Débarras OFC | | | 1 | |
| | | | FXF32LVE | salle de réunion ONC | | | 1 | |
| | | | FXF25LVE | Annexe OFC (unité ajoutée de la dernière version du tableau 1) | | | 1 | |
| | | | | Sous-total Bâtiment de services (Unité de dalle 2 à unité maître 1b) | | | | 13 |
| 8 | RXY5MY1 5HP | Toit de la chancellerie | FXF63LVE | salle HSZ #383 | 5 | 1 | 1 | |
| | | | FXF50LVE | salle HSZ #383 | | | 1 | |
| | | | | Sous-total Chancellerie | | | | 2 |
| 9 | RXY12MY1 12HP | Toit CANZA | FXM250LEV | halle commerciale | 12 | 1 | 1 | |
| | | | FXA40LVE | salle de bureau du directeur | | | 1 | |
| | | | FXA40LVE | caisse enregistreuse | | | 1 | |
| | | | | (unité supprimée de la dernière version du tableau 1) | | | 0 | |
| | | | | Sous-total Canza | | | | 3 |
| | | | | le compte total | | 9 | | 32 |