

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : PC/Bataille de Chateauguy
 ADRESSE : 2371, chemin de la Rivière
 VILLE : Howick, Qc, J0S 1G0
 TÉL. :
 Contact : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 05 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX :
 TÉL. :
 CONTACT :
 Même

| NUMERO | ÉTAGE | EMPLACEMENT | TYPE | FORMAT | MARQUES | NO. SÉRIE | FABRICATION | DERN. MAIN. | DERN. H-TEST | PROCH. MAIN. | PROCH. H-TEST | ÉFFECTUÉ | RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION |
|--------|-------|-------------|------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|---|
|--------|-------|-------------|------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|-----|----|----------|--------|----|------|------|------|------|------|--|
| 1 | Rc | Entrée principale | Abc | 20 | Pyrène | 875826 | 86 | 2016 | 2010 | | 2022 | | |
| 2 | | Sortie face toilette | Abc | 20 | Pyrène | 875645 | 86 | 2016 | 2010 | | 2022 | | |
| 3 | | Cuisine bureau | Abc | 5 | Flag | 51234 | | 2016 | 2016 | 2022 | 2028 | | |
| 4 | | Près local eau | Abc | 10 | S. First | 491984 | 14 | 2020 | 2014 | | 2026 | | |
| 5 | | Local eau int | Abc | 10 | S. First | 663069 | 11 | 2017 | 2011 | | 2023 | | |
| 6 | | Local eau | Abc | 10 | S. First | 111887 | 08 | 2019 | 2012 | | 2024 | | |
| 7 | | Salle échecs | Abc | 10 | S. First | 450261 | 13 | 2019 | 2013 | | 2025 | | |
| 8 | | Salle échecs | Abc | 10 | Pyrène | 312019 | 92 | 2016 | 2016 | 2022 | 2028 | | |
| 9 | | Auditorium | Abc | 10 | S. First | 672533 | 13 | 2019 | 2013 | | 2025 | | |
| 10 | | Auditorium | Abc | 10 | S First | 671380 | 13 | 2019 | 2013 | | 2025 | | |
| 11 | | Auditorium régie | Abc | 10 | Pyrène | 308950 | 92 | 2016 | 2016 | 2022 | 2028 | | |
| 12 | | Musé | Abc | 10 | Pyrène | 312015 | 92 | 2016 | 2016 | 2022 | 2028 | | |
| 13 | | Salle électrique musé | Co2 | 10 | S. First | 11572 | 16 | 2021 | 2021 | 2026 | 2026 | test | |
| 14 | | Local syst.#1 ventilation | Co2 | 10 | S. First | 11556 | 10 | 2021 | 2021 | 2026 | 2026 | test | |
| 15 | 2e | Belvédère | Abc | 10 | S. First | 517505 | 05 | 2017 | 2017 | 2023 | 2029 | | |
| 16 | | Belvédère | Abc | 10 | S. First | 517513 | 05 | 2017 | 2017 | 2023 | 2029 | | |
| 17 | | Salle électrique | Abc | 10 | S. First | 450270 | | 2019 | 2013 | | 2025 | | |

Note, **AVEC ALARME****BILAN DE L'INSPECTION**

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies

INT

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus
 TB Trop Bas. 12" et moins
 TP Trouve Pas
 AR A Relocalisé
 PP Perte de Pression
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant
 NV NouVeaux
 BR Brisé / Rouille
 AC A être aCroché
 MC Mauvaise Classe
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant
 ME Manomètre Endommagé
 EC Extincteur non Conforme
 OB OBstrué

AU Autre
 PT Plastique Tête

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : PC/Bataille de Chateauguay

ADRESSE : 2371, chemin de la Rivière

VILLE : Howick, Qc, J0S 1G0

TÉL. :

CONTACT : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 05 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX : Même

TÉL. :

CONTACT :

| Nombre | Emplacement | Marques | Modèle | Batterie | Durée/ États | Dispositifs | RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION |
|--------|-------------|---------|--------|----------|--------------|-------------|---|
|--------|-------------|---------|--------|----------|--------------|-------------|---|

| Power supply braker #36 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|--|--------------------|----|-------------------------|--|
| 1 | Salle électrique musée | Lumacell | | 2 X 12V 35ah -2020 | ok | Power supply + 2 têtes | |
| 2 | Entrée principale | | | | ok | 2 têtes | |
| 3 | Sortie côté près toilette | | | | ok | Sortie | |
| 4 | Cuisine | | | | ok | 1 tête encastré plafond | |
| 5 | Toilette homme | | | | ok | 1 tête | |
| 6 | Toilette femme | | | | ok | 1 tête | |
| 7 | Face local eau | | | | ok | 2 têtes | |
| 8 | Bureau | | | | ok | 1 tête encastré plafond | |
| 9 | Face panneau alarme | | | | ok | 1 tête | |
| 10 | Salle échecs | | | | ok | 2 x 2 têtes | |
| 11 | Passage auditorium | | | | ok | 1 tête | |
| 12 | Local syst.#1 ventilation | | | | ok | 2 têtes | |
| 13 | Auditorium | | | | ok | 2 x 2 têtes | |
| 14 | Musé | | | | ok | 1 tête + 2 têtes | |

Note :

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies ___INT

X