PVN NGCC Pierre Radisonn 2016 - # F7049 – 150372/A			
No	**Question**	**No**	**Réponse**
Q1	Les dessins AutoCAD dans les sections 14 et 18 ne concordent pas avec les dessins fournis et nous ne pouvons les ouvrir. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre le dessin de référence, pouvez-vous s'il vous plaîtle fournir en format PDF.	R1	Le dessins 221-H-101.pdf est ajouté à la section 14 du dosiier technique, il comprend les 4 couches AutoCAD dans les fichiers séparés. Le dessin 06418-sf.pdf est ajouté à la section 18 du dossier technique, il comprend les pages 1 et 2 mentionnées à l'Annexe A, Section 18.2.1 représentant respectivement les côtés babord et tribord.
Q2		R2	
Q3		R3	
Q4		R4	
Q5		R5	