

DÉTAIL PLAFOND HALL / HALL CEILING DETAIL 5

0 250 1: 5 — A251 A551



DÉTAIL PLAFOND VESTIBULE / VESTIBULE CEILING DETAIL 4

0 250 1: 5 — A251 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLINTHE / TYPICAL DETAIL WALL BASE 12

0 100 1: 2 — A551 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLAFOND / TYPICAL DETAIL CEILING 8

0 100 1: 2 — A251 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLINTHE / TYPICAL DETAIL WALL BASE 11

0 100 1: 2 — A521 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLAFOND / TYPICAL DETAIL CEILING 7

0 100 1: 2 — A251 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLINTHE / TYPICAL DETAIL WALL BASE 10

0 100 1: 2 — A521 A551



DÉTAIL TYPIQUE PLAFOND / TYPICAL DETAIL CEILING 6

0 100 1: 2 — A451 A551



→ASSEMBLAGE POUR DÉFLEXION STRUCTURALE JUSQU'À 2" DE HAUTEUR, SIMILAIRE AU SYSTÈME No HW13 – ULC., RÉSIST. AU FEU DE 0h ET 1h. (AJOUTER UNE DEUXIÈME ÉPAISSEUR DE GYPSE POUR UNE RÉSIST. AU FEU DE 2h.) ASSEMBLER LES PARTIES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DE LA CLOISON AVEC LES MÊMES MATÉRIAUX (SAUF AUTREMENT INDIQUÉ) POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU ET ACOUSTIQUE SI REQUIS /

→ASSEMBLY FOR STRUCTURAL DEFLECTION UP TO 50MM HEIGHT, SIMILAR TO SYSTEM NO HW13 – ULC., OH AND 1H FIRE-RATED (ADD A SECOND LAYER OF GYPSUM FOR 2H FIRE-RATED) →ASSEMBLE THE UPPER AND LOWER AREAS OF THE PARTITION WITH THE SAME MATERIAL (UNLESS OTHERWISE INDICATED) TO ASSURE THE CONTINUITY OF THE FIRE RESISTANCE AND ACOUSTICS IF REQUIRED.

DÉTAIL TYPE - TÊTE DE CLOISON / TYPICAL DETAIL - PARTITION HEAD 3

0 250 1: 5 — A521 A551

→ASSEMBLAGE POUR DÉFLEXION STRUCTURALE JUSQU'À 2" DE HAUTEUR, SIMILAIRE AU SYSTÈME No HW13 – ULC., RÉSIST. AU FEU DE 0h ET 1h. (AJOUTER UNE DEUXIÈME ÉPAISSEUR DE GYPSE POUR UNE RÉSIST. AU FEU DE 2h.) ASSEMBLER LES PARTIES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DE LA CLOISON AVEC LES MÊMES MATÉRIAUX (SAUF AUTREMENT INDIQUÉ) POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU ET ACOUSTIQUE SI REQUIS /

→ASSEMBLY FOR STRUCTURAL DEFLECTION UP TO 50MM HEIGHT, SIMILAR TO SYSTEM NO HW13 – ULC., OH AND 1H FIRE-RATED (ADD A SECOND LAYER OF GYPSUM FOR 2H FIRE-RATED) →ASSEMBLE THE UPPER AND LOWER AREAS OF THE PARTITION WITH THE SAME MATERIAL (UNLESS OTHERWISE INDICATED) TO ASSURE THE CONTINUITY OF THE FIRE RESISTANCE AND ACOUSTICS IF REQUIRED.

DÉTAIL TYPE - TÊTE DE CLOISON / TYPICAL DETAIL - PARTITION HEAD 1

0 250 1: 5 — A521 A551



→ASSEMBLAGE POUR DÉFLEXION STRUCTURALE JUSQU'À 2" DE HAUTEUR, SIMILAIRE AU SYSTÈME No HW13 – ULC., RÉSIST. AU FEU DE 0h ET 1h. (AJOUTER UNE DEUXIÈME ÉPAISSEUR DE GYPSE POUR UNE RÉSIST. AU FEU DE 2h.) ASSEMBLER LES PARTIES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DE LA CLOISON AVEC LES MÊMES MATÉRIAUX (SAUF AUTREMENT INDIQUÉ) POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU ET ACOUSTIQUE SI REQUIS /

→ASSEMBLY FOR STRUCTURAL DEFLECTION UP TO 50MM HEIGHT, SIMILAR TO SYSTEM NO HW13 – ULC., OH AND 1H FIRE-RATED (ADD A SECOND LAYER OF GYPSUM FOR 2H FIRE-RATED) →ASSEMBLE THE UPPER AND LOWER AREAS OF THE PARTITION WITH THE SAME MATERIAL (UNLESS OTHERWISE INDICATED) TO ASSURE THE CONTINUITY OF THE FIRE RESISTANCE AND ACOUSTICS IF REQUIRED.

DÉTAIL TYPE - TÊTE DE CLOISON / TYPICAL DETAIL - PARTITION HEAD 2

0 250 1: 5 — A521 A551

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
Direction générale des services immobiliers
Real Property Services branch
Région du Québec
Quebec region
Canada

Plan clé / Key plan



N·F·O·E

NFOE et associés architectes
511, Place d'Armes, Bureau 100, Montréal, Québec, H2Y 2W7
t. (514) 397-0616 f. (514) 861-1042 www.nfoe.com nfoe@nfoe.com

sdk
1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec) H3K 1G6
Tél.: 514 939-0000
Téléc.: 514 939-4476
www.sdkclass.com
STRUCTURE ■ DÔME CIVIL ■ STRUCTURE INDUSTRIELLE ■ VOÛTE STRUCTURELLE

PAGEAUMOREL
Pageau Morel et associés Inc.
1055, boul. Lavoisier, Bur. 200
Laval (Québec) H7S 2N2
T. 450.668.8555
F. 450.668.6693
www.pageaumorel.com

Tous les documents émis pour construction inutile et signé peuvent être utilisé pour l'exécution des travaux de construction.

This drawing shall not be used for construction purposes unless so indicated and signed and sealed below.

SCEAU/A

RÉVISION DES PLANS DESSINÉS PAR LE CEA

CES DESSINS SONT MIS À JOUR POUR INCLURE LES MODIFICATIONS RÉSULTANT DES DIRECTIVES DE CHANTIER ET DES ADDENDA DE CHANGEMENT. DANS TOUS LES ARCHITECTES PRENANT LA CHARGE D'UNE AFFAIRE APRÈS QUE DES TRAVAUX CONFORMES À L'EXÉCUTION NAMQUES EN ROUGE, FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL OU LE GÉRANT DE CONSTRUCTION.

CES DESSINS RÉVISÉS PAR LES D'ARCHITECTES DOIVENT ÊTRE RÉVISÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL OU LE GÉRANT DE CONSTRUCTION AFIN QUE TOUS LES SOUS-TRAITANTS, LES FOURNISSEURS ET LES AUTRES PERSONNES QUI DOIVENT EXÉCUTER LES TRAVAUX SOIENT AU COURANT DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DESSINS ORIGINAUX. LES DESSINS RÉVISÉS DOIVENT ÊTRE DATÉS ET LA NATURE DES MODIFICATIONS DOIT ÊTRE DÉCRITE DANS LA CASE PRÉVUE À CET EFFET