



CONTRACTOR NOTIFICATION AND ACKNOWLEDGEMENT NOTIFICATION ET CONSENTEMENT DE L'ENTREPRENEUR

Working with asbestos can be dangerous unless appropriate work practices and personal protective equipment are utilized. Inhaling asbestos fibres can cause various types of lung disease including cancer. Smoking increases the risk of lung cancer from asbestos exposure.

Le travail de l'amiante présente des dangers pour la santé des travailleurs, à moins que ceux-ci utilisent des méthodes de travail et un équipement de protection individuelle appropriés. L'inhalation de fibres d'amiante peut causer diverses maladies pulmonaires dont le cancer du poumon. Le tabagisme aggrave le risque d'être atteint d'un cancer du poumon par suite d'une exposition à l'amiante.

PWGSC has identified the presence of various friable and nonfriable asbestos containing materials at:

TPSGC a décelé la présence de divers matériaux friables et non friables contenant de l'amiante à l'endroit suivant :

Address - Adresse

Agriculture & Agri-Food Canada, Bldg. 25, 308 Brookfield Road, St. John's, NL

An asbestos inventory report showing the locations and amounts of these materials is available for viewing from:

On peut prendre connaissance d'un relevé indiquant les emplacements et les quantités de matériaux contenant de l'amiante auprès de :

Name - Nom Cherri Dooley	Location - Lieu 308 Brookfield Rd.	Telephone no. N° du téléphone (709)772-4677
------------------------------------	--	--

The PWGSC Asbestos Management Code of Practice applies to all maintenance and renovation work that may disturb asbestos materials. The disturbance of asbestos building materials may only be undertaken by contractors who have received training in asbestos-related precautions.

Le code de pratique de gestion de l'amiante de TPSGC s'applique à tous les travaux d'entretien ou de rénovation susceptibles d'exposer les travailleurs à des matériaux contenant de l'amiante. Seuls les entrepreneurs qui ont reçu une formation sur les précautions à prendre face à l'amiante peuvent être autorisés à entreprendre des travaux comportant une exposition à des matériaux contenant de l'amiante.

As a condition of our contract to provide services and materials to PWGSC, this company will not disturb asbestos-containing materials without prior notification to:

Aux termes du contrat de fourniture de services et de matériaux conclu entre TPSGC et l'entreprise soussignée, cette dernière s'est engagée à ne pas entreprendre de travaux entraînant une exposition à l'amiante sans en informer d'abord :

Name - Nom Frank Ralph	Location - Lieu 308 Brookfield Rd.	Telephone no. N° du téléphone (709)772-8863 (709)765-3760
----------------------------------	--	--

This firm and the employees of this firm will follow all procedures as specified by the PWGSC Asbestos Management Code of Practice, while working in.

L'entreprise et son personnel sont tenus de respecter toutes les procédures prescrites par le Code de pratique de gestion de l'amiante de TPSGC, pendant toute la durée des travaux effectués à l'endroit suivant :

Address - Adresse

Building #25, 308 Brookfield Road, St. John's, NL

Company name - Nom de la compagnie	
Name - Nom	Title - Titre
Signature	Date

CONTRACTOR NOTIFICATION AND ACKNOWLEDGEMENT

Asbestos has been found and reported at the Atlantic Cool Climate Crop Research Centre, Building 25 and is located in the following areas:

mechanical insulation (piping, pipe fittings)
hot water tanks
flooring
ceilings (not to include ceiling tiles)
wall plaster finishing (not gyproc)
tar paper (duct insulation – located in sub basement)

- Although, asbestos was not present in all of the 52 samples taken from the areas above, as per the report any renovations or disturbances that may damage building material to include areas identified will be treated as Asbestos Containing Material (ACM) and the proper steps will be enforced to ensure the health of employees, contractors and visitors.
- Most ACMs in the Atlantic Cool Climate Research Facility – Building 25 are in good condition and do not pose a risk to human health.
- Asbestos only presents a health hazard when fibres become air borne and inhaled. The mere presence of ACMs does not represent a health hazard.
- Do not disturb the Asbestos Containing Materials. Activities that may disturb ACMs include cutting, drilling, sanding or removing the above mentioned building materials. Contact the Facility Asbestos Coordinator to make the necessary arrangements if you wish to undertake an activity that may disturb ACM.
- Report any evidence of disturbance or damage of ACMs to:
Frank Ralph, Facility Asbestos Coordinator
Telephone: 772-8863
Cell: 765-3760
Email: ralphf@agr.gc.ca
- Facility staff are taking special precautions during their work to guard against disturbing ACMs.
- Report any improper action (relative to ACMs) to the Facility Asbestos Coordinator, Frank Ralph.
- All ACMs and suspect ACMs are inspected periodically and additional measures will be taken if needed to protect the health of employees, contractors and visitors.