

## **Annexe L Mill Cove**

### **Exigences pour SFC Mill Cove:**

#### **1.1 Ingénieur:**

- .1 Toute référence à l'ingénieur qui est l'inspecteur de contrat dans le présent devis doit s'entendre en tant que représentant de l'Officier de génie construction de la Formation(OGCF).
- .2 L'adresse de l'ingénieur pour SFC Mill Cove est ci-dessous:  
  
Génie construction de la Formation  
Forces maritimes de l'Atlantique  
C.P. 99000  
Succ. Forces, Halifax, Nouvelle-Écosse B3K 5X5  
À l'attention de l'inspecteur de contrat  
No. de téléphone: (902)427-5219  
No. de télécopieur: (902)427-5222
- .3 L'ingénieur fournira à l'entrepreneur une liste de ses représentants autorisés à l'occasion de la réunion préalable aux travaux.

#### **1.2 Emplacement du chantier:**

- .1 SFC Mill Cove – Mill Cove (N-É);

#### **1.3 Exigences générales:**

- .1 Il incombe aux employés de l'entrepreneur de se présenter au bâtiment 8 avant le travail ou avant les opérations de déneigement.
- .2 Les aires de services de déneigement et de l'enlèvement de la glace consistent du début de la route d'accès jusqu'au bâtiment des opérations ainsi de ces environs et de la zone de stationnement.
- .3 Huttes dévidoir: Les approches pour les abris de dévidoir doivent être traitées comme une zone de priorité « A » et doivent être dégagées la pleine largeur de l'abri jusqu'aux portes.
- .4 Avertisseurs d'incendie: Des chemins doivent être pelletés à toutes les boîtes d'alarme d'incendie d'un minimum de 0,6m(2 pi) de largeur.