

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCE
RELATIVES À LA SÉCURITÉ/ THIS
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet East Pavil Rehab/Réhab de pavil est	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP748-142417/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client 20142417	Date 2014-07-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-65223	
File No. - N° de dossier fg340.EP748-142417	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-07	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA ÉDIFICE DU CENTRE 111 RUE WELLINGTON OTTAWA, ON K1A 0S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 007 est émise pour publier les questions et réponses pour informer tous les offrant. Les questions 51 au 65 sont montrer dans cette modification.

Question 51

Est-ce que les travaux d'enlèvement des câbles chauffants décrits sur la note 8 de la page E-101 exigent des travaux de restauration de toiture aussi?

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 dessins ASK 010 and ASK 011

Question 52

La note 2 sur la page M-101 indique la présence d'un chauffe-eau. Quelle est la capacité de ce chauffe-eau? Comment ceci est-il relatif à l'étendue des travaux?

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 dessin MSK 002 et à la section D2020, item 2.04.

Question 53

La note 3 sur la page M-101 indique qu'un système de chauffage au glycol complet avec une chaudière à l'huile et une boucle de distribution est nécessaire. Comment est-ce que la note est reliée au projet? Où sera installée la boucle de distribution? Quelle est la capacité du système de chauffage?

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 dessin MSK 002 et à la section D3020, item 2.03.

Question 54

La note 3 sur la page M-100 indique qu'il faut fournir une station temporaire de pompage sanitaire. Est-ce qu'un socle de béton est requis? Si oui, de quelles dimensions?

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 dessin MSK 001

Question 55

La note 3 sur la page M-100 indique qu'il faut inclure un bassin de rétention. Merci de fournir un détail pour le bassin de rétention.

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 dessin MSK 001

Question 56

La note 4 sur la page M-100 indique le nombre de percements sur les murs de fondations et les murs intérieurs dans le sou-sol. Veuillez confirmer si tous les trous ont besoin d'être scanner.

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005 - dessins MSK 001 et ASK 016

Question 57

S'il vous plait, confirmez l'emplacement des items de la section D2010, partie 2.02 et 2.03 Évier et Douche respectivement, sur les dessins.

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis. Se référer à la section 01 52 00, item 1.010 et D2010, item 2.02 et 2.03.

Question 58

Section 23 81 24 Systèmes de conditionnement d'air portatif. S'il vous plait, confirmez la quantité d'unités nécessaires. Est-ce qu'il y a un dessin qui démontre l'emplacement de ces unités? Afin d'avoir accès aux modifications de hauteur et des fenêtres requises pour ce type d'installation, s'il vous plait fournir les détails appropriés.

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis. Se référer au M-302

Question 59

Section 23 74 00 Groupes de conditionnement d'air pour montage à l'extérieur. S'il vous plait confirmer si l'équipement nécessaire doit être fourni par l'entrepreneur général, et s'il doit être enlevé à la fin des travaux.

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005

Question 60

Dessin A-003, note 6 les lampadaires. Il semble que les lampadaires sont en granite. Est-ce qu'il faut les faire enlever par des entrepreneurs en démolition ou des maçons?

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis. Se référer au dessin A-003, note 6 afin de réinstaller une fois que l'échaffaudages est enlevé.

Question 61

S'il vous plaît, fournir un détail de construction pour la pièce de préparation de mortier.

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis. Se référer au dessin 1/-003 et à la section 01 50 01 item 1.03 et 01 51 00 item 1.03.

Question 62

Section 04 03 07, Rejointoiment de la maçonnerie, item 3.02.3 Profondeur de dégarnissage: item .1 Pierres Nepean: Dégarnir les joints sur toute la profondeur du mortier détérioré, mais jamais sur moins de 40 mm de profondeur; .2 Pierre Berea et Wallace : Dégarnir les joints sur toute la profondeur du mortier détérioré, mais jamais sur moins de 30 mm de profondeur. Section 04 03 07 Rejointoiment de la maçonnerie, item 3.03 jointoiment d'arrière joint .4 .4 Refaire les joints par couches de mortier ne dépassant pas 40 mm

Question: Ce n'Est pas claire si du jointoiment d'arrière joint est requis. Pour etre capable de fournir un prix, s'il vous plaît fournir une quantiter de jointement d'arrière joint necessaire. Par exemple, 50% de tous les joint de mortier on besoins du rejointoiment d'arrière joint, ou confirmer que 100% des joint de mortier on besoins du rejointoiment d'arrière joint

Réponse: Veuillez vous référer à l'addenda 005

Question 63

j'aimerais savoir pour la partie nettoyage, j'ai constaté qu'il y avait une ventilation des prix pour les différents types de nettoyage ponctuels. Serait-il possible d'identifier les zones sur les plans où il y a tache ponctuelles à retirer ?

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis.

Question 64

Veuillez clarifier la note aux dessins en électricité, indiquant du travail 'Par l'équipe de conception de l'entrepreneur', cette note apparait aux dessins suivants:

-Dessin E-100 > Note 16

-Dessin E-101 > Note 3

-Dessin E-200 > Note 2

Réponse: Il s'agit d'un devis de performance, veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis.

Question 65

Reconstruction des tourelles :

Lors de la reconstruction des tourelles, nous devons appliquer les systèmes d'ancrages identifiés dans les dessins retrouvés à la page A-104. Sur quel intervalle, vis-à-vis la hauteur, devons-nous appliquer ces systèmes ?

Réponse: Veuillez soumissionner tel qu'indiqué aux plans et devis. Se référer au dessin S-102 - Structure - Élévations.