

**Conférence des soumissionnaires
NGCC Cape Roger 2016**

15 mars 2016 OLZ-5-38205

Le soumissionnaires Conférence a été convoquée à bord le navire à Halifax commençant à 01:00 avec le suivant fonctionnaires en fréquentation :

<i>Nom</i>	<i>Grade ou poste</i>	<i>Ce qui représente</i>
Art Riz	Contractantes Autorité	TPSGC
Wayne Lambert	SVMM	GCC
Gerry McDonald	CE	GCC
David Cluett	Estimateur	I.S.I
Stewart Hunter	Estimateur	I.S.I
Mark Roebathan	Estimation contrats	NewDock
George Penney	Contrats de Gestionnaire	NewDock

Invitation d'offres

Partie 7, point 27

En circulation travail et l'acceptation

A question a été soulevée sur le calendrier des signatures pour la 1205. Il apparaît ces ont été retardé dans le passé et là est préoccupé , comme un résultat.

Réponse : Il doit être aucun raison du retard et le document doit être signé une fois le travail période est complète. Remarque : un peu jours peut être requis pour enregistrement et identité remarquable travailler.

PRÉAMBULE

#13 Hotwork

Permet doit à être donné à la CE préalable à à partir travailler!

H-1 PRODUCTION CHART

Horaires sont demande la veille chaque réunion progrès.

H-2 SERVICES

service 300amp est requis

Entrepreneurs devrait également offres 20 h pour un monte-personne.

H-3 Annuel HVAC nettoyage de conduits

Ne questions

H-4 Annuel Gaine offices de nettoyage

Ne questions

H-5 Annuel Feu détection système service

Ne questions

H-6 Annuel Fixe feu SUPPRESSION des systèmes d'INSPECTION/RE-RECERTIFICATIONS

Ne questions

H-7 Annuel REFIRGERATION systèmes des fuites de

Ne questions

H-8 MIRANDA DAVIT annuel esprit

Entrepreneurs à comprennent 40 h à aider

H-9 Embarcation de sauvetage DAVIT annuel INSPECTION

Entrepreneurs à comprennent 40 h à aider

H-10 Ancre Enquête de guindeau

3.1.100 il a pas été confirmé que la rouleaux guide-câble ont roulements ou douilles. A 1379 sera émis si roulements/bagues besoin de être remplacé.

3.1.11 Supprimer « si jugées nécessaires " pour remplacer le frein tampons. Entrepreneurs sont à remplacement de soumission eux! Un 1379 est émis si l'usinage est nécessaire. Entrepreneurs sont à offre 20 heures pour usinage et la taux horaire .

H-11 Situation d'urgence Réservoir de mazout sondage

Ne questions

H-12 Hélicoptère Pont acier renouvellement

Ne questions

H-13 Pont Pont acier reconduite

3.1.8 Confirmation a été donné que ce est un exigence pour la spec!

H-14 CO compartiment & manoeuvrier LOCKER remplacement de la porte,

Ne questions

HD-1 passage en cale sèche

Ne questions

HD-2 PORT & STB frais eau réservoir SURVEY

Ne questions

HD-3 eau citernes de BALLAST SURVEY

Ne questions

HD-4 combustibles huile réservoirs SURVEY-

Ne questions

HD-5 Déversement/sale/boues enquête de réservoirs huile

Ne questions

HD-6 ancres, chaînes & chaîne casiers SURVEY

Ne questions

HD-7 plus haut eau coque peinture

Ne questions

HD-8 sous-marin coque peinture

Ne questions

HD-9 coque BUTTS & coutures

Ne questions

HD-10 Navire côté aspiration & refoulement soupape INSPECTION

Ne questions

HD-11 Mer baies & poitrine nettoyage & revêtement

3.1.4 s'il vous plaît Remarque la taille pour la extérieur mer coffres est de 20,5 m² chaque

HD-12 ZINC ANODE remplacement

Ne questions

HD-13 Gouvernail, STOCK, PINTELS & portant INSPECTION

Ne questions

HD-14 TAILSHAFT, roulements, hélice & mécanismes INSPECTION

1.5 la rôle est de FSR à superviser cette spécification élément.

Soumissionnaires sont à fournir unitaire coût et offre 20 heures de usinage.

E-1 Chauffage Chaudière des INSPECTIONS

Ne questions

E-2 DOCK/mer Essais

Ne questions

E-3 Auxiliaire DIESEL SIFFLÉ

S'il vous plaît Remarque que la CAT FSR va être payé par GCC.

L-1 Annuel Électrique isolation stable

Ne questions

L-2 Annuel Électrique THERMO IMAGE SCAN

Entrepreneurs sont à comprennent disjoncteurs pour 2 canots de sauvetage

L-3 Annuel Disjoncteur entretien

Annuel entretien doit porté des sur suivant disjoncteurs comme par spécification. Et secondaire injection doit être fait à.

Situation d'urgence Générateur

urgence Tie

Se nourrir

Retour Rive

puissance

Le 5 inspection ans doit être transportées sur sur suivant disjoncteurs par transports Canada Division 3 rapport primaires et injection doit être porté out.

Port Générateur de Disjoncteur

Générateur de tribord

disjoncteur

L-4 SIFFLÉ Générateur alternateur SURVEY

3.1.5 il a été a confirmé que la stator travailler sera ont à être complété en placer.

R/T

Demands d'acompte sera être examiné si la remise en état dépasse est de travail période.

Le possibilité de deux nouveaux spécifications éléments (échelle retrait et eau portes étanches) étant introduit ont été discuté. Veuillez noter pas nouvelle éléments vont être introduit!