

Annexe C - Inventaire des extincteurs et boyaux

Emplacement	Modèle	Année fabrication	# Série	Marque	Dernier test Hydro	Prochain test Hydro	Prochain maintenance (6 ans)
<u>Extérieur</u>							
Cabanon UPS Extérieur	ABC 10	1995	36473	Strike First	2007	2019	2015
Barrière Sud-est extérieur (réservoir diesel)	ABC 20	2011	407679	Strike First		2023	2017
Panneau sous le 185T	CO2 10	1998	4857	Strike First	2010	2015	(37lbs)
Ch. Élect. Hydro 25000V Au bas de la pente	ABC 10	2010	673138	Ansul		2022	2016
<u>6e Étage</u>							
Bureau 7.1	ABC 5	1991	97539	Flag	2003	2015	2016
Salle mécanique 6.05	ABC 10	2013	160702	Ansul		2025	2019
Salle pompe 6.04	ABC 20	2007	750414	Amerex		2019	2019
Salle pompe 6.04 (chariot d'urgence)	ABC 10	2009	291380	Strike First		2021	2015
Salle mécanique 6.06	ABC 20	2007	750423	Amerex		2019	2019
Salle à manger 6e	ABC 5	2009	75412	Ansul		2021	2015
Atelier 6.08	ABC 10	2007	699376	Amerex		2019	2019
Réservoir tour-2	ABC 10	1993	245360	Strike First	2004	2016	2017
Salle osmose	ABC 5	2009	75816	Ansul		2021	2015
Salle fr-2	ABC 10	2008	70078	Ansul		2020	2014
Salle mécanique 6.01	ABC 20	2009	65725	Ansul		2021	2015
Sortie porte 2.8.3 6e	ABC 10	1988	950721	Flag	2013	2025	2019
Salle ascenseur moteur	ABC 10	1992	239868	Strike First	2004	2016	2017
salle mécanique 6.01	Boyaux	1994	1 1/2 x 75'	Niedner	2013	2016	
Valve gicleurs	ABC 10	2007	699185	Amerex		2019	2019
<u>5e Étage</u>							
Administration RPN 5.07	ABC 5	1988	124003	Flag	2006	2018	2019
Passage café 5.06	ABC 5	1992	409821	Strike First	2004	2016	2017
5,03	Boyaux	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Ch. Électrique/toilette homme Local 550-1	C02-5 Class 5BC	11-2009	562188	Ansul		11-2014	(14lbs)
Local 520 UPS	FE-09 1A10BC	2009	797036	Ansul		2021	2015
Sortie secours 557 5.08	ABC 5	2006	140794	Amerex		2018	2019
Passage photocopie	ABC 5	2009	75804	Ansul		2021	2015
Cabinet 5.01	Boyaux	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Emplacement	Modèle	Année fabrication	# Série	Marque	Dernier test Hydro	Prochain test Hydro	Prochain maintenance (6 ans)
Ascenseur 5.05	ABC 5	1992	409834	Strike First	2004	2016	2017
<u>4e Étage</u>							
Escalier secours 457 4.07	ABC 5	2006	140798	Amerex		2018	2019

Local 436 4.01	ABC 10	1992	239870	Strike First	2004	2016	2017
Cabinet ascenseur 4.02	ABC 10	2002	67470	Strike First		2014	2015
Cabinet ascenseur 4.02	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Près local 410 4.06	ABC 10	2006	543575	Amerex		2018	2019
Près toilette 4.04	ABC 10	2002	67460	Strike First		2014	2015
Près toilette 4.04	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Ch. Électrique/toilette homme Local 450-1	C02-5 Class 5BC	11-2009	562203	Ansul		11-2014	(14lbs)
Bureau 412 4.06	ABC 10	1992	239859	Strike First	2004	2016	2017
<u>3e Étage</u>							
Cabinet toilette 3.03	ABC 10	2002	67469	Strike First		2014	2015
Cabinet toilette 3.03	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Ch. Électrique/toilette homme Local 350-1	C02-5 Class 5BC	11-2009	562201	Ansul		11-2014	(14lbs)
Près bureau 307 3.08	ABC 10	2007	699009	Amerex		2019	2019
Près bureau 315 3.05	ABC 5	2007	357050	Amerex		2019	2019
Escalier secours 257 3.06	ABC 10	1993	245359	Strike First	2006	2018	2019
Bureau 335 3.07	ABC 5	2007	357044	Amerex		2019	2019
Cabinet ascenseur 3.01	ABC 10	1992	239861	Strike First	2004	2016	2017
Cabinet ascenseur 3.01	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
<u>2e Étage</u>							
Escalier secours 2.10	ABC 10	2007	699378	Amerex		2019	2019
Cabinet ascenseur 2.01	ABC 10	2002	67495	Strike First		2014	2015
Cabinet ascenseur 2.01	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Dans bureau 212	ABC 5	2007	354797	Amerex		2019	2019
Cabinet toilette 2.04	ABC 10	1992	239884	Strike First	2004	2016	2017
Cabinet toilette 2.04	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Ch. Électrique/toilette homme Local 260-1	C02-5 Class 5BC	11-2009	562179	Ansul		11-2014	(14lbs)
Local 212 2.00	FE-09 1A- 10BC	2009	797027	Ansul		2021	2015
Emplacement	Modèle	Année fabrication	# Série	Marque	Dernier test Hydro	Prochain test Hydro	Prochain maintenance (6 ans)
Près bureau 214 2.06	ABC 10	1993	245362	Strike First	2006	2018	2019
<u>1e Étage</u>							
Café Gueniève	Classe K Class 1 AK	2006	117704	Amerex	2011	2016	
Cabinet resto 1.13	ABC 10	2002	67484	Strike First		2014	2015
Cabinet resto 1.13	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Cafétéria 1.14	ABC 10	1993	245368	Strike First	2009	2021	2015
Sortie arrière casier	ABC 5	2008	72078	Ansul		2020	2014
Entrée salle conférence 1.11	ABC 10	1993	245361	Strike First	2006	2018	2019
Salle conférence 1.20	ABC 10	1995	36478	Strike First	2006	2018	2019
Sortie conférence 1.12	ABC 5	2001	215527	Amerex		2013	2019

Comptoir sécurité	ABC 5	2007	357039	Amerex		2019	2017
Cabinet administration 1.01	FE-09 1A-10BC	2009	797026	Ansul		2021	2015
Cabinet administration 1.01	Boyau	2007	1 1/2 x 75'	Polyflex	2013	2016	
Bureau administration	ABC 5	1986	597850	Diamond	2011	2023	2017
NETOPS 5.03	FE-09 1A-10BC	2009	797031	Ansul		2021	2015
<u>SOUS-SOL #1</u>							
Ascenseur ss. 01	ABC 20	2007	750427	Amerex		2019	2019
Chariot urgence ss	ABC 10	2009	291388	Strike First		2021	2015
Chariot urgence ss	ABC 10	2009	291390	Strike First		2021	2015
Local S-101 ss 1.5	ABC 20	2007	750415	Amerex		2019	2019
<u>SPARE</u>							
	C02 10 Class 10BC	1998	4869	Strike First	2009	2014	(35lbs)
	C02 10 Class -BC	1986	286555	??	2013	2018	(32lbs)
	ABC 5	1988	127604	Flag	2013	2025	2019
	C02 10 Class 10BC	1998	4832	Strike First	2009	2014	(34lbs)
	ABC 10	1986	606102	Diamond	2011	2023	2017
Local S-102 ss. 16	ABC 10	1995	36485	Strike First	2009	2021	2015
Local SS. 108 ss.7	C02 20 Class 10BC	1972	96424	Kiddie	2009	2014	(53lbs)
Passage près S-108 ss. 04	ABC 10	2007	699008	Amerex		2019	2019
Ch. Électrique S-163 ss. 06	C02 10 Class 5BC	1971	60638	Flag	2009	2014	(34lbs)
Emplacement	Modèle	Année fabrication	# Série	Marque	Dernier test Hydro	Prochain test Hydro	Prochain maintenance (6 ans)
Passage près S-163 ss. 05	C02 20 Class 10BC	1985	401693	Flag	2013	2018	(44lbs)
Local S-109 Magasin	ABC 10	1992	239869	Strike First	2004	2016	2018
Local S-110 électrique	C02 10 Class 10BC	2001	794728	Pyrene	2011	2016	(26lbs)
SS. 18 vers le garage	ABC 10	2007	699184	Amerex		2019	2019
<u>GARAGE</u>							
Entrepôt S-121	ABC 10	1988	970676	Flag	2013	2025	2019
Porte de garage	C02 10 Class 10BC	1998	4907	Strike First	2009	2014	(36lbs)
Atelier S-123 ss. 14	ABC 10	1992	239854	Strike First	2004	2016	2017
Local recycle ss. 19	ABC 10	1995	36484	Strike First	2007	2019	2019
Entrée Local Recyclage	ABC 10	1992	239853	Strike First	2004	2016	2017
Sortie secours S-167 ss. 02	ABC 10	2007	699065	Amerex		2019	2019
Local S-164 ss. 03 Bell	C02 10 Class 5BC	1980	176584	Pyrene	2013	2018	(27lbs)
Tracteur	ABC 5	2008	894653	Ansul		2020	2014
Lift	ABC 5	2008	894652	Ansul		2020	2014

Garage vers ascenseurs	ABC 10	1995	36491	Strike First	2007	2019	2015
Près DPPUPS	C02 20 Class10BC	1995	341604	Flag	2011	2016	(46lbs)
<u>UPS</u>							
SS. 21 UPS	C02 15 Class10BC	1983	22252	Flag	2009	2014	(35lbs)
SS. 22 UPS	C02 15 Class10BC	1983	22277	Flag	2009	2014	(35lbs)
S-129	C02 15 Class10BC	1986	55090	Pyrene	2009	2014	(36lbs)
<u>OPPS</u>							
SS. Local S-130 OPPS ss. 30	C02 15 Class10BC	2008	655185	Ansul		2013	(36lbs)
SS. Local S-130 OPPS ss. 25	C02 15 Class10BC	1985	50563	Pyrene	2009	2014	(34lbs)
SS. Local S-130 OPPS	C02 15 Class10BC	1985	50651	Pyrene	2009	2014	(34lbs)
SS. Local S-130 OPPS ss. 24	C02 20 Class10BC	1996	431453	Flag	2009	2014	(47lbs)
SS. Local S-130 OPPS	C02 15 Class10BC	1985	50705	Pyrene	2009	2014	(35lbs)
SS. Local S-130 OPPS ss. 34	ABC 10	1992	239867	Strike First	2004	2016	2017
<u>CENTRALE SERVEURS</u>							
S-119 ss. 37	ABC 10	2002	67489	Strike First		2014	2015
S-111 ss. 09	ABC 10	1993	245367	Strike First	2004	2016	2017
Emplacement	Modèle	Année fabrication	# Série	Marque	Dernier test Hydro	Prochain test Hydro	Prochain maintenance (6 ans)
Près S-201 ss. 38	ABC 10	2002	67490	Strike First		2014	2015
S-200 entrée ss. 39	Watermist Class 2AC	2003	282246	Amerex	2009	2014	
Colonne 9-10 X-Y	Watermist Class 2AC	2003	282212	Amerex	2009	2014	
Labo ss. 41	Watermist Class 2AC	2003	282213	Amerex	2009	2014	
Labo ss. 40	Watermist Class 2AC	2003	282207	Amerex	2009	2014	
Près porte S-204 IBM	C02 10 Class 10BC	1998	4876	Strike First	2009	2014	(36.5lbs)
Colonne 37-38 GG-HH	Watermist Class 2AC	2003	282205	Amerex	2009	2014	
Colonne 24 ss. 44 X-Y	Watermist Class 2AC	2003	282237	Amerex	2009	2014	
Colonne 37-38 X-Y	Watermist Class 2AC	2003	282206	Amerex	2009	2014	
Colonne 51-52 X-Y	Watermist Class 2AC	2003	282250	Amerex	2009	2014	
Colonne 51-52 O-P ss.42	Watermist Class 2AC	2003	282211	Amerex	2009	2014	
Dans S-210/209 ch. Asc.	ABC 5	2008	72085	Ansul		2020	2014
Local S-211 Monte-Charge	ABC 10	2008	70077	Ansul		2020	2014
Ch. Électrique S-212	C02 10 Class10BC	1998	4872	Strike First	2009	2014	(34.5 lbs)
Ch. Électrique S-205 ss. 50	C02 10 Class10BC	1998	4927	Strike First	2009	2014	(36lbs)

Sortie secours S-206 ss. 49	Watermist Class 2AC	2003	282238	Amerex	2009	2014	
Réception M-C	ABC 10	2008	68594	Ansul		2020	2014