

*Conférence des soumissionnaires
NGCC Cape Roger 2016*

27 avril 2016 OLZ-5-38239

La Conférence des soumissionnaires a été convoquée au bureau de TPSGC commençant à 01:00 avec les fonctionnaires suivants présents :

<i>Nom</i>	<i>Grade ou poste</i>	<i>Ce qui représente</i>
Art de riz	Maître d'ouvrage	TPSGC
Mark Roebathan	Estimation des contrats	NewDock
Craig Barrett	VMM	GCC
Francis Dalton	Gestionnaire	Fermeuse Marine Ltd.
Daniel J Villeneuve	Président et directeur général	76633 Terre-Neuve et Labrador Inc

Appel d'offres
Aucun problème

PRÉAMBULE DE RADOUB

#14 Veuillez prendre note que le CSA 47.1 s'applique également.

SERVICES HD-01

3.1.2 shore power est d'encherir comme indiqué dans la spécification.

HD-02 PRODUCTION GRAPHIQUE

Aucun problème

HD-03 SEC AMARRAGE

Veuillez noter que le navire doit être placé à un endroit ne pas à être « pris au piège ». Le navire doit pouvoir être libérés à la fin de la remettre en place.

Deux jours d'avis must remis à gcc avant déconnexion. Cela garantira l'équipage adéquat sont disponibles.

PEINTURE ET INSPECTION DE LA COQUE HD-04

Aucun problème

HD-05 MER BAIE DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE

Aucun problème

ANODES DE ZINC HD-06

Aucun problème

REFROIDISSEUR D'HUILE DIRECTION HD-07

Il y aura d'huile minimale pour l'yard à traiter.

HD-08 TRIM TAB CYLINDRES ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES CÂBLES DU TAB COMPENSATEUR

3.1.3 confirmation d'a été étant donné que les vérins du compensateur qui sera envoyé.

Dessins sont attachés.

3.1.5 une indemnité de \$ 2 000,00 est fournie pour fournir les câbles. (une facture sera demandée).

Remarque : l'installation doit être enchérir.

RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE HD-09 NETTOYAGE

3.1.3 incluent pompage 500 litres de carburant et fournir le coût unitaire pour 10 litres. Un ajustement sera complété selon facture

INSPECTION DE PIPELINE HD-10

Aucun problème

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE HD-11

Aucun problème

REPLACEMENT DES TUBES D'ÉTAMBOT HD-12

S'il vous plaît supprimer la section 3.1.5.

Les soumissionnaires seront chargés de fournir les traversées Thordon.

Remarque : Des entrepreneurs sera responsables de tous les éléments de l'interférence. Cela inclut sans y être limité, gouvernails, les hélices, arbres etc..

INSPECTION DU RADEAU DE SAUVETAGE HD-13

L'allocation est pour le radeau de sauvetage service seulement. L'yard sera responsable de l'enlèvement et livraison vers et à partir.

ESSAIS D'ISOLEMENT L-01

Aucun problème

DISPOSITIF D'EXTINCTION DE FEU L-02 DETECTION SYSTEM, CO ET PORTABLE EXTINCTEURS

Aucun problème

L-3 DE REMPLACER LES PILES DE DÉBUT

Aucun problème

Modifications de L4 boîte de batterie (s) (nouvel article)

Cet article a été introduit à la Conférence de l'enchérisseur.

Remarque Il y a 2 coffres en aluminium à modifier. Il y a 8 batteries, 4 pour les batteries de démarrage et 4 pour les batteries de service. L'entrepreneur doit confirmer les dimensions avant fabrication.

Fiche de données de tarification

PRÉAMBULE

Essais et documents ___ \$

SERVICES HD-01 \$ _____

Passerelles \$ _____

Rive-puissance jour taux \$ _____ x 29 jours = \$ _____

Fire protection \$ _____

Garbage \$ _____

Élimination de l'eau 50 litres \$ _____ x 4 (200 litres) d'huile = \$ _____

Tablier protection \$ _____

Toilettes \$ _____

Bureau \$ _____

Plan d'accès non autorisé feu – \$ _____

Nettoyage \$ _____

HD-02 PRODUCTION GRAPHIQUE \$ _____

HD-03 SEC AMARRAGE

Station d'accueil \$ _____

Désamarrage \$ _____

HD-04 INSPECTION et peinture de coque (inclure hydro jet de 112²) \$ _____

3.1.4 les réparations à la coque revêtement coût unitaire \$ _____ pi² x 100 = \$ _____

3.1.7 un coût unitaire \$ _____ m² x 72 = \$ _____

B le coût unitaire \$ _____ m² x 40 = \$ _____

C coque stripe \$ _____

HD-05 MER BAIE DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE DE 17 \$ _____

coût unitaire 1,1 \$ $\frac{1}{2}$ m²x 1 = \$ _____

ANODES DE ZINC HD-06 12 \$ _____

REFROIDISSEUR D'HUILE DIRECTION HD-07

\$ _____

HD-08 TRIM TAB CYLINDRES ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES CÂBLES DU TAB COMPENSATEUR

\$ _____

Provision pour la fourniture de câbles de \$ 2 000,00

Baliser une allocation ____ % x ____ \$\$ 2 000,00 (maximum 10 %)

RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE HD-09 NETTOYAGE \$ _____

Coût unitaire par \$ _____ 10 litres x 50 \$ _____

INSPECTION DE PIPELINE HD-10 \$ _____

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE HD-11 \$ _____

REPLACEMENT DES TUBES D'ÉTAMBOT HD-12 \$ _____

INSPECTION DU RADEAU DE SAUVETAGE HD-13

\$ _____

Provision pour OEM Service \$ 2 500,00

Baliser une allocation ____ % x ____ \$\$ 2 500,00 (maximum 10 %)

ESSAIS D'ISOLEMENT L-01 \$ _____

DISPOSITIF D'EXTINCTION DE FEU L-02 DETECTION SYSTEM, CO ET EXTINCTEURS PORTATIFS \$ _____

L-3 DE REMPLACER LES PILES DE DÉBUT \$ _____

Modifications de L4 boîte de batterie (s) (nouvel article) \$ _____

Total de ____ \$ (TVH en sus)

NOTE : Le total à payer pour la majoration des allocations sera le pourcentage indiqué des coûts réels basés sur les factures.