



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

| | | |
|---|--|---|
| Title - Sujet Pièces/Réparation batteries Chariot | | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W3380-15B005/A | | Date 2016-08-24 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W3380-15B005 | | Amendment No. - N° modif. 003 |
| File No. - N° de dossier MTA-6-39006 (309) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME | |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-309-13907 | | |
| Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale | | 2016-06-16 |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-14 | | Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Mary | | Buyer Id - Id de l'acheteur mta309 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3874 () | | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Delivery Required - Livraison exigée | | |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE Garnison Longue-Pointe 6769, rue Notre-Dame Est Montréal, Québec H1N 3E9 Canada | | |
| Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre. | | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | | |
|--|--|---|
| Acknowledgement copy required Accusé de réception requis | Yes - Oui <input type="checkbox"/> | No - Non <input type="checkbox"/> |
| The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre. | | |
| Signature | Date | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| For the Minister - Pour le Ministre | | |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

APPORTER À LA DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES CI-DESSUS MENTIONNÉE LA MODIFICATION SUIVANTE :

SUPPRIMER :

**ANNEXE « B »
BASE DE PAIEMENT**

NOTE AUX OFFRANTS :

1. Prix fermes sont requis pour tous les articles au tableau ci-dessus mentionné. Les taxes applicables sont en sus.

LES OFFRES QUI NE RESPECTENT PAS CETTE CONDITION SERONT REJETÉES.

Période : Date d'émission jusqu'au 31 décembre 2017 (Années fermes)

Pièces et main-d'œuvre tel que décrit à l'annexe A

TABLEAU 1

| Description | Période | | Total | Total |
|---|--|--|---------|---------|
| | De l'octroi au 31 décembre 2016 | Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2017 | | |
| | ANNÉE 1 | ANNÉE 2 | ANNÉE 1 | ANNÉE 2 |
| a. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(heures régulières) *Du lundi au vendredi entre 07h00 et 16h00. | _____\$ X 100 hres | _____\$ X 100 hres | _____\$ | _____\$ |
| b. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(en dehors des heures régulières, incluant les fins de semaines) | _____\$ X 100 hres | _____\$ X 100 hres | _____\$ | _____\$ |
| c. La liste de batteries citées ci-dessous est un exemple de ce qui est utilisée actuellement et n'est pas une liste exhaustive. Nous avons sélectionné ces batteries pour des fins d'évaluation financière. | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | | |
| Model : 18-125-15 Dimension : 38,00 x 17,75 x 30,50 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 875 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X 2 unités | _____\$ X 2 unités | _____\$ | _____\$ |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| Model : 18-85-07 Dimension : 25,50 x 8,56 x 23 Voltage : 24 volts Ampère-heure : 225 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ | _____\$ |
| Model : 24-85-19 Dimension : 38,25 x 29,75 x 22,50 Voltage : 48 volts Ampère-heure : 765 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ | _____\$ |
| Model : 18-125-13 Dimension : 38,00 x 15,50 x 31,00 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 750 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ | _____\$ |

Période : Années d'option

Pièces et main-d'œuvre tel que décrit à l'annexe A

TABLEAU 2

| Description | Période | Total |
|--|--|--|
| | Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 | |
| a. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées*(heures régulières) *Du lundi au vendredi entre 07h00 et 16h00. | _____\$ X <u>100</u> hres | _____\$ |
| b. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(en dehors des heures régulières, incluant les fins de semaines) | _____\$ X <u>100</u> hres | _____\$ |
| c. La liste de batteries citées ci-dessous est un exemple de ce qui est utilisée actuellement et n'est pas une liste exhaustive. Nous avons sélectionné ces batteries pour des fins d'évaluation financière | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités |
| Model : 18-125-15 Dimension : 38,00 x 17,75 x 30,50 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 875 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ |
| Model : 18-85-07 Dimension : 25,50 x 8,56 x 23 Voltage : 24 volts Ampère-heure : 225 AH | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ |

N° de l'invitation - Solicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | |
|---|-------------------|----|
| Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | | |
| Model : 24-85-19 Dimension : 38,25 x 29,75 x 22,50 Voltage : 48 volts Ampère-heure : 765 AH | | |
| Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | X <u>2</u> unités | \$ |
| Model : 18-125-13 Dimension : 38,00 x 15,50 x 31,00 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 750 AH | | |
| Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | X <u>3</u> unités | \$ |

VOUS TROUVEREZ NOTRE INVENTAIRE DE CHARIOTS ÉLEVATEURS ENUMÉRÉS CI-DESSOUS :

| MANUFACTURER | YEAR | MODEL | SERIAL NUMBER |
|--------------|------|-------------|--------------------|
| BENCO | 2008 | TP-500 | 296.03.09 |
| BENCO | 2005 | TRANSPORTER | 4N1234 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11460105 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11290404 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11280304 |
| CLARK | 2008 | TMX25 | TMX25025019597 |
| CLARK | 2014 | ECX30 | ECX36022799653KF |
| CLARK | 2008 | ESM II-15 | ESX25000939704 |
| CLARK | 2006 | ESM II-15 | ESM24703509580 |
| CLARK | 2004 | TMG15S | TMG24817439570 |
| CLARK | 2002 | TMG 15S | TMG24803959570 |
| CLARK | 2014 | ECX30 | ECX36022809653KF |
| CLARK | 1998 | ECG20 | ECG358-0339-6754FB |
| CLARK | 1998 | ECG20 | ECG35803686754FB |
| CROWN | 2014 | RR5725-45 | 1A425433 |
| CVS FERRARI | 2012 | F478 | ZA9F478H603A26155 |
| CVS FERRARI | 2012 | F478 | ZA9F478H603A26150 |
| DAEWOO | 1999 | G25S | 99-01548 |
| DAEWOO | 2006 | BC30S | CM-00458 |
| DAEWOO | 2004 | G30E | DX-00305 |
| DAEWOO | 2002 | G25E | CX-04254 |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|---------------|------|---------|------------------|
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00182 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00181 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00185 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00188 |
| DAEWOO | 2002 | BC25S | CL-00127 |
| DAEWOO | 2003 | G30E | DX-00127 |
| DAEWOO | 2002 | G30E | CX03502 |
| DAEWOO | 2006 | BC30S | CN00459 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00187 |
| DAEWOO | 2000 | G20S | CX-00843 |
| DAEWOO | 2000 | G25S | CX-00842 |
| DAEWOO | 2002 | G25E | CX-05013 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ000186 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00149 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00147 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00148 |
| DOOSAN | 2014 | G20E3-5 | FGA07179000778 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-02003 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02746 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00560 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00556 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00555 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00553 |
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02748 |
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02749 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-01922 |
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC-00259 |
| DOOSAN | 2010 | G30P-5 | MM-00676 |
| DOOSAN | 2010 | G30P-5 | MM-00677 |
| DOOSAN | 2014 | G35C-5 | FGA0E-1290-01051 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02750 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02752 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00561 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00575 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00574 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00573 |
| DOOSAN | 2012 | B18T-5 | FBA02-1370-01366 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00562 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00554 |
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC00251 |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|--------------|------|--------------|---------------------|
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC00250 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00128 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00127 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00130 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00129 |
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02744 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02751 |
| DOOSAN | 2012 | B18T-5 | FBA02-1370-01339 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02747 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-02004 |
| DREXEL | 2005 | SLT30 | 46502D-30195 |
| DREXEL | 2013 | SLT-30AC | SLT30AC-1307C-07850 |
| DREXEL | 2008 | SL66 | SL66-50-803B-30794 |
| DREXEL | 2008 | SL40 | SL40SE-802D-05317 |
| DREXEL | 2005 | SLT30 | 46502D-30194 |
| EP | 2008 | ES-10-22C | 08090737 |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N13890M |
| HYSTER | 2013 | W30ZR | B455N02310L |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02200K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02204K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02203K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02202K |
| HYSTER | 2015 | H360-48HD2 | A238E01657N |
| HYSTER | 1991 | H230XL | D7D1849M |
| HYSTER | 2011 | N30ZDRS | A265N02769K |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N14376M |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N13889M |
| HYSTER | 2011 | N30ZDRS | A265N02768K |
| HYSTER | 2013 | H70FT | L177V13684L |
| HYUNDAI | 2005 | HBF30C7 | FM0310007 |
| LIFTKING IND | 2005 | CDN10 | LT1345 |
| MANITEX | 2014 | CVS-F25 | A26035 |
| RAYMOND | 2009 | 7400DR32TT | 740-09-AB14714 |
| RAYMOND | 2009 | 7400DR32TT | 740-09-AB14709 |
| RAYMOND | 2001 | RWR300 | RWR-01-00214 |
| RAYMOND | 2001 | RWR300 | RWR-01-00211 |
| RAYMOND | 2011 | 5400-OPC30TT | 540-12-A13518 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22723 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22803 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22802 |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|---------|------|------------------|---------------|
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22725 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22724 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22722 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22726 |
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03280 |
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03281 |
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03282 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15965 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15964 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15963 |
| RAYMOND | 2012 | 4150-C30TT | 415-12-35856 |
| RAYMOND | 2011 | 5400-OPC30TT | 540-12-A13519 |
| RAYMOND | 2008 | TRT-S30SRT | TRT-07-00127 |
| RAYMOND | 1986 | 76SL100TF | 076-86-0265 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00383 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00382 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00381 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00380 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00379 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00378 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-95-00406 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-95-00405 |
| RAYMOND | 2007 | 5200-OPC30T | 520-07-02094 |
| SCHAEFF | 2013 | SE80 | KE00039K |
| SCHAEFF | 2013 | SE80 | LT2290SC |
| VTC | 2015 | 500 T | 3107.03.15 |
| VTC | 2015 | 500 T | 3106.03.15 |
| W30ZR | 2014 | HYSTER | B455N02467M |

INSÉRER : A la partie 2 : Instructions, clauses et conditions uniformisées

1.1.1 Clauses du guide des CUA

| | | |
|--------|-------------------------------|------------|
| B4024T | Aucun produit de remplacement | 2006-08-15 |
| M1004T | Condition du matériel | 2010-05-16 |

INSÉRER

**ANNEXE « B »
BASE DE PAIEMENT**

NOTE AUX OFFRANTS :

1. Prix fermes sont requis pour tous les articles au tableau ci-dessus mentionné. Les taxes applicables sont en sus.

LES OFFRES QUI NE RESPECTENT PAS CETTE CONDITION SERONT REJETÉES.

Période : Date d'émission jusqu'au 31 décembre 2017 (Années fermes)

Pièces et main-d'œuvre tel que décrit à l'annexe A

TABLEAU 1

| Description | Période | | Total | Total |
|---|---|---|----------|----------|
| | De l'octroi au 31 décembre 2016 | Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2017 | | |
| | ANNÉE 1 | ANNÉE 2 | ANNÉE 1 | ANNÉE 2 |
| a. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(heures régulières) *Du lundi au vendredi entre 07h00 et 16h00. | _____ \$ X 100 hres | _____ \$ X 100 hres | _____ \$ | _____ \$ |
| b. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(en dehors des heures régulières, incluant les fins de semaines) | _____ \$ X 100 hres | _____ \$ X 100 hres | _____ \$ | _____ \$ |
| c. La liste de batteries citées ci-dessous est un exemple de ce qui est utilisée actuellement et n'est pas une liste exhaustive. Nous avons sélectionné ces batteries pour des fins d'évaluation financière. | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | | |
| Model : 18-125-15 Dimension : 38,00 x 17,75 x 30,50 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 875 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____ \$ X 2 unités | _____ \$ X 2 unités | _____ \$ | _____ \$ |
| Model : 18-85-7 Dimension : 25,50 x 8,56 x 23 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 255 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____ \$ X 3 unités | _____ \$ X 3 unités | _____ \$ | _____ \$ |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| Model : 24-85-19 Dimension : 38,25 x 29,75 x 22,50 Voltage : 48 volts Ampère-heure : 765 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ | _____\$ |
| Model : 18-125-13 Dimension : 38,00 x 15,50 x 31,00 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 750 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ | _____\$ |

Période : Années d'option

Pièces et main-d'œuvre tel que décrit à l'annexe A

TABLEAU 2

| Description | Période | Total |
|--|--|--|
| | Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 | |
| a. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées*(heures régulières) *Du lundi au vendredi entre 07h00 et 16h00. | _____\$ X <u>100</u> hres | _____\$ |
| b. Taux horaire pour la réparation X nombre d'heures estimées *(en dehors des heures régulières, incluant les fins de semaines) | _____\$ X <u>100</u> hres | _____\$ |
| c. La liste de batteries citées ci-dessous est un exemple de ce qui est utilisée actuellement et n'est pas une liste exhaustive. Nous avons sélectionné ces batteries pour des fins d'évaluation financière | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités | L'estimation du nombre de batteries utilisées durant une année est de 10 unités |
| Model : 18-125-15 Dimension : 38,00 x 17,75 x 30,50 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 875 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ |
| Model : 18-85-7 Dimension : 25,50 x 8,56 x 23 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 255 AH Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | _____\$ X <u>3</u> unités | _____\$ |
| Model : 24-85-19 Dimension : 38,25 x 29,75 x 22,50 Voltage : 48 volts Ampère-heure : 765 AH | _____\$ X <u>2</u> unités | _____\$ |

N° de l'invitation - Solicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | |
|---|------------|--|
| Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | | |
| Model : 18-125-13 Dimension : 38,00 x 15,50 x 31,00 Voltage : 36 volts Ampère-heure : 750 AH | | |
| Coût d'une batterie X nombre de batteries estimé. | X 3 unités | |

VOUS TROUVEREZ NOTRE INVENTAIRE DE CHARIOTS ÉLEVATEURS ENUMÉRÉS CI-DESSOUS :

| MANUFACTURER | YEAR | MODEL | SERIAL NUMBER |
|--------------|------|-------------|--------------------|
| BENCO | 2008 | TP-500 | 296.03.09 |
| BENCO | 2005 | TRANSPORTER | 4N1234 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11460105 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11290404 |
| BENCO | 2004 | TRANSPORTER | 11280304 |
| CLARK | 2008 | TMX25 | TMX25025019597 |
| CLARK | 2014 | ECX30 | ECX36022799653KF |
| CLARK | 2008 | ESM II-15 | ESX25000939704 |
| CLARK | 2006 | ESM II-15 | ESM24703509580 |
| CLARK | 2004 | TMG15S | TMG24817439570 |
| CLARK | 2002 | TMG 15S | TMG24803959570 |
| CLARK | 2014 | ECX30 | ECX36022809653KF |
| CLARK | 1998 | ECG20 | ECG358-0339-6754FB |
| CLARK | 1998 | ECG20 | ECG35803686754FB |
| CROWN | 2014 | RR5725-45 | 1A425433 |
| CVS FERRARI | 2012 | F478 | ZA9F478H603A26155 |
| CVS FERRARI | 2012 | F478 | ZA9F478H603A26150 |
| DAEWOO | 1999 | G25S | 99-01548 |
| DAEWOO | 2006 | BC30S | CM-00458 |
| DAEWOO | 2004 | G30E | DX-00305 |
| DAEWOO | 2002 | G25E | CX-04254 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00182 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00181 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00185 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00188 |
| DAEWOO | 2002 | BC25S | CL-00127 |

N° de l'invitation - Solicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|---------------|------|---------|------------------|
| DAEWOO | 2003 | G30E | DX-00127 |
| DAEWOO | 2002 | G30E | CX03502 |
| DAEWOO | 2006 | BC30S | CN00459 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ-00187 |
| DAEWOO | 2000 | G20S | CX-00843 |
| DAEWOO | 2000 | G25S | CX-00842 |
| DAEWOO | 2002 | G25E | CX-05013 |
| DAEWOO | 2002 | BC20S | CJ000186 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00149 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00147 |
| DAEWOO/DOOSAN | 2007 | G30E | MC-00148 |
| DOOSAN | 2014 | G20E3-5 | FGA07179000778 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-02003 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02746 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00560 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00556 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00555 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00553 |
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02748 |
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02749 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-01922 |
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC-00259 |
| DOOSAN | 2010 | G30P-5 | MM-00676 |
| DOOSAN | 2010 | G30P-5 | MM-00677 |
| DOOSAN | 2014 | G35C-5 | FGA0E-1290-01051 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02750 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02752 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00561 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00575 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00574 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00573 |
| DOOSAN | 2012 | B18T-5 | FBA02-1370-01366 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00562 |
| DOOSAN | 2012 | BC30S-5 | FBA0J-1350-00554 |
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC00251 |
| DOOSAN | 2010 | G30E-5 | MC00250 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00128 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00127 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00130 |
| DOOSAN | 2008 | BC30S-5 | LA-00129 |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|--------------|------|------------------|---------------------|
| DOOSAN | 2014 | G30E3-5 | FGA09-1790-02744 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02751 |
| DOOSAN | 2012 | B18T-5 | FBA02-1370-01339 |
| DOOSAN | 2014 | G30E-5 | FGA09-1790-02747 |
| DOOSAN | 2012 | G30E-5 | FGA09-1790-02004 |
| DREXEL | 2005 | SLT30 | 46502D-30195 |
| DREXEL | 2013 | SLT-30AC | SLT30AC-1307C-07850 |
| DREXEL | 2008 | SL66 | SL66-50-803B-30794 |
| DREXEL | 2008 | SL40 | SL40SE-802D-05317 |
| DREXEL | 2005 | SLT30 | 46502D-30194 |
| EP | 2008 | ES-10-22C | 08090737 |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N13890M |
| HYSTER | 2013 | W30ZR | B455N02310L |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02200K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02204K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02203K |
| HYSTER | 2012 | W30ZR | B455N02202K |
| HYSTER | 2015 | H360-48HD2 | A238E01657N |
| HYSTER | 1991 | H230XL | D7D1849M |
| HYSTER | 2011 | N30ZDRS | A265N02769K |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N14376M |
| HYSTER | 2014 | E65XN | A268N13889M |
| HYSTER | 2011 | N30ZDRS | A265N02768K |
| HYSTER | 2013 | H70FT | L177V13684L |
| HYUNDAI | 2005 | HBF30C7 | FM0310007 |
| LIFTKING IND | 2005 | CDN10 | LT1345 |
| MANITEX | 2014 | CVS-F25 | A26035 |
| RAYMOND | 2009 | 7400DR32TT | 740-09-AB14714 |
| RAYMOND | 2009 | 7400DR32TT | 740-09-AB14709 |
| RAYMOND | 2001 | RWR300 | RWR-01-00214 |
| RAYMOND | 2001 | RWR300 | RWR-01-00211 |
| RAYMOND | 2011 | 5400-OPC30TT | 540-12-A13518 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22723 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22803 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22802 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22725 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22724 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22722 |
| RAYMOND | 2015 | 5600-OPC30TT | 560-15-A22726 |
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03280 |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W3380-15B005/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3380-15B005

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA 6-39006

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

| | | | |
|---------|------|------------------|---------------|
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03281 |
| RAYMOND | 2014 | 9600-CSR30T 5371 | 960-14-03282 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15965 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15964 |
| RAYMOND | 2013 | 5500-OPC30TT | 550-13-A15963 |
| RAYMOND | 2012 | 4150-C30TT | 415-12-35856 |
| RAYMOND | 2011 | 5400-OPC30TT | 540-12-A13519 |
| RAYMOND | 2008 | TRT-S30SRT | TRT-07-00127 |
| RAYMOND | 1986 | 76SL100TF | 076-86-0265 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00383 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00382 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00381 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00380 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00379 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-94-00378 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-95-00406 |
| RAYMOND | 1995 | 589 SRT | 589-95-00405 |
| RAYMOND | 2007 | 5200-OPC30T | 520-07-02094 |
| SCHAEFF | 2013 | SE80 | KE00039K |
| SCHAEFF | 2013 | SE80 | LT2290SC |
| VTC | 2015 | 500 T | 3107.03.15 |
| VTC | 2015 | 500 T | 3106.03.15 |
| W30ZR | 2014 | HYSTER | B455N02467M |

INSÉRER : A la partie 2 : Instructions, clauses et conditions uniformisées

i. Clauses du guide des CCUA

B4024T Aucun produit de remplacement 2006-08-15
M1004T Condition du matériel 2010-05-16

- Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes.