



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Nova Scotia
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This amendment 001 is raised to answer a question from a potential bidder. See herein.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Air Compressor | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-170564/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 39903-17-0564 | Date 2016-11-08 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-220-9942 | |
| File No. - N° de dossier HAL-6-77119 (220) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-11-18 | |
| Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy | Buyer Id - Id de l'acheteur hal220 |
| Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5481 () | FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Cette modification 002 est soulevée pour répondre à des questions qui a été soulevée lors de la visite du site de soumissionnaires éventuels comme suit :

Q2. Quelle est la superficie du socle de service existant sur lequel reposent les compresseurs d'air?

R2. 40 ½ po de profondeur X 101 po de longueur

Q3. Quelles sont les dimensions des ouvertures de l'ascenseur?

R3. L'ouverture des portes de l'ascenseur mesure 41 po de largeur X 83 po de hauteur. La superficie du plancher est d'environ 63 po de profondeur X 77 po de longueur.

Q4. Les câbles qui alimentent actuellement les deux transformateurs ne sont pas suffisamment longs pour les nouveaux sectionneurs qui remplaceront les transformateurs.

R4. Se reporter aux photos A, B et C

- Le câble qui alimente le transformateur n° 2 est suffisamment long, et il peut être réutilisé pour le sectionneur n° 2 de l'entrée par le bas. Il faut régler la hauteur du sectionneur en fonction de la longueur du câble.
- Le câble qui alimente le transformateur n° 1 est trop court (photo B). Il faut retirer le câble Teck qui alimente le transformateur n° 1 et le remplacer par un tube électrique métallique. Le tube doit suivre le tracé original du câble Teck et relier la boîte de connexion sous la dalle (photo C) et le nouveau sectionneur n° 1. Il faut utiliser l'ancienne boîte de connexion sous la dalle comme boîte de tirage sans faire de raccords. Il faudra environ 88 pi de câble pour relier le MCC n° 4 au nouveau sectionneur n° 1 (dessin n° 1). Il faut installer une protection coupe-feu à l'endroit où le tube électrique métallique traverse la dalle de sol.

Q5. Quelles zones doivent être peinturées?

R5. Se reporter à la photo A. Il faut appliquer une nouvelle couche de peinture sur le mur derrière les compresseurs et le socle de service (dans la zone à l'intérieur des flèches, jusqu'au plancher). Avant de peindre, il faut remettre en état toutes les surfaces endommagées pendant l'installation. La peinture doit être assortie à la peinture et aux couleurs existantes (peinture Pitt-Tech de PPG).

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-170564/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-17-0564

File No. - N° du dossier
HAL-6-77119

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Photo A



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-170564/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-17-0564

File No. - N° du dossier
HAL-6-77119

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Photo B



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-170564/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-17-0564

File No. - N° du dossier
HAL-6-77119

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Photo C

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-170564/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL220

Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-17-0564

File No. - N° du dossier
HAL-6-77119

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME



Buyer ID - Id de l'acheteur
HAL220

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME