



#### Modification 002

Cette modification est effectuée afin de prolonger la date de clôture des soumissions au 29 novembre 2017.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

#### Modification 001

Cette modification 001 a pour but de fournir les questions et réponses suivantes:

##### Question 1 :

Articles 3 et 4 du diagramme no. 9280085:

Le diagramme de l'article #1 sur le diagramme 9280085 mentionne qu'il y a 8 circuits sur le panneau frontal et sur le décalque. La liste des quantités pour les numéros d'articles 11, 12 et 13 mentionne qu'il y a un total de 4 disjoncteurs. Le numéro de pièce qui est actuellement QO-6L-100 indique qu'il a 6 espaces pour les disjoncteurs. Est-ce que le Canada peut clarifier ce qui est actuellement requis?

##### Réponse 1:

Sur le diagramme 9280085 il y a un total de 8 espaces disponibles Il y a 6 disjoncteurs requis plus 2 de remplacement.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.