

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Place Bonaventure,

800 rue de la Gauchetière Ouest Voir aux présentes - See herein Montréal Québec H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière Ouest Voir aux présentes - See herein Montréal Québec H5A 1L6

Title - Sujet				
Exp.conseil mise normes Drumm	ond			
Solicitation No N° de l'invitation			Amendment No N° modif.	
21301-183101/A			008	
Client Reference No N° de référence du client			Date	
21301-18-3101			2018-01-16	
GETS Reference No N° de réf	érence de SEAG			
PW-\$MTC-775-14607				
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME				
MTC-7-40135 (775)				
Solicitation Closes - L'invitation prer at - à $02:00~\mathrm{PM}$ on - le $2018-01-25$			Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B F.A.B. Plant-Usine: Destination:	✓ Other-Autre:		•	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur	
Aguilera, Maria Pia			mtc775	
Telephone No N° de téléphone			FAX No N° de FAX	
(514) 496-3573 ()			(514) 496-3822	
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service				

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée			
Vendor/Firm Name and Address				
Raison sociale et adresse du fournisseur/e	de l'entrepreneur			
Telephone No N° de téléphone				
Facsimile No N° de télécopieur				
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm				
(type or print)				
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/				
de l'entrepreneur (taper ou écrire en carac	tères d'imprimerie)			
O'martana	Parts.			
gnature Date				



Amd. No. - N° de la modif. 008 File No. - N° du dossier MTC-7-40135

Buyer ID - Id de l'acheteur mtc775 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION 008:

CHANGEMENT D'ADRESSE – DÉPÔT DES SOUMISSIONS

En personne ou par la poste: Place Bonaventure, portail Sud-Ouest, 7^e étage 800 rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 7300, Montréal (QC), H5A 1L6

QUESTIONS ET RÉPONSES

- 1. Concernant les demandes suivantes
 - a. climatiser la section bureau administratif Corcan à partir du système central de ventilation environ 1 200 pieds carrés;
 - i. Le système B-1 desservant ce secteur n'est pas climatisé. Une climatisation locale sera requise et non l'ensemble de la capacité du système B-1

Rep : il faut seulement climatiser le secteur administratif de Corcan. Par contre on veut que ça soit fait via le réseau d'eau refroidie

- b. modifier et équilibrer le système de ventilation B-2 alimentant l'atelier 2 convertir le système actuel 100% air frais avec roue thermique en H;
 - i. Est-ce qu'une roue thermique est requise ou un système en H seulement est requis? **Rep : ceci sera à valider par le consultant lors du développement du concept.**
- c. modifier et équilibrer le système de ventilation B-3, desservant l'atelier 3 débrancher l'alimentation de la salle des compresseurs et convertir le système 100% air frais avec roue thermique en H;
 - i. Est-ce qu'une roue thermique est requise ou un système en H seulement est requis? **Rep : ceci sera à valider par le consultant lors du développement du concept.**
- 2.
- a. modifier, équilibrer et mettre aux normes le système de ventilation B-4, desservant la buanderie – dissocier les sorties des trois (3) sécheuses commerciales du système et les acheminer vers l'extérieur; convertir le système actuel 100% air frais avec roue thermique en H, modifier le système de filtration d'air;
 - i. Est-ce qu'une mise aux normes du système ainsi que de la distribution d'air est requise ou seulement l'unité de ventilation dans la salle mécanique.
 - ii. Il y a déjà 2 sécheuses convertie au gaz naturel avec sortie indépendante. Seule une sécheuse serait à inclure au mandat?

Rep : effectivement deux sécheuses ont déjà été modifiées. Le consultant devra analyser le système en fonction des lieux et corriger les non-conformités présentes.

Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-183101/A Client Ref. No. - N° de réf. du client 21301-183101

Amd. No. - N° de la modif. 008 File No. - N° du dossier MTC-7-40135

Buyer ID - Id de l'acheteur mtc775 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

b. mettre aux normes la température d'alimentation d'eau chaude de la buanderie – installer une surchauffeur afin d'assurer une alimentation en eau chaude à 80°C à la buanderie. La température de l'eau chaude est actuellement de 45°C;

i. Le surchauffeur serait au gaz naturel et installé à proximité de la chaufferie?

Rep: possiblement au gaz et le lieu d'installation à confirmer.

ii. Le gaz naturel est disponible à proximité de la salle de buanderie

Rep: oui, alimentation des sécheuses existantes.

c. Remplacer et centraliser le système de gestion du bâtiment – compléter la centralisation et l'installation des contrôles digitaux directs (DDC), éliminer les contrôles pneumatiques et modifier les séquences de contrôle selon les particularités des zones desservies.

Rep : l'intention est d'automatisé complètement le bâtiment 2 sur régulvar (ventilation et chauffage eau-chaude) et pas seulement les systèmes touché.

i. La centralisation et le remplacement des contrôles seront effectivement que pour les systèmes B-2, B-3 et B-4, soit les zones desservies?

Rep: tous les systèmes

ii. Que faire avec le système existant DDC non complété et qui n'est pas Régulvar? Rep: démolir et remettre pièce au propriétaire

3. La présence d'amiante est fort probable sur l'isolant de la tuyauterie et les travaux de ventilation, est-ce qu'un rapport de caractérisation est disponible?

Rep : oui le rapport est disponible et sera remis après l'octroi du contrat.

4. Des travaux d'architecture seraient requis (sortie en toiture, percement, travaux d'enveloppe, ragréage localisé). Est-ce que le tout serait via un mandat de l'expert conseil ou ce serait un mandat géré par TPSGC?

Rep : le consultant principale devrait avoir un architecte dans son équipe.

5. La minimisation des interruptions de service lié au fait que l'accès pour la démolition et la livraison des nouveaux équipements rendrait des secteurs sans ventilation. Est-ce qu'une prévision avec unité temporaire serait requise. Est-ce que l'espace extérieur peut être utilisé pour installer des unités? Il a été invoqué qu'il y avait des portes ou fenêtres ouvrantes permettant de couper la ventilation sans problème. Est-ce possible de confirmer quelles unités peuvent être arrêtées dans problème?

Rep : aucune unité temporaire à prévoir. Pour les arrêts, la planification des arrêtes fait partie du mandat du consultant. Il y a une porte pour permettre l'accès des nouveaux équipements.

6. Est-ce possible d'avoir le rapport d'étude de 2009?

Rep : oui il sera remis au consultant qui aura le contrat.

Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-183101/A Client Ref. No. - N° de réf. du client 21301-183101

Amd. No. - N° de la modif. 008 File No. - N° du dossier MTC-7-40135

Buyer ID - Id de l'acheteur mtc775 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

21301 103101

7. Considérant les réponses et les impacts sur les estimations des honoraires, délais, échéancier ainsi que les allocations monétaires, est-ce qu'un délai additionnel pour la soumission est possible afin de bien rassembler l'information requise pour fournir une soumission juste?

Rep : un délai peut être accordé.

-TOUTES AUTRES TRERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES-