

***Bidders Conference  
CCGS WG George***

***11/05/16***

***OLZ-8-41003***

T La conférence des soumissionnaires a été convoquée au bureau de TPSGC à partir de 11h00, avec la présence des officiels suivants:

<b>Name</b>	<b><i>Rank or Position</i></b>	<b><i>Representing</i></b>
Art Rice	Contracting Authority	PWGSC

ITT

Les coûts de transfert des navires doivent être mis à jour pour CME:

Sydnee du Nord 1 717,00 \$

Sambro 4 057,00 \$

Les voyages FSR doivent être planifiés pour assurer l'efficacité financière et l'horaire de travail.

REFIT PREAMBULE

Pas d'issues

HD-01 SERVICES

Pas d'issues

HD-02 TABLEAU DE PRODUCTION

Pas d'issues

HD-03 INSPECTION ET PEINTURE DE COQUE

La GCC organisera pour l'inspecteur de la NACE.

3.1.4 Clarification ... L'entrepreneur doit faire une offre pour préparer 112m2 pour le revêtement.

Aussi, offre 15ft2 pour la réparation de revêtement.

HD-04 FIXATION À SEC

Pas d'issues

HD-05 REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE REMORQUAGE ET REMPLACEMENT DE CÂBLE

Pas d'issues

NETTOYAGE ET PEINTURE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR HD-06

3.1.4 Note: ceci est l'approvisionnement et l'installation

HD-07 SEA BAY NETTOYAGE ET PEINTURE

Pas d'issues

INSPECTION DE LIGNE DE TUYAUX HD-08

Pas d'issues

ANODES DE ZINC HD-09

Pas d'issues

## NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT HD-10

Enchère de retirer 400 litres de carburant au total.

## SERVICE DE RAIL DE VIE HD-11

Pas d'issues

## INSPECTION DU RÉSERVOIR VIDE HD-12

3.1.4 Le remplacement des sacs sera basé sur le jugement du représentant sur place de la GCC.

## REEMPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR HD-13

Pas d'issues

## HD-14 REVISION ET INSPECTION DES PRINCIPAUX MOTEURS

1.1 une journée de travail comprend 12 heures. L'assistance sera basée sur des feuilles de temps.

3.1.9 Les services FSR doivent être basés sur 25 jours ouvrables pour deux travailleurs pendant 12 heures par jour

Numéros de série des moteurs

Port Main Engine Numéro de série: 99U08002

Starboard Main Engine Numéro de série: 99U08011

## INSPECTION DE BOÎTE DE VITESSES HD-15

3.1.1 Les services FSR doivent être basés sur 10 jours de travail pour un travailleurs pendant 12 heures par jour

Numéros de série des moteurs.

L'assistance de cour n'est pas requise pour cet item de spécification. Si une cour doit mettre un travailleur avec le FSR, ce coût doit être inclus dans le total.

## HD-16 REMPLACEMENT DE LUMIERE DE PONT

3.1 les anciennes lumières doivent être éliminées par l'entrepreneur

## E-01 NOUVELLE INSTALLATION DU PANNEAU D'ALARME

Ajouter une allocation de 25 000 \$ pour les matériaux et l'équipement.

L'assistance de cour n'est pas requise pour cet item de spécification. Si une cour doit mettre un travailleur avec le représentant détaché, ce coût doit être inclus dans le total

## L-01 ESSAIS D'ISOLATION

Pas d'issues

## L-02 DÉTECTION D'INCENDIE, COUVRE-CO ET EXTINCTEURS PORTABLES

Pas d'issues