



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Cale sèche Martha L. Black 2018	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3012-18N014/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client F3012-18N014	Date 2018-07-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-037-17417	
File No. - N° de dossier QCL-7-40338 (037)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-12	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Woods, Michael	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl037
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2715 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F3012-18N014/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F3012-18N014

Amd. No. - N° de la modif.
008
File No. - N° du dossier
QCL-7-40338

Buyer ID - Id de l'acheteur
qc1037
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Veillez apporter à l'invitation à soumissionner ci-haut mentionnée, les modifications ici-bas :

Voir: F3012-18N014_Documents techniques_7_Documents techniques, pour les documents suivant en anglais:

Article 10.1

108-H-23_25_1
108-H-23_25_2
108-H-23_25_3

Svp supprimer 108-H-23_25_T des documents techniques, ce plan n'est pas nécessaire aux travaux.

À la modification 005, Supprimer : Article 16.2.L.11.Remplacement des unités HVAC et raccordement de la tuyauterie

Voir en pièce jointe, le schéma d'installation des câbles et branchement électrique pour les nouvelles unités HVAC de Bronswerk, tel que détaillé dans la spécifications mais les schémas de câblage et branchement étaient manquants. Voir: **F3012-18N014_Documents techniques_5_Documents techniques**, fichier: **Plan électrique - electrical plan - HVAC Bronswerk**

Au devis, Insérer : Article 16.2.L.11.Remplacement des unités HVAC et raccordement de la tuyauterie

Voir en pièce jointe (**F3012-18N014_Documents techniques_7_Documents techniques**), la mise à jour du schéma d'installation des câbles et branchements électrique (**4316-320-101_1V0 1 (1)**) pour les nouvelles unités HVAC de Bronswerk, tel que détaillé dans la spécification, mais les schémas de câblage et branchement étaient manquants.

Question #23:

En ce qui concerne la révision du treuil / guindeau d'amarrage, pouvez-vous s'il vous plaît confirmer s'il y a 2 hpu révisés ou 1? Les dessins annexés montrent 2 schémas séparés, 1 pour le guindeau et 1 treuil d'amarrage, et un autre schéma pour le 2ème treuil d'amarrage. Cependant, la spécification 17A02D semble ne faire référence qu'à 1 hpu (C.1.1, C.1.13-C.1.23).

Réponse #23:

Seul l'unité de puissance (HPU) du guindeau doit être révisée et non celle du treuil associé dans le dessin 900-400-354

Question #24:

Êtes-vous en mesure de nous fournir les données de la plaque signalétique pour les moteurs de guindeau?

Solicitation No. - N° de l'invitation
F3012-18N014/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F3012-18N014

Amd. No. - N° de la modif.
008
File No. - N° du dossier
QCL-7-40338

Buyer ID - Id de l'acheteur
qc1037
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Réponse #24:

La photo de la plaque signalétique du moteur électrique du guindeau est jointe (IMG 2213), voir **(F3012-18N014_Documents techniques_7_Documents techniques)**. Nous allons demander au navire pour obtenir une image de celle du moteur STAFFA B200, mais il est possible que celle-ci ne soit pas disponible avant l'ouverture des soumissions.

Toutes les autres clauses et conditions de l'invitation à soumissionner demeurent les mêmes.