



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

Voir dans le document/

See herein

NA

Quebec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Radoub M.L. Black été 2021	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3065-210008/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client F3065-21-0008	Date 2021-05-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCV-018-18158	
File No. - N° de dossier QCV-1-44003 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-06-08 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcv018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 956-2350 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**TITRE : NGGC MARTHA L. BLACK - RADOUB ÉTÉ 2021
MODIFICATION 003**

Inclus dans la présente modification :

1. Report de la date de fermeture de l'invitation
2. Questions et réponses 1 à 14
3. Modifications au devis
4. Ajout de documents techniques

REPORT DE LA DATE DE FERMETURE DE L'INVITATION

La date de fermeture de l'invitation passe du 1^{er} juin 2021 au **8 juin 2021**.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1

11.3 Buanderie - Est-ce qu'un plan d'arrangement de la buanderie a été élaboré?

Réponse : Oui. Dessin 11.3.c en p.j. Voir aussi dessin 11.3.d arrangement général.

Question 2

11.3.C.10 - On comprend que les 3 laveuses et un évier seront BFG. Pouvez-vous confirmer svp.

Réponse : Les 3 ensembles laveuses/sécheuse et un évier seront BFG.

Question 3

11.3.C.11 - Est-ce que vous avez des détails sur les nouveaux équipements?

Réponse : Maytag MLE22PRAZW ou similaire.

Question 4

11.3.C.12 - Est-ce que vous avez des détail sur le nouveau comptoir et rangements?

Réponse : Oui. Voir le dessin 11.3.c ci-joint.

Question 5

11.3.C.28 – Pourriez-vous fournir des détails sur les nouvelles prises? Les longueurs de fil requis seront nécessaires pour estimation.

Réponse : Prévoir 5m par unités. Prise de sécheuse standard (4 branches).

Question 6

11.4 Essuie-glace - Est-ce qu' un plan électrique des contrôles existant peut-être fournis?

Réponse : Voir dessin 11.4.c-80-50 en p.j.

Question 7

11.4 Essuie-glace - La puissance, voltage des nouveaux essuie-glace est-elle la même que pour les existants? Précisez le nouveau modèle dans le manuel

Réponse : Oui, la puissance et le voltage est identique. Marque Wynn, serie C _Model C2139B2B2CEACIA.

Question 8

11.4.C.13 - Un détail de l'emplacement voulu et de réparation de console doit-être fournis pour évaluation.

Réponse : L'emplacement des contrôles est identique à ce qui est actuellement en place. Aucune réparation de console n'est à prévoir. Il faudra installer la façade des contrôles sur la console et cela pourrait nécessiter un rallongement des câbles entre la façade et le boîtier du contrôleur.

Question 9

11.5 Feux d'atterrissage - 11.5.C.17 - Besoin du plan électrique de l'installation actuelle, route des câbles existants, détail panneau de contrôle, boîte de jonction?

Réponse : Voir dessin 11.5.b en p.j.

Question 10

11.5 Feux d'atterrissage - Besoin du nouveau plan de positionnement des feux.

Réponse : Les six feux d'atterrissage avant devront être déplacés directement vers l'arrière et enlignés avec le couple 20. Voir dessin 11.5.c en p.j.

Question 11

11.5.C.8 - Besoin du dessin des nouveaux modèles des feux, plan de positionnement.

Réponse : Le processus d'achat est présentement en cours.

Question 12

11.5.C.18 - Dessin des nouveaux points d'attaches et positionnement?

Réponse : Les deux nouveaux points d'attaches devront être installés au couple -6 en ligne avec le bord extérieur de la voie du hangar bâbord et tribord. Voir dessin 11.5.c en p.j.

Question 13

12.1 Détecteur de mise à la masse MKII - Nous avons besoin d'information pour faire le diagnostic de ce système, fabricant, compagnie de service, etc. Est-ce que La GCC a un contact représentant pour ce système?

Réponse : Cette information n'est pas nécessaire pour la soumission et, pour des raisons d'équité envers les sous-traitants, nous ne pouvons pas fournir l'information.

Question 14

17.1 Mat de Charge - Aucune information sur la partie électrique, juste déconnecter et reconnecter moteur. Est-ce que d'autres modifications seront requises du côté puissance et contrôle électrique avec nouveau treuil 8T?

Réponse : Déconnecter et reconnecter le moteur. Aucune modification du côté électrique.

MODIFICATIONS AU DEVIS

Le devis technique est modifié comme suit.

SUPPRIMER le paragraphe 11.3.c.12.

Solicitation No. - N° de l'invitation
F3065-210008/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F3065-210008

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
QCV-1-44003

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcv018
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

INSÉRER le paragraphe suivant :

« 11.3.c.12 L'entrepreneur doit fournir et installer une base de support pour l'ensemble comptoir, évier et rangement en acier inoxydable BFG, tel qu'illustré au dessin 11.3.c. La base de support doit s'étendre au-dessus du nouveau revêtement de pont en béton et être fixée par un minimum de 12 tiges filetées de ½ po (minimum) et soudée au pont. »

AJOUT DE DOCUMENTS TECHNIQUES

En réponse aux Questions ci-dessus, les documents techniques suivants sont inclus à la présente modification.

Voir pièce-jointe électronique « F3065-210008-A_Modif 003_pièces-jointes_Attachments.zip ».

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.