



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Refits and Conversions / Radoubss et
modifications de navires and / et

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet VLE 36 47ft MLB CCG	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-200038/B	Amendment No. - N° modif. 012
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-200038	Date 2021-07-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$MD-039-28245	
File No. - N° de dossier 039md.F7049-200038	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-08-19 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Blackburn, Jessica	Buyer Id - Id de l'acheteur 039md
Telephone No. - N° de téléphone (819) 230-2672 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
F2599-200038/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
F2599-200038

N° de la modif - Amd. No.
012
File No. - N° du dossier
039md.F2599-200038

Id de l'acheteur - Buyer ID
039md
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification 012 à l'appel d'offre est soulevé pour:

1. Répondre aux questions des soumissionnaires potentiels.

1. Répondre aux questions des soumissionnaires potentiels.

Question 64: H-18 Hull Amarrage, la Garde côtière a-t-elle des berceaux de coque pré-existants pour les MLB ?
Peuvent-ils être mis à la disposition de l'entrepreneur pour utilisation?

Reponse 64: Aucun berceau de coque préexistant ne sera disponible pour une utilisation par les entrepreneurs.

Q65: M-55 – 3.1.6 « L'entrepreneur doit retenir les services d'un spécialiste en END pour effectuer des radiographies à 100 % des soudures. Des copies des radiographies doivent être présentées au responsable technique et l'inspecteur ABS pour examen. Les défauts doivent être corrigés aux frais de l'entrepreneur et radiographié.
La conception ne permet pas les tests aux rayons X. Une autre forme de test END peut-elle être utilisée pour l'inspection END des gouvernails ?

R65: Lorsque l'accès aux soudures est disponible, les gouvernails doivent être radiographiés. Dans les zones où aucun accès n'est disponible, l'entrepreneur doit utiliser une forme de test END approuvée par ABS.

Q66: Critères obligatoires livrables, partie M8 Si vous utilisez des obligations, devez-vous toujours prouver une ligne de crédit de 600 000,00 ?

R66: CG ne demande pas de caution. Nous demandons que le soumissionnaire doit avoir les ressources financières pour gérer un manque à gagner de 600 000,00 \$ CAD, comme une marge de crédit.

Q67: Item H24 : Plusieurs questions ont été posées concernant cet item et l'addenda 7 précisait le nouveau fournisseur à contacter. Nous avons contacté ce fournisseur, il ne semble plus produire cet équipement et nous n'avons toujours pas de retour de prix. Dans le but de pouvoir trouver un équivalent, svp nous fournir les caractéristiques des treuils existants.

- Dimensions
- Détail des fixations
- Diamètre du tambour du dévidoir
- Capacité d'entreposage de câble
- Puissance du moteur d'entraînement
- Capacité de traction, si applicable.
- Information/caractéristiques du câble existant (Type de matériel, diamètre et longueur)

R67: Le nouveau fabricant de l'enrouleur de câble d'origine est Coastal Marine Equipment Inc. 20995 Coastal Parkway, Gulfport, Mississippi 39503. Tel: 228-832-7655 Fax: 228-832-7675

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS