

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : Parcs Canada / Maison Louis S. St-Laurent

ADRESSE : 6790 route Louis S. St-Laurent

VILLE : Compton, QC J0B 1L0

TÉL. :

CONTACT : François Drouin 819-835-5448

DATE : 20 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX : même

TÉL. :

CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Magasin sorti avant				Ok	Sortie + 1 Tête	
2	Magasin sorti arrière				Ok	Sortie	
3	Musée sorti gauche				Ok	Sortie	
4	Magasin SS			4 X 6V 7.2ah	Ok	Power supply + 2 Têtes	
5	Magasin sorti arrière				30min	1 Tête	
6	Musée entrée				30min	1 Tête + Sortie	
7	Musée				30min	2 X 1 Tête	
8	Maison Grenier petit rangement gauche			4 X 6V 12ah	Ok	Power Supply	
9	RDC- sortie arr.				30min	1 Tête + Sortie	
10	Rdc-Sortie Côté				30min	1 Tête + Sortie	
11	Rdc-Salle à manger				30min	1 Tête + Sortie	
12	Entrée avant				30min	1 Tête	
13	1er Escalier				30min	1 Tête + Sortie	
14	SS- Maison				30min	1 Tête	
15	Batiment Admin entrée				30min	2 Têtes + Sortie	
16	Toilette homme				30min	1 Tête	
17	Bureau				30min	2 Têtes	
18	Grenier			4 X 6V 7.2ah	Ok	Power Supply	

Note :

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

BILAN DE L'INSPECTION

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies _____

INT