

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : Parcs Canada / Commerce de la Fourrure

DATE : 04 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE : 1255, rue St-Joseph

ADRESSE DES TRAVAUX :

VILLE : Lachine, QC H8S 2M2

TÉL. :

TÉL. : 514-637-7433

CONTACT :

Contact : Gilles Maure: 514-386-5608

Commerce de la Fourrure
Pavillon Monk

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

1	SS	Salle électrique	Abc	10	Sentry	132134		2019	2019	2025	2031		
2	RC	Accueil	Abc	10	Flag	914351		2019	2019	2025	2031		
3		Bureau	Abc	10	Diamond	6534		2021	2015		2027	Main	
4		Exposition castor	Abc	10	Flag	914340		2019	2019	2025	2031		
5		Exposition canal	Abc	10	Flag	106142		2019	2019	2025	2031		
6		Ventilation	Abc	5	Sentry	72065		2020	2020	2026	2032		
Pavillon Monk													
7		Pavillon	Abc	10	S. First	312268	03	2021	2015		2027	Main	

Note, **VOIR VERSO****BILAN DE L'INSPECTION**

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies

INT

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus
 TB Trop Bas. 12" et moins
 TP Trouve Pas
 AR A Relocalisé
 PP Perte de Pression
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant
 NV NouVeaux
 BR Brisé / Rouille
 AC A être aCcroché
 MC Mauvaise Classe
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant
 ME Manomètre Endommagé
 EC Extincteur non Conforme
 OB OBstrué

AU Autre
 PT Plastique Tête

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : Parcs Canada / Commerce de la Fourrure
 ADRESSE : 1255, rue St-Joseph
 VILLE : Lachine, QC H8S 2M2
 TÉL. : 514-637-7433
 CONTACT : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 04 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX : Commerce de la Fourrure
 TÉL. : Pavillon Monk
 CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	SS salle électrique	Lumacell	RG36		Ok	2 Têtes	
2	SS salle électrique	Lumacell	RG12S2602MT9	12V35AH	Ok	Power supply + 2 Têtes	
3	Accueil				Ok	2 Têtes	
4	Exposition				Ok	2 Têtes	
5	Exposition				Ok	1 tête	
6	Exposition				Ok	1 tête	
7	SS ventilation	Lumacell	RG36	6V7.2AH-2021	Ok	2 Têtes	Batt neuve
8	Salle de bain Homme				Ok	1 tête	
9	Salle de bain Femme				Ok	1 tête	
10	Local employé seulement				Ok	1 tête	
11	Sortie avant				Ok	1 tête	
12	Sortie arrière				Ok	1 tête	

Pavillon Monk

14	Salle électrique	Mircom	SBU12100	12V 7.2ah	Ok	Power Supply + 4 Têtes	
----	------------------	--------	----------	-----------	----	------------------------	--

Note :

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

X

Client avisé des anomalies ___INT