

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/ Caserne Carillon
 ADRESSE : 44 route du Long Sault
 VILLE : Saint-André D'Argenteuil, QC, J0V 1X0
 TÉL. : 450-763-5631
 Contact : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 12 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX : Même
 TÉL. :
 CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

1		Porte Ouest	Abc	10	Flag	33731		2020	2020	2026	2032		
2		Entrée face rue	Abc	20	S. First	758306	08	2020	2020	2026	2032		
3		Près Accueil	Abc	10	S. First	312916	10	2015	2010		2022		
4		Entrée principale	Abc	10	S. First	312923	03	2021	2021	2027	2033	Test	
5		Expo canot	Abc	10	S. First	457901	09	2021	2021	2027	2033	Test	
6		Sous-sol est	Abc	10	S. First	458106	09	2021	2021	2027	2033	Test	
7		Grenier	Abc	20	Pyrène	10649	00	2018	2012		2024		
8		Grenier	Abc	20	Pyrène	10645	00	2018	2012		2024		
9		Grenier	Abc	20	Flag	562411	11	2018	2012		2024		
10	2e	Près #12	Abc	10	S. First	202149	07	2020	2020	2026	2032		
11	2e	#9	Abc	10	S. First	259739	10	2016	2016		2022		
12	2e	209 in	Abc	10	S. First	250568	11	2017	2017	2023	2029		
13		Près du 209	Abc	10	S. First	457905	09	2021	2021	2027	2033	Test	
14		201 in	Abc	10	S. First	457907	09	2021	2021	2027	2033	Test	
15		Machine à Eau	Abc	10	S. First	458111	09	2021	2021	2027	2033	Test	
16	Ss	Pièce droite escalier	Abc	10	S. First	457917	09	2021	2021	2027	2033	Test	

Note, **AVEC ALARME****BILAN DE L'INSPECTION**

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies

INT

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus
 TB Trop Bas. 12" et moins
 TP Trouve Pas
 AR A Relocalisé
 PP Perte de Pression
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant
 NV NouVeaux
 BR Brisé / Rouille
 AC A être aCroché
 MC Mauvaise Classe
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant
 ME Manomètre Endommagé
 EC Extincteur non Conforme
 OB OBstrué

AU Autre
 PT Plastique Tête

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/ Caserne Carillon
 ADRESSE : 44 route du Long Sault
 VILLE : Saint-André D'Argenteuil, QC, J0V 1X0
 TÉL. : 450-763-5631
 CONTACT : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 12 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX:
 TÉL. :
 CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Entrée principale				ok	Sortie	
2	Près accueil				ok	Sortie	
3	Près sortie face rue				ok	Sortie	
4	Sortie face rue				ok	Sortie	
5	Sortie face rue	Emergi-lite		6V 12ah	30min	2 Têtes	
6-7	Grenier	Lumacell			30min	2 têtes+ 1 Tête + Sortie	
8-9	2 ^e étage				ok	2 X Sortie	
10-11	2 ^e étage	Lumacell		2 X 6V7.2ah	30min	1 Tête + 1 Tête	
12-13	2 ^e étage	Beghelli		6V 12ah	30min	2 têtes + 1 Tête	
14	Entrée sous soul ouest				Ok	Sortie	
15	S-S panneau électrique	Lumacell			30min	2 Têtes	
16-17-18	Pièce droite escalier	Lumacell			30min	1 Tête + 2 Têtes + Sortie	
19	2 ^e escalier	Lumacell				1 tête	

Note :

BILAN DE L'INSPECTION

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé
 BAC Batterie à changer
 UB Unité Brisé
 MQ Manquant
 AB Ampoule brûler
 OB Obstrué
 NO Nouveaux
 BR Brisé
 IE À faire Installer par un Électricien
 TP Trouve Pas
 IR Inspection Refusé
 AC a changer

X
X

Aucune Anomalie
 Anomalie (Voir note)
 Recommandation (Voir note)
 Rapport à remettre au client
 Client avisé des anomalies ___INT