

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier Place du Portage , Phase III Core 0A1 / Noyau 0A1 Gatineau Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Construction, Refit and Related Services/Construction navale, Radoubs et services connexes 11 Laurier St. / 11, rue Laurier 6C2, Place du Portage Gatineau Québec K1A 0S5

Travaux	publics	et	Ser	vices
aouvern	ementai	ΙX	Can	ada

Title - Sujet R&O SMALL BOATS							
Solicitation No N° de l'invitation Amendment No N° modif.							
W8482-129012/B	003						
	Date						
Client Reference No N° de référence du client			2013-07-16				
W8482-129012	2013-07-10						
GETS Reference No N° de référence de SEAG							
PW-\$\$MD-027-23797							
File No N° de dossier	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME						
027md.W8482-129012							
Solicitation Closes - L'invitation prer at - à $02:00~PM$ on - le $2013-07-29$			Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT				
F.O.B F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes							
Plant-Usine: □ Destination: □ Other-Autre: ✓							
Address Enquiries to: - Adress		Buyer Id - Id de l'acheteur					
Haydock, mark			027md				
Telephone No N° de téléphon	е	FAX No N° de FAX					
(819) 956-1397 ()		(819) 956-7725					
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service							

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur/	de l'entrepreneur
Talanhana Na M° da tálánhana	
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sig (type or print)	ın on behalf of Vendor/Firm
Nom et titre de la personne autorisée à si	gner au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en carac	ctères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation

W8482-129012/B

W8482-129012

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

003

027md

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier 027mdW8482-129012 CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Modification no 3 à la demande de soumissions

La présente modification vise à prolonger la date de clôture de la demande de soumissions jusqu'au 29 juillet 2013, 14 h, heure normale de l'Est

Question 11 : En ce qui concerne la modification 001, Q et R no 8, pourriez-vous confirmer s'il est obligatoire que les installations de réparation des côtes Est et Ouest aient des ateliers de soudure à l'interne. Est-ce qu'un atelier de soudure local serait acceptable?

Réponse 11 : Oui, il est acceptable que ces installations confient le travail de soudure en sous-traitance à des fournisseurs certifiés.

Question 12 : En ce qui concerne la modification 001, Q et R no 8, s'il est acceptable d'avoir recours à des sous-traitant, veuillez confirmer s'il est obligatoire que le sous-traitant en soudure des installations de réparation des côtes Est et Ouest soit certifié selon la norme W47.2 au niveau de la division 1, ou est-ce que la division 2 serait acceptable?

Réponse 12 : Après un examen de l'exigence, nous avons déterminé que les soumissionnaires devaient, au minimum, être certifié au niveau de la division 2.1, tant pour l'installation principale et que pour les installations des sous-traitants. La certification au niveau de la division 1 n'est PAS obligatoire.

Question 13 : Le canot pneumatique NNO 1940-21-909-1012 (bateau d'assaut, 15 places) n'est pas inclus dans la portée des articles réparables, à la clause 1.2 de l'EDT. Est-ce que ce modèle sera omis?

Réponse 13 : L'article 21-909-1012 - MKV HD devrait figurer sur la liste des articles réparables. La section 1.2 de l'EDT sera modifiée de façon à tenir compte de cet ajout.

5. À l'Annexe A, EDT 1.2 - Article réparables

Supprimer: en entier

Remplacer par:

1.2 Le présent EDT couvre un total combiné de plus de 800 embarcations pneumatiques du MDN énumérées ci-dessous :

CANOT PNEUMATIQUE NNO 1940-21-909-1012 CPCR NNO 1940-21-904-5497 CPCR AJ NNO 1940-21-913-8063 CPCR P (C) NNO 1940-21-904-5219 Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur W8482-129012/B 003 027md

W8482-129012

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME 027mdW8482-129012

CPCR 440-OB NNO 1940-21-904-5473 **CPCR 472-OB** NNO 1940-21-910-6907 CPCR 530-OB NNO 1940-21-904-5423 NNO 1940-21-909-5354 CPCR 540-OB CPCR 590-CUDDY-OB NNO 1940-21-904-5608 CPCR 590-T/OB NNO 1940-21-904-5475 CPRC H753 NNO 1940-20-A0D-1642 CPCR RB6RC NNO 1940-21-913-8046 CPCR DE SAUVETAGE EN MER (SR2) NNO 1940-21-921-0169 CANOT RIGIDE INF, SR2A NNO 1940-21-006-3089 **CPCR NCSM QUEST** NNO 1940-21-920-8822 CANOT DE SAUVETAGE EN MER, 10 PLACES NNO 1940-21-896-1378 CANOT PNEUMATIQUE, 6 PLACES NNO 1940-21-896-1379 BATEAU D'ASSAUT, 12 PLACES NNO 1940-21-900-2845 BATEAU D'ASSAUT, 15 PLACES NNO 940-21-909-1012