

QUESTIONS ET RÉPONSES # 1

LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ POSÉES PAR UN/DES ENTREPRENEUR(S). POUR VOTRE INFORMATION, VOICI LES QUESTIONS ET RÉPONSES :

Q#1) Il n'y a pas de clôture en lattes verticales existant entre les barrières sur la rue Sackville et l'intersection de la rue Bell et la rue Sackville. En ce moment, il y a seulement des poteaux d'acier et chaîne à cet endroit. Est-ce l'intention de retirer les poteaux en acier et la chaîne à cet endroit et les remplacer par une nouvelle clôture en lattes verticales?

R#1) *Oui, il est prévu que la section des poteaux et de la chaîne sera supprimée et remplacée par une nouvelle clôture en lattes verticales par le soumissionnaire retenu.*

Q # 2) S'il vous plaît préciser les cadre et grille appropriés pour 2 nouveaux bassins de rétention (puisards). Les R41 identifiés dans les dessins n'existent pas.

A # 2) *Il n'y a pas de nouveau cadre et grille requis pour les bassins de rétention (puisards) à l'heure actuelle. Seuls deux types de bouche sous trottoir (curb inlet) récupérés sur les bassins de rétention reconstruit et l'ajustement de tout autre couvercle d'égout et de bassin de rétention (puisards) existant pour rencontrer les exigences des niveaux finales.*

La référence R41 peut être ignorée.