

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

***THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT***
***CE DOCUMENT CONTIENT UNE
CONDITION DE SÉCURITÉ***

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Maintenance & Professional Consulting Services
Division (FK)
11 Laurier St./ 11, rue Laurier
3C2, Place du Portage, Phase III
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet OTTAWA/GATINEAU CVC MAINTENANCE	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-142714/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20142714	Date 2014-09-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-275-65578	
File No. - N° de dossier fk275.EJ196-142714	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-03	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brunet, Mélanie	Buyer Id - Id de l'acheteur fk275
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-6281 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification no 001 à pour but de changer la liste du matériel de ET 7 dans l'annexe B l'Énoncé de travaux et aussi de changer le Barème de prix 1 de la Soumission financière.

❶ SVP **supprimer** l'item (ii) du Sommaire 1.2 en entier et **le remplacer par le suivant**:

1.2 Sommaire

(ii) Ces travaux sont requis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) situé 2200 route Walkley, 269 avenue Laurier, 4210 rue Labelle, 2265 boul. St-Laurent, 2465 boul. St-Laurent, 40 rue Elgin, 2215 Gladwin Croissant, 333 Laurier, 181 rue Queen, 2204 route Walkley à Ottawa, Ontario et 105 Hôtel de Ville à Gatineau, Québec.

❷ SVP **supprimer en entier ET 7 Liste du matériel** et **la remplacer par** la Modification 001 Liste du matériel ET 7 ci-joint à la présente modification.

❸ SVP **supprimer** le Barème de prix 1 - Prix fermes - Inventaire du matériel et le prix proposé évalué total en entier de la section II: Soumission financière et **les remplacer par** les suivantes:

Section II : Soumission financière

Barème de prix 1 - Prix fermes - Inventaire du matériel

Soumettre prix fermes tout compris comprennent tous les coûts relatifs aux transport, outils, l'équipement et les services, matières consommables, la main-d'oeuvre pour le service d'entretien, les essais, le nettoyage et le service d'entretien conformément à l'annexe A, Énoncé des travaux.

Table 1.1 - CVC

Adresse de l'édifice: 2200 chemin Walkey, Ottawa

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Room 126	Canair	CP21-W	\$	\$	\$	\$	\$
1	Coin sud-est	Mitsubishi	PL24AK	\$	\$	\$	\$	\$
1	Coin sud-est	Mitsubishi	PU24EK2	\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle des documents du 2 ^e étage	ATS tech		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local des serveurs du 2 ^e étage	ATS	OHS-084-DRCU-0	\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle à manger du 2 ^e étage	Carrier High Efficiency		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local des serveurs du rez-de-chaussée	Ecosaire Incluant le condenseur	E2D223EN-8-E52	\$	\$	\$	\$	\$
1		VENTMAR CES, SWITCHOMATIC	ERV500EEB1XG 31NHDBB	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ196-142714/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142714

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

fk275EJ196-142714

Buyer ID - Id de l'acheteur

fk275

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Table 1.2 - CVC**Adresse de l'édifice: 269 avenue Laurier , Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
3	Local B114	Conditionnement d'air de précision	ACB1.1, ACB1.2, & ACB1.3	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toit	Condenseurs 3 et 4		\$	\$	\$	\$	\$
2	Local B114		P22	\$	\$	\$	\$	\$
2	Ventilo-convecteurs		FCB1.4 & FCB 1.5	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 1317	Conditionnement d'air de précision	ATS - AC 13.1 & AC 13.2	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 1315	Conditionnement d'air de précision	CANATEL AC 16.1	\$	\$	\$	\$	\$
2	Local 1648	Conditionnement d'air de précision	CANATEL AC 16.2	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toit	Condenseur	CONR 1 & 2	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 1904	Conditionnement d'air de précision	AC 19.2	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toit	Condenseur	CONR 6	\$	\$	\$	\$	\$
2	Stationnement B2 côté ouest	Chauffe-eau domestiques	DHWT B2.1 & B2.2	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 1016	Chauffe-eau domestiques	DHWT 10.1	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 1904	Chauffe-eau domestiques	A.O. SMITH Den-52 DHWT 19.1	\$	\$	\$	\$	\$
2	Stationnement B2 côté est	Pompes sanitaires	P-20a & P-20b	\$	\$	\$	\$	\$
1	17e étage, 17D-4700	Mitsubishi Mr. Slim	Mod#PKA-A24 KA					
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.3 - CVC**Adresse de l'édifice: 4210 rue Labelle, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Centre de données 1er étage	Mitsubishi	07G00933D	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toit		010600726B	\$	\$	\$	\$	\$
1	Centre de données 1er étage	Mitsubishi	07G00965D	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toit		01600726B	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.4 - CVC**Adresse de l'édifice: 2265 boul. St-Laurent, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Salle du RL du 2e étage	Mitsubishi	MS09EW	\$	\$	\$	\$	\$
1	3e étage	Mitsubishi	MS09EW MU09EW	\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle du RL du 1e étage	Mitsubishi	MS09EW	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 263 du 2e étage	Mitsubishi		\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle du RL 232 du 2e étage	BPA-21	40BNB030301	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toit	Condenseur	38BNB030311	\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle du RL 232 du 2 ^e étage	Carrier	40BNB030301	\$	\$	\$	\$	\$
1	toit	Condenseur	38BNB030311	\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle du RL 218 du 2 ^e étage		PKA-A30KA	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toit	Condenseur	PUA30NHA4	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ196-142714/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142714

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

fk275EJ196-142714

Buyer ID - Id de l'acheteur

fk275

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Table 1.5 - CVC**Adresse de l'édifice: Édifice Chambers 40 Elgin, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Local 909 du 9e étage	Hiross	HS-009	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 909 du 9e étage	Hiross	SH070W	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 907 du 9e étage	Hiross	SH030W	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 903 du 9e étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Local 909 du 9e étage AC1	Ecosaire	S.SMOB030W Z656FIFSKOT	\$	\$	\$	\$	\$
2	Local 909 du 9e étage AC2&AC3	Ecosaire	S.SMOB030W Z656FIFSKOT	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.6 - CVC**Adresse de l'édifice: 2215 Croissant Gladwin, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Serveur du rez-de-chaussée	Canair	HE-027-1	\$	\$	\$	\$	\$
1	Appareil de traitement d'air		40QNB012310	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local de Bell	Mitsubishi	MS12NN	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local des serveurs 115A, récemment ajouté	Keeprite Pump	NFCX3600C1	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local des serveurs 115A	Keeprite	KSSE36GA2	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ196-142714/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142714

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

fk275EJ196-142714

Buyer ID - Id de l'acheteur

fk275

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Table 1.7 - CVC

Adresse de l'édifice: 333 Laurier, Ottawa

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	10e étage	Climate Master	VS080HSZPG AMCSC	\$	\$	\$	\$	\$
1	8e étage	Climate Master	VS042HSZML2 MCSA	\$	\$	\$	\$	\$
1	18e étage	Trane Moduler Unit		\$	\$	\$	\$	\$
1	15e étage	Climate		\$	\$	\$	\$	\$
1	15e étage	Stulz		\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.8 - CVC

Adresse de l'édifice: 181 rue Queen, Ottawa

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	5e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	\$	\$	\$	\$	\$
1	5e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE412WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE412WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE219WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE219WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE127WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	DE127WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	6e étage	Liebert	VH086WHBAEIS192	\$	\$	\$	\$	\$
1	9e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.9 - CVC**Adresse de l'édifice: 2465 boul. St-Laurent, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Local B-11	Ecosaire IPAC	OE46A50GB2EH BCDV	\$	\$	\$	\$	\$
1	Dans la cage a l'extrémité ouest de l'édifice	Refroidisseur sec	CDM23-8	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-09	Sanyo	Mister Slim	\$	\$	\$	\$	\$
1	Dans la cage a l'extrémité ouest de l'édifice	Condenseur Eco Multi de Sany	CHY7243	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-06	Évaporateur Sany		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-05	Évaporateur Sany		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-02	Évaporateur Sany		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-01 Cuisine	Évaporateur Sany		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local B-01 Cuisine	Évaporateur Sany		\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Table 1.10 - CVC**Adresse de l'édifice: 2204 chemin Walkley, Ottawa**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	Local d'arcade	Liebert	BUO67A-1-A37	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toit	Condenseurs	DCSL 083LB 96070196 96070195	\$	\$	\$	\$	\$
4	Commande de réseau: 511, 409, 311, 2001	Portable Move et Cool de Sanyo	9000	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local de formation # 110	Carrier	F63AAA024	\$	\$	\$	\$	\$
1	A l'extérieur, pres de l'allée pour autos du côté ouest	Condenseur Carrier	38HDC024-341L A	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ196-142714/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142714

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

fk275EJ196-142714

Buyer ID - Id de l'acheteur

fk275

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Table 1.11 - CVC**Adresse de l'édifice: 105 Hôtel de Ville, Gatineau**

Nb d'unités	Emplacement No de local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	1 Toit	Refroidisseur McQuay	AGZ075CH HNN-ER10	\$	\$	\$	\$	\$
1	1 Toit	Condenseur refroidisseur rsec	FID205-8	\$	\$	\$	\$	\$
8	7e étage jusqu'au rez-de-chaussée	Magic Air		\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle d'ordinateurs du 2e étage	Liebert System 3	UH147-BSM	\$	\$	\$	\$	\$
2	Local mécanique hors toit	Pompes de circulation		\$	\$	\$	\$	\$
1	Local mécanique hors toit	Contrôleur Johnson Controls		\$	\$	\$	\$	\$
1	Salle d'ordinateurs du 2e étage	Cantel System	M9CD1SVEBT AX	\$	\$	\$	\$	\$
Total par année				\$	\$	\$	\$	\$
Total pour 5 années				\$				

Barème de prix 1 - Sommaire de tous les tableaux 1.1 et 1.11

Période	Tarif trimestriel ferme	Nombre de trimestres	Prix ferme
Année 1	\$	x 4	\$
Année 2	\$	x 4	\$
Année 3	\$	x 4	\$
Année 4	\$	x 4	\$
Année 5	\$	x 4	\$
Total pour cinq (5) années (tous les tableaux)			\$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX UNITAIRE SERA PRÉPONDÉRANT.

PRIX PROPOSÉ ÉVALUÉ TOTAL**Base d'établissement des prix :****Barème des prix 1 :**

Sommaire des tableaux 1.1 et 1.11 = Total partiel _____ \$ +

Barème des prix 2 : 2.1 à 2.2 (i) + (ii) + (iii) = Total partiel _____ \$ +

Barème des prix 2 : 2.3 = Total partiel _____ \$

Prix proposé évalué total = _____ \$

EN CAS D'ERREUR DANS LE CALCUL DES PRIX, LE PRIX UNITAIRE SERA PRÉPONDÉRANT. LE CANADA POURRA CONCLURE UN MARCHÉ SANS NÉGOCIATION.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

MODIFICATION 001

7.0 ÉT 7 Liste du matériel

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
1. 2200, CHEMIN WALKLEY					
1	Local 126	Canair	CP21-W	MTA910345	Refroidi à l'eau
1	Coin sud-est	Mitsubishi	PL24AK	42F00018A	Monté au plafond
1	Coin sud-est	Mitsubishi	PU24EK2	4ZE0099A	Condenseur sur trottoir
1	Salle des documents du 2 ^e étage	ATS Tech			Condenseur en toiture
1	Local des serveurs du 2 ^e étage	ATS	OHS-084-DRCU-0	8076	
1	Salle à manger du 2 ^e étage	Carrier High Efficiency			
1	Local des serveurs du rez-de-chaussée	Ecosaire	E2D223EN-8-E52	A200970041	
1		VENTMAR CES, SWITCHOMATIC	ERV500EEB1XG31 NHDBB	00247402- 004990- 20090317	

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
2. 269, AVENUE LAURIER					
3	Local B114	Conditionnement d'air de précision	ACB1.1, ACB1.2, et ACB1.3		Appareils de 20 tonnes
2	Toit	Condenseurs 3 et 4			Refroidisseur sec
2	Local B114		P22		Pompes de refroidisseur sec (10,0 HP)
2	Ventilo-convecteurs		FCB1.4 et FCB 1.5		4,5 kW
1	Local 1317	Conditionnement d'air de précision	ATS - AC 13.1 et AC 13.2		1,5 tonne chacun
1	Local 1315	Conditionnement d'air de précision	CANATEL AC 16.1		3,0 tonnes
2	Local 1648	Conditionnement d'air de précision	CANATEL AC 16.2		3,0 tonnes
2	Toit	Condenseur	CONR 1 et 2		
1	Local 1904	Conditionnement d'air de précision	AC 19.2		2,4 tonnes
1	Toit	Condenseur	CONR 6		
2	Stationnement B2 côté ouest	Chauffe-eau domestiques	DHWT B2.1 et B2.2		Demande de 30 kW
1	Local 1016	Chauffe-eau domestiques	DHWT 10.1		2,25 kW
1	Local 1904	Chauffe-eau domestiques	A.O. SMITH Den-52 DHWT 19.1		2,5 kW
2	Stationnement B2 côté est	Pompes sanitaires	P-20a et P-20b		1 HP
1	17e étage, 17D-4700	Mitsubishi Mr. Slim	Mod#PKA-A24KA	Ser#35M0031	Condenseur situé sur le toit. Nouvellement installé.

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
3. 4210, RUE LABELLE					
1	Centre de données 1 ^{er} étage	Mitsubishi	07G00933D		Mural
1	Toit		01600726B		Condenseur pour précédent
1	Centre de données 1 ^{er} étage	Mitsubishi	07G00965D		Mural
1	Toit		01600726B		Condenseur pour précédent

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
4. 2265, BOUL. ST.-LAURENT					
1	Salle du RL du 2 ^e étage, 218	Mitsubishi	MS09EW	250052C (évap.) 259004430 (cond.)	Mural mince
1	3e étage	Mitsubishi	MS09EW MU09EW	65002556C (évap.) 65901052C (cond.)	Mural mince
1	Salle du RL du 1 ^{er} étage	Mitsubishi	MS09EW	65000247A (évap.) 65900737B (cond.)	Mural mince
1	Local 263 du 2 ^e étage	Mitsubishi			Mural mince non utilisé actuellement
1	Salle du RL 232 du 2 ^e étage	BPA-21	40BNB030301	1204 V55556	Récemment ajouté
1	Toit	Condenseur	38BNB030311	0804V47551	Récemment ajouté
1	Salle du RL 232 du 2 ^e étage	Carrier	40BNB030301	1204V55566	Récemment ajouté
1	Toit	Condenseur	40BNB030311	0804V47549	Récemment ajouté
1	Salle du RL 218 du 2 ^e étage	Mitsubishi	PKA-A30KA	34M00077	Récemment ajouté
1	Toit	Condenseur	PUA30NHA4	36U004640C	Récemment ajouté

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
5. EDIFICE CHAMBERS, 40 RUE ELGIN					
1	Local n° 909 du 9 ^e étage	Hiross	HS-009		Centre de données
1	Local n° 909 du 9 ^e étage	Hiross	SH070W		Centre de données
1	Local n° 907 du 9 ^e étage	Hiross	SH030W		Centre de données
1	Local n° 903 du 9 ^e étage				Situé dans une armoire
1	Local n° 909 du 9 ^e étage, AC1	Ecosaire	S.SMOB030WZ65 6FIFSKOT		TC = 88 000 Btu/h Hum. =11,0 lb/h 3600 pi ³ /min
2	Local n° 909 9 ^e étage, AC2&AC3	Ecosaire	S.SMOB030WZ65 6FIFSKOT		200 pi ³ /min Hum. =11,0 lb/h 38 000 Btu/h

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
6. 2215, CROISSANT GLADWIN					
1	Serveur du rez-de-chaussée	Canair	HE-027-1	ZG-041463	
1	Appareil de traitement d'air		40QNB012310	11043182	
1	Local de Bell	Mitsubishi	MS12NN	8001047T	
1	Local des serveurs 115A, récemment ajouté	Keeprite Pump	NFCX3600C1	L992310673	Bloc conditionneur-pompe du système
1	Local des serveurs 115A	Keeprite	KSSE36GA2	L995280061	Serpentin de condenseur dans le corridor commun près du local 115D

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
7. 333, RUE LAURIER					
1	10 ^e étage	Climate Master	VS080HSZPGAM CSC	96E061634	Condenseur pour eau refroidie
1	8 ^e étage	Climate Master	VS042HSZML2M CSA	96D067048	Condenseur pour eau refroidie
1	18 ^e étage	Trane Moduler Unit			Refroidissement des locaux – Eau refroidie
1	15 ^e étage	Climate			Refroidissement des locaux - Eau refroidie
1	15 ^e étage	Stulz			Refroidissement des locaux – Eau refroidie

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
8. 181, RUE QUEEN					
1	5 ^e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	866849-01	Salle des documents
1	5 ^e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	866849-02	Salle des documents
1	5 ^e étage	Liebert	BE061G-BAESS849	866849-03	Salle des documents
1	5 ^e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	0352N86469	Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	5 ^e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	0352N86484	Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	5 ^e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	0352N86586	Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	5 ^e étage	Liebert	MMD20G3PHEHO	0352N86633	Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	5 ^e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	0352N86525	Condenseur modèle n° MCD38W3YH3 faisant partie de cet appareil. Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	5 ^e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	0352N86528	Condenseur modèle n° MCD38W3YH3 faisant partie de cet appareil. Partie de la liste pour la pompe de condensat.
1	6 ^e étage	Liebert	DE412WHBAEIS192	627192-001	AC-6-01
1	6 ^e étage	Liebert	DE412WHBAEIS192	627192-002	AC-6-02
1	6 ^e étage	Liebert	DE219WHBAEIS192	627192-003	AC-6-03
1	6 ^e étage	Liebert	DE219WHBAEIS192	627192-004	AC-6-04
1	6 ^e étage	Liebert	DE127WHBAEIS192	627192-005	AC-6-05
1	6 ^e étage	Liebert	DE127WHBAEIS192	627192-006	AC-6-06
1	6 ^e étage	Liebert	VH086WHBAEIS192	627192-007	AC-6-07
1	9 ^e étage	Liebert	MMD36K-YHEBO	0352N86439	AC-9-09 Condenseur modèle n° MCD38W3YH3 faisant partie de cet appareil. Partie de la liste pour la pompe de condensat et un ventilateur de soufflage à haute pression statique. Centre d'appels extérieurs. Frigorigène R-22.

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
9. 2465, BOUL. ST.-LAURENT					
1	Local B-11	Ecosaire IPAC	OE46A50GB 2EHBCDV	#651829	
1	Dans la cage à l'extrémité ouest de l'édifice	Refroidisseur sec	CDM23-8	D20020903899	
1	Local B-09	Sanyo	Mister Slim	CH4242	
1	Dans la cage à l'extrémité ouest de l'édifice	Condenseur Eco Multi de Sanyo	CHY7243	#0002614	
1	Local B-06	Évaporateur Sanyo			
1	Local B-05	Évaporateur Sanyo			
1	Local B-02	Évaporateur Sanyo			
1	Local B-01, cuisine	Évaporateur Sanyo			
1	Local B-01, cuisine	Évaporateur Sanyo			

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
10. 2204, CHEMIN WALKLEY					
2	Local d'arcade	Liebert	BUO67A-1-A37		Filtre : 29,5x28,5x2
2	Toit	Condenseurs	DCSL 083LB 96070196 96070195		R-22
4	Commande de réseau : 511, 409, 311, 2001	Portable Move & Cool de Sanyo	9000		9000 Btu chacun
1	Local de formation n° 110	Carrier	F63AAA024	2305V2198 5	Filtre : 16x25x2
1	À l'extérieur, près de l'allée pour autos du côté ouest	Condenseur Carrier	38HDC024-341LA	2705X4548 7	Évaporateur R -22 à côté de salle à manger

Qté	Emplacement/ n° de local	Marque	Modèle	N° de série	Détails
11. 105, RUE HÔTEL DE VILLE					
1	1 toit	Refroidisseur McQuay	AGZ075CH HNN-ER10	STNU07/000197	
1	1 toit	Condenseur Refroidisseur sec	FID205-8	D20007110006	
8	7 ^e étage jusqu'au rez- de-chaussée	Magic Air			
1	Salle d'ordinateurs du 2 ^e étage	Liebert System 3	UH147-BSM	223508-001	
2	Local mécanique hors toit	Popes de circulation			
1	Local mécanique hors toit	Contrôleur Johnson Controls			
1	Salle d'ordinateurs du 2 ^e étage	Cantel System	M9CD1SVEBT AX		

***Nota : Des fabricants pourraient détenir des droits de propriété sur certains des éléments de matériel énumérés en ET 7. S'il s'avère nécessaire de reconfigurer, de remplacer ou de reprogrammer des parties de ces éléments, l'Entrepreneur a la responsabilité de sous-traiter les travaux aux fabricants concernés ou à leurs représentants respectifs conformément à la clause 2035-06 des conditions générales sans frais supplémentaires pour le Canada.**