



Services du matériel et des acquisitions  
200 Rue Kent, Poste 9W071  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

**FP802-150044**

**18 juin 2015**

**Sujet: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-150044**  
**Titre: Réfection du quai flottant de Comox**

**Addenda: No. 5**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.5 est publié ici-bas.

---

Q1. La question portant sur la nécessité ou non de changer les brides intérieures sous le puits de mouillage remplacé est restée sans réponse. Au paragraphe 3.9.2, il est question seulement de blocage du puits, de poutrelles, de traverses, de raidisseurs et de revêtements.

R1. Non, les brides intérieures ne sont pas à remplacer.

Merci,

**Jianna-Lee Zomer**

Agente principale des contrats  
Services du matériel et des acquisitions  
Pêches et Océans Canada  
200 rue Kent, 9ième étage, Poste 9W071  
Ottawa, ON K1A 0E6

Téléphone: (613) 993-4484

Télécopieur: (613) 991-1297

Courriel: [jianna-lee.zomer@dfo-mpo.gc.ca](mailto:jianna-lee.zomer@dfo-mpo.gc.ca)