

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Coal Screening - CBO	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP899-160734/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EP899-16-0734	Date 2015-07-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-5260	
File No. - N° de dossier PWA-5-74052 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-08-05	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier (PWA), Susan	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5350 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendement 002 est intégrée pour répondre aux questions / notes de la visite du site comme suit:

Tour a été menée par Rob Tonary de NSPI

1. Question: Y at-il différents types de charbon?

1. Réponse: Le classement est basé sur les cotes de BTU. TPSGC a acheté la plupart des 12 000 BTU.

Faits suivants ont été abordés:

-R. Tonary montré la zone où les agents de contrôle sont généralement mis en place. Il a dit que, en plus de cette région quelques fois ils doivent être déplacés et à long terme la superficie du site de stockage (sur le site de Ligan, mais dans une zone différente de celle où les agents de contrôle sont généralement mis en place.

-Ron Informé que, à l'occasion les agents de contrôle peuvent également être déplacés en raison de besoins opérationnels NSPI

2. Question: Discussion posée de la nécessité éventuelle de GPS sur l'équipement?

2. Réponse: Non, le GPS est pas requise sur l'équipement.

Faits suivants ont été abordés:

-Avec Ce qui concerne les amendes, (restes de matières premières qui a été mis en screener après rendement retiré) énoncés par R. Tonary (NSPI) que, parfois, les amendes doivent être transportés par camion vers la zone de stockage à long terme. NSPI a confirmé aujourd'hui et a dit que cela arriverait rarement et ils prennent normalement des mesures pour tenter d'atténuer ce phénomène.

3. Question: Pourquoi un bulldozer est nécessaire?

3. Réponse: Un bulldozer est nécessaire parce que le charbon doit être poussé aux détecteurs.

4. Question: Quelle est la gradation de la houille qui signifie que la gamme de taille des particules de charbon ou forfaitaire.

4. Réponse: Il a été suggéré que l'information peut être disponible par le biais NSPI Toutefois, après enquête, il a été déterminé que la taille des particules de charbon ou de morceaux ne sont pas un paramètre qu'ils mesurent ou sont concernés par, comme ils écrasent le charbon avant il va dans la plante. NSPI conseille que l'inspection visuelle est la meilleure façon de faire une

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP899-160734/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwa110

Client Ref. No. - N° de réf. du client

EP899-16-0734

File No. - N° du dossier

PWA-5-74052

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

évaluation du dimensionnement.

-Rob Tonary expliqué que adjudicataire serait nécessaire pour compléter une orientation sur le site et suivre les règles de sécurité. Cette information est indiqué dans le ITT est le lieu de travail des règles de sécurité de NSPI pour les entrepreneurs.

Les autres termes et conditions restent les mêmes