

Le 21 janvier 2016

Préparé et vérifié par :

**CIMA+**

Sections - Structure :

00 01 10, 00 21 13, 01 11 00, 01 33 00, 01 45 00, 01 52 00, 01 56 00,  
01 61 00, 01 72 00, 01 74, 11, 01 74 21, 01 77 00, 02 41 13.14, 02 41 16,  
03 10 00, 03 20 00, 03 30 00, 05 12 33, 13 34 30, 31 09 16.28, 31 11 00,  
31 23 33.01, 31 32 19.01, 31 61 13, 31 62 16.16, 32 01 90.33, 32 32 34,  
35 20 22, 35 31 19 et 35 49 25

\_\_\_\_\_  
Pascal Beauséjour, ing., M.Sc.A


Sections – Maintien de la circulation, détour de sentier et  
terrassament :

01 35 00.06, 31 05 10, 31 05 16, 32 11 23, 32 12 16 et 32 17 23

\_\_\_\_\_  
Jean-Michel Caron, ing.

Sections – Gestion des sols:


01 35 13.43, 01 78 00 et 02 61 00.01



\_\_\_\_\_  
Jean-François Mouton, ing.f, M.Sc., EESA®

Préparé et vérifié par :

Beaupré




Sections – Architecture paysager:  
04 03 07, 04 05 00, 04 05 12, 32 14 13, 32 31 13, 32 37 00, 32 91 19.13,  
32 92 19.16 et 32 93 10

A handwritten signature of Dave Delarosbil in black ink.

Dave Delarosbil, Architecte paysagiste

CCN



Sections – Environnement/CCN:  
01 35 30, 01 35 43, 32 93 43.01 et 35 30 10

A handwritten signature of Bernard Reid in black ink.

Bernard Reid, ing.

CIMA+

Approuvé par :

Martine Beaulieu, ing., M.Ing.

FIN DE SECTION