



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Reconstruct. Quai Rivière-au-Renard		
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-170179/A		Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-170179		Date 2016-06-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-004-16772		
File No. - N° de dossier QCM-6-39029 (009)		CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-05		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Thellend, François		Buyer Id - Id de l'acheteur qcm009
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2889 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes


Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION NO. 5

Cette modification comprend:

1) Modification au plan C03/09

La référence à la coupe 134, montrée sur les coupes 101 et 102 du plan C03/09 est remplacée par :




2) Question et réponse #2:

Question 2

Coupes 101 et 102 du plan C03/09. Est-ce que les parties hachurées représentent les réparations à effectuées sur les murs berlinois? Et doivent-elles toutes être réparées avec des plaques d'acier?

Réponse 2

La réparation par plaques d'acier est obligatoire entre les axes 1 à 15 et entre les axes 42 à 47 tel qu'indiqué au plan C03/09 par la zone hachurée spécifique au type de réparation. Voir à la page suivante, les zones marquées par un carré rouge sur l'extrait de plan C03/09.



*** TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES ***