



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Construction Machais Lighthouse Pres	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-170852/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-170852	Date 2016-07-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-124-5428	
File No. - N° de dossier PWA-6-76038 (124)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-28	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson (PWA), Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa124
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5100 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

EB144-170852

001

PWA124

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

EB144-17-0852

PWA-6-76036

Modification 001

Modification 001 est généré pour fournir le tableau des prix unitaires en français et à télécharger des dessins et des devis.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

MONTANT FORFAITAIRE (MF)

Excluant les taxes applicable(s)

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Section du devis	Description	Qté estim. (EQ)	Unité de mesure	Prix unitaire applicable tax(es) supplémentaires (PU)	Prolongée montant (PU X EQ) qui s'y appliquent, tax(es) supplémentaires
1	Div. 3	Enlèvement localisé de béton non adhérent et ragréage manuel de l'accent (col) autour du périmètre du phare, selon les directives du représentant du Ministère.	5	m lin.	\$	\$ *
2	Div. 3	Injection de résine époxyde haute résistance dans les fissures, sur le dessus du mur de galerie en béton, sous le périmètre de l'enceinte de la lanterne selon les indications des dessins.	12	m lin.	\$	\$ *
3	Div. 3	Réparation sur profondeur partielle de la délamination verticale du béton sur la tour du phare, selon les directives du représentant du Ministère.	25	m ²	\$	\$ *
4	Div. 3	Enlèvement localisé du béton non adhérent et ragréage manuel des montants de fenêtre, selon les directives du représentant du Ministère.	3	m ²	\$	\$ *
5	Div. 7	Évidement et scellement de toutes les fissures d'au moins 1,5 mm de largeur sur les sections apparentes de la tour du phare, selon les indications des dessins.	200	m ²	\$	\$ *

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.