



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Système de sécurité	
Solicitation No. - N° de l'invitation 9F030-160143/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 9F030-16-0143	Date 2016-11-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-739-14095	
File No. - N° de dossier MTA-6-39084 (739)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carpentier, Patricia	Buyer Id - Id de l'acheteur mta739
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3505 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
9F030-160143/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
9F030-16-0143

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
MTA-6-39084

Buyer ID - Id de l'acheteur
mta739
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 002

- 1) See questions and answers associated below:

QUESTION 1 :

Point 2.1 : Further to your answer of the addendum #1 stating that the objective of requesting controllers for 4 readers was to limit the space required for the installation, if the proposed controllers occupy one-half of the space currently occupied by the controller (1:2), would you accept this alternative? In this way, each space occupied by a RC-2 module (2 card readers) would be replaced by 2 modules with 2 card readers (4 card readers in total).

ANSWER 1 :

Yes. The installation of the components in question must not require more space than that available in existing installations.

QUESTION 2 :

Product demonstration, Point 2.1.3: Can you give more information on what is a "Cumulative Hours Report"?

ANSWER 2 :

It is a time management report, giving the total hours spent by an employee inside the building.

All other terms and conditions remain unchanged.