

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**

Bid Receiving/Réception des sousmissions

Achats et contrats
73 Leikin Drive,
Visitor Center - Bâtiment M1
Mailstop # 15 Ottawa , ON K1A 0R2

Attn: Shannon Plunkett

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

Tender to: Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

Soumission aux: Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 1 Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de
l'entrepreneur
Facsimile No. - No de télécopieur:
Telephone No. - no de telephone:**

Title-Sujet: CONSTRUCTION - Detachment à Ahtahkakoop	
Solicitation No. - No. de l'invitation 2017003378	Date 09 jan 2017
Client Reference No. - No. De Référence du Client 201703378	Amend No.- No. du modif. 004
GETS Reference No. - No. de Référence de SEAG	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 14:00 HRS HE on - le 17 janvier 2017	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: dale.rudderham@rcmp-grc.gc.ca	
Telephone No. - No de telephone 613-843-5313	Fax No. - N° de FAX:
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:	
This document contains a Security Requirement	
Delivery Required - Livraison exigée:	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	

Amendement n ° 004 de l'appel d'offres 201703378 a été délivré pour **distribuer addenda No.03, modifier la date de clôture, repond aux questions, et énumérer les produits équivalents approuvés comme suit:**

1. Supprimez la sollicitation date de clôture dans son intégralité;

Et remplacer avec la suite:

Solicitation Closes –L’invitation prend fin

at - à 14 :00 hrs HE

on - le 17 janvier, 2017

2. Questions et réponses N°4

- Q22. Le détail A / S0 montre 2 boulons d'ancrage typiques, quel type est applicable à ce projet?
R22. Voir addenda No.3
- Q23. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir les dimensions de la grille de sécurité qui est montré sur le détail 8 & 5 / A2.12?
R23. Voir addenda No.3
- Q24. A2.1, Les mailles en acier aplatis, les tôles 14ga, les angles des pinces coudées, sont-elles celles qui doivent être fournies par le fabricant d'acier? Ou fournisseur de cloisons? Fournisseur de charpente de bois?
R24. Voir addenda No.3
- Q25. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir des spécifications détaillées les vis de sécurité à tête plate de 8 mm, les boulons de plénum de 6 mm et les boulons de diamètre de 10 mm comme illustré en détail 8 / A2.12? Aussi pourriez-vous s'il vous plaît clarifier l'espace du boulon de plénum de 6mm et 8mm tête plate vis de sécurité?
R25. Voir addenda No.3
- Q26. Détail 2 / A2.1, quelle est la ligne pointillée à la section C-C et D-D au côté des plaques galvanisées en acier 14ga?
R26. Voir addenda No.3
- Q27. M6.1 appelle le fournisseur mécanique pour inclure les angles des ouvertures mécaniques, mais ces cadres angulaires sont également montrés sur le dessin A4.8, ces cadres doivent-ils être fabriqués par un fournisseur mécanique ou un fabricant d'acier?
R27. Voir addenda No.3
- Q28. Pourriez-vous préciser les vis de sécurité typiques pour les cadres en acier et en bois comme illustré en détail 3 / A2.12

- R28. Voir addenda No.3
- Q29. Détail 5 / A2.12, Les jambages en tôle pliée en acier de 3 mm doivent-ils être fournis par le fournisseur de la porte de détention?
- R29. Voir addenda No.3
- Q30. E6.1, s'il vous plaît confirmer si nous pouvons utiliser remblai naturel en lieu et place de la superposition granulaire spécifiée ovetop de la literie de sable.
- R30. Voir addenda No.3
- Q31. La fabrication des métaux 05 50 00 page 5/10, section 2.23 appelle sécurisée par des grilles de tranchée, des angles et des panneaux. Aucun n'est indiqué sur les dessins.
- R31. Voir addenda No.3
- Q32. Détail 2, 3 / S11 appeler pour le détail à la paroi intérieure dans les unités 3 et 6, mais les unités 3 et 6 sont par des cadrages en bois. Ces détails s'appliquent-ils aux unités 17 et 18?
- R32. Voir addenda No.3
- Q33. Détail 5, 6 / S11 appel pour le drain de tranchée voir Mech. Dwgs, mais les dessins mech ne montrent pas les dimensions.
- R33. Voir addenda No.3
- Q34. Détail 7 / S11 pour une colonne de construction typique à 3 couches, mais les colonnes de construction à 3 couches ne sont pas représentées sur des dessins en plan.
- R34. Voir addenda No.3
- Q35. Juste voulez confirmer où le treillis métallique va être exigé. Les dessins des notes S3 indiquent les unités 13 et 14, mais les sections montrent les unités 17 et 18. Les sections 2, 3 et 4 du dessin S11 montrent les unités 3 et 4.
- R35. Voir addenda No.3
- Q36. Section 06 40 00, Partie 2.5.4.1 - La traction d'armoire spécifiée (Richelieu 616743128174) est une traction de bordure destinée à être montée sur le bord des portes d'armoires et des façades de tiroirs (aucune donnée de produit trouvée pour Hettich Zinc Modern 043 981). Les tirages d'appel d'offres montrent des tractions situées dans des emplacements de traction «standard»; Inséré à partir des bords. Est-ce l'intention d'avoir des tractions situées sur les bords des portes / tiroirs? Si ce n'est pas le cas, veuillez fournir une traction métallique en retrait pour les emplacements «standard».
- R36. Voir addenda No.3
- Q37. Section 06 40 00, Partie 2.4.3 - Les étagères standard doivent être utilisées. La section 2.5.3 indique la goupille de support de tablette de sécurité pour des trous de 5 mm de diamètre. Est-ce que les étagères encastrées (et les étriers de support d'étagères métalliques qui l'accompagnent) ou des trous d'étagère avec des broches en acier notées doivent être utilisés pour les étagères réglables?
- R37. Voir addenda No.3
- Q38. Section 06 40 00, Partie 2.3.4.1 - États Le bord du comptoir doit utiliser un bord en PVC de 3 mm. La partie 2.4.10 stipule d'utiliser une bande stratifiée à bord auto-affleurant ... pour couvrir le bord exposé du matériau du noyau. Le stratifié auto-bordé ou le bord en PVC sont-ils souhaités pour les comptoirs?

R38. Voir addenda No.3

Q39. Section 06 40 00, partie 2.4.11 - Les États appliquent une feuille de support stratifiée à l'envers du noyau de travail de stratifié en plastique. Le type B20 peut-il être utilisé pour remplacer le stratifié? Veuillez consulter le lien.
<https://www.panolam.com/media/pdfs/1454620248Backing%20SheetsTech%20Bulletin.pdf>

R39. Voir addenda No.3

Q40. Les emplacements pour les réceptacles de stationnement ne sont pas indiqués sur le dessin du plan du site. Veuillez spécifier quels stalles sont pour recevoir la puissance ainsi nous savons la quantité et la longueur de câblage.

R40. Voir addenda No.3

Q41. Veuillez fournir des précisions sur la construction des rails de stationnement. Sont-ils en bois, des poteaux en métal seulement, des poteaux en métal et des rails, ou d'autres?

R41. Voir addenda No.3

Q42. Comment veulent-ils attacher le cadre en acier HSS avec PT bois pour les planchers modulaires. Les détails de dessin montrés dans le structural et architectural ne donne pas un détail complet ou une explication détaillée comment ils veulent réaliser ceci. Le système a un énorme facteur d'échec en elle

R42. Voir addenda No.3

Q43. Générateur, est-ce fourni par l'entrepreneur?

R43. Voir addenda No.3

Q44. Si le générateur fourni par le contractant indique les spécifications

R44. Voir addenda No.3

Q45. Fournir des détails pour le bloc de béton pour le générateur

R45. Voir addenda No.3

Q46. Nous avons besoin d'un calendrier mural pour le bâtiment 165

R46. Voir addenda No.3

Q47. The spec calls for epoxy caulk – assuming that they mean polyuria as this is the proper product for the application – does the client want this tinted to the colour of the pigmented concrete? Also, will the epoxy application will be clear coat to expose the pigmented concrete?

R47. Voir addenda No.3

Q48. J'ai encore besoin de précisions sur les trames HSS pour l'unité 1-16, selon l'addendum # 1 page 3/33, section 12, HSS à cantilever en largeur pour toutes les unités sauf 17 & 18, sont tous les HSS à la largeur pour l'unité # 1 - # 16 à être cantilevered? D'après mon interprétation, seuls les HSS de chaque côté de la largeur (2 pcs pour chaque unité) doivent être en porte-à-faux, n'est-ce pas?

R48. Voir addenda No.3

Q49. Les éléments de charpente en acier seront-ils apprêtés conformément à la section 05.2223, partie 2.3.2 ou galvanisés conformément à la section 2.3.3.2 du chapitre 051223

R49. Voir addenda No.3

- Q50. Comme nous avons des restrictions de taille dans la galvanisation des membres structurels (après soudage / fabrication); Pouvons-nous les visser une fois galvanisés?
R50. Voir addenda No.3
- Q51. Les pieux en béton sont-ils une option à la place des pieux en bois menés?
R51. Voir addenda No.3
- Q52. Un timbre de livraison du courrier sera-t-il accepté comme date de soumission?
R52. Voir addenda No.3
- Q53. Y at-il une nomenclature disponible?
R53. Voir addenda No.3
- Q54. La Prestation autochtone se réfère-t-elle uniquement aux dépenses, ou à un total de dépenses, de main-d'œuvre et d'investissements communautaires?
R54. Voir addenda No.3
- Q55. Pouvez-vous fournir une date pour l'accès au site pour commencer la construction?
R55. Voir addenda No.3
- Q56. Pouvez-vous fournir une liste des dates prévues pour la construction?
R56. Voir addenda No.3
- Q57. Can you please provide an estimated date of award for this contract?
R57. Voir addenda No.3
- Q58. 10 28 10 2.2.5 demande un miroir en verre trempé mais le numéro de produit appelé, B165 est pour le verre en plaque standard. Pour un miroir en verre trempé, le nombre doit être B1658, puis la taille. Quelqu'un peut prix par le nombre plutôt que la description et le prix les miroirs de verre de plaque moins chers dans l'erreur.
R58. Voir addenda No.3
- Q59. 10 11 00 2.2.2.5.1 appelle les distributeurs CP Fabrictac 2EP tackboards mais la description ci-dessus décrit un 15 tack vinyle vinyle. Précisez s'il vous plaît.
R59. Voir addenda No.3
- Q60. La ligne électrique simple montre la puissance monophasée 120 / 240V et la puissance triphasée 120/208 peut vérifier ce que le service est censé être sur place? Il semble que le panneau d'urgence est 120 / 240V 1 phase et le service principal est 120 / 208V 3 phase je voudrais juste pour s'assurer.
R60. Voir addenda No.3
- Q61. Où se trouve le site?
R61. Voir addenda No.3
- Q62. Section 01 45 00-Le contrôle de qualité n'est pas définitif. Le propriétaire paie-t-il pour tous les tests (sauf pour ceux qui se révèlent être défectueux)?
R62. Voir addenda No.3
- Q63. Section 01 91 13 Exigences générales de mise en service (CX): Pourriez-vous nous dire qui est le CXA (commissioning Authority) sur ce projet.
R63. Voir addenda No.3

Q64. Pourriez-vous donner des conseils sur les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé en concevant les bâtiments modulaires de sorte que nous puissions entrer en contact avec eux en conséquence?

R64. Voir addenda No.3

Q65. Nous constatons qu'il est nécessaire d'avoir au moins 10% de la valeur totale du contrat, soit le contenu autochtone. En ce qui concerne spécifiquement ce projet, les bâtiments doivent être fabriqués hors site dans un environnement contrôlé, ce qui élimine la possibilité d'une main-d'œuvre sur site importante et l'achat de matériaux de réserve pour les construire. Il est très peu probable que 10 p. 100 de la valeur totale du contrat soit de contenu autochtone, bien qu'il puisse y avoir des entreprises de l'industrie qui pourraient conclure des partenariats avec des Autochtones. Cela dit, si tel était le cas, alors le processus d'appel d'offres n'est pas vraiment ouvert, mais il est isolé pour les entreprises en partenariat autochtone.

R65. Voir addenda No.3

3. Liste des produits homologués approuvés:

- a. Veuillez vous reporter à l'Addendum No 3 pour les produits équivalents approuvés.
- b. Si un produit n'est pas répertorié comme approuvé dans l'addenda, alors cette demande n'a pas été approuvée.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS RESTENT LES MEMES