

## **Modification 1**

La modification 1 vise à ajouter une section de questions et réponses

### **Question 1**

Veuillez confirmer la température et la pression de service pour les unités requises. J'aimerais également savoir si un interrupteur de régime de fonctionnement asservi (limite maximale manuelle) (240°F) serait acceptable au lieu d'un thermostat pour la protection de limite maximale.

### **Réponse :**

L'élément chauffant 4410-21-914-1877 requiert un thermostat intégré.

Un interrupteur de régime de fonctionnement asservi (limite maximale manuelle) (240°F) ne serait pas acceptable.

La température de calcul est de 93°C et la température de service, de 60°C.

La pression de calcul est de 70 lb/po2 et la température de service se situe entre 45 et 55 lb/po2.