



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

**Maintenance & Professional Consulting Services
Division (FK)**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

3C2, Place du Portage, Phase III

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet Door Maintenance Services	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-171670/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20171670	Date 2017-07-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-280-72963	
File No. - N° de dossier fk280.EJ196-171670	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-19	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Grogan, Lynn	Buyer Id - Id de l'acheteur fk280
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4903 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 001

1) Supprimer 1.2 Sommaire et le remplacer avec 1.2 Sommaire

1.2 Sommaire

- 1.2.1 Fournir des services d'entretien préventifs, l'entrepreneur doit fournir toute la main-d'œuvre et tous les outils, services et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux requis pour l'entretien du matériel, Portes automatiques et Portes tournantes de sécurité pour Travaux Publics et Services Gouvernementaux situé 269 avenue Laurier, 2455 promenade Don Reid, 2086 chemin Walkley, Edifice Booth du 165 rue Sparks, Edifice du Centre Colline du Parlement, Bibliothèque Colline du Parlement, Édifice de CIBC du 119 rue Sparks, Edifice de la Confédération du 239 rue Wellington, Edifice Dover du 185 rue Sparks, Edifice de l'Est Colline du Parlement, Installation de production alimentaire du 1170 chemin Algoma, Édifice de la Justice, 201, rue Wellington, Bibliothèque du Parlement du 125 rue Sparks, Salle de comité Rideau du 1 rue Rideau, Edifice Sir John A Macdonald du 144 rue Wellington, Édifice de la Bravoure du 151 rue Sparks, Edifice Victoria du 140 rue Wellington, Edifice Wellington du 180 rue Wellington et Edifice de l'Ouest Colline du Parlement à Ottawa selon l'énoncé des travaux ci-joint à l'annexe A.

2) Supprimer Barème de prix 1 – Prix ferme et le remplacer avec Barème de prix 1 – Prix ferme

Barème de prix 1 – Prix ferme

Prix fermes tout compris, y compris la totalité des outils, des services, des équipements, des matières consommables et de la main d'œuvre nécessaires pour effectuer l'ensemble des inspections, des essais, du nettoyage et de l'entretien, comme détaillé à l'annexe A, Énoncé des travaux, ci-joint.

Tableau 1 - 269, avenue Laurier, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
6	Entrée de l'ascenseur	PNG Optical Portals	380		\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 1)					\$				

Tableau 2 - 2455, promenade Don Reid, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Entrée avant	Hunter			\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée principale	Hunter			\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Hunter			\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 2)					\$				

Tableau 3 - 2086, chemin Walkley, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	2	Stanley		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	11	Stanley			\$	\$	\$	\$	\$
2	12	Stanley		Porte à deux vantaux, toilette des hommes	\$	\$	\$	\$	\$
1	17	Stanley		Toilette des hommes	\$	\$	\$	\$	\$
1	18	Stanley		Toilette des femmes	\$	\$	\$	\$	\$
1	48	Stanley		Toilette des hommes	\$	\$	\$	\$	\$
1		Stanley		Sortie sud	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 3)					\$				

Tableau 4 - Édifice Booth du 165, rue Sparks, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	Entrée principale	Horton		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 4)					\$				

Tableau 5 - Édifice du Centre, Colline du Parlement, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	Cuisine, 6 ^e étage	Horton/Gyrotech		Déclenché par une plaque-poussoir	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 634C	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 634D	Hydraulic			\$	\$	\$	\$	\$
2	Couloir du 6 ^e étage, au nord de la	Nabco Gyrotech			\$	\$	\$	\$	\$

	cuisine								
I	Toilette des hommes, 562D	Hydraulic			\$	\$	\$	\$	\$
I	Toilette des femmes, 543C	Hydraulic			\$	\$	\$	\$	\$
I	Cafétéria du 5 ^e étage	Electric	Stanley	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
I	Toilette des femmes, 443C	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
I	Toilette des femmes, 462D	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 356D	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 343C	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 223 M	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 245 M	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	223 S (X3)	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 215	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 223	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Issue de secours ouest	Horton			\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 167 S	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 169 S	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée latérale 1605	Horton			\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge, Sénat	Gyrotech		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge, Chambre des communes	Gyrotech		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 162 D	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 143 C	Hydraulic	LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
1	SSEC, sous-sol, 121	Hydraulic	Autoégalisateur	7982SES	\$	\$	\$	\$	\$
1	SSEC près de la rampe, couloir du sous-sol,	Stanley	7982SES		\$	\$	\$	\$	\$

	107A									
1	SSEC, 2 ^e sous-sol près du 201	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique		\$	\$	\$	\$	\$
1	SSEC, tunnel vers la bibliothèque	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique		\$	\$	\$	\$	\$
1	SSEC, hall du 2 ^e sous-sol, près du 223	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique		\$	\$	\$	\$	\$
4	Entrée de la Tour de la Paix	Hydraulic (3) Manual (1)	LCN Pneumatic (2) Stanley (1)	Portées d'entrée en bois		\$	\$	\$	\$	\$
4	Entrée de la Tour de la Paix	Hydraulic		Portes d'entrée en laiton		\$	\$	\$	\$	\$
4	Entrée Est	Hydraulic (2) Manual (2)		Portées d'entrée en bois		\$	\$	\$	\$	\$
2	Entrée Ouest	Manual		Portées d'entrée en bois		\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année						\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 5)						\$				

Tableau 6 - Bibliothèque (Colline du Parlement), Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	2 ^e sous-sol,	Horton		Pavé numérique	\$	\$	\$	\$	\$
1	Porte coulissante, principale	Sensor Pocket Door			\$	\$	\$	\$	\$
1	Sous-sol, 1-07	Horton			\$	\$	\$	\$	\$
1	Sous-sol, 1-01	Horton		Arrière du 134 N	\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée Princesse	Tormax		Dans le tapis protecteur	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 6)					\$				

Tableau 7 - Édifice de la CIBC du 119, rue Sparks, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	Entrée principale	Horton		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 7)					\$				

Tableau 8 - Édifice de la Confédération du 239, rue Wellington, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2	Chambre des communes, entrée autobus	Horton (1)/ Gyrotech (1)		Activées par détecteur de mouvement	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilettes du 8 ^e étage	Stanley			\$	\$	\$	\$	\$
4	Plate-forme de chargement	Porte à deux vantaux Hunter, Hunter (3), Gyrotech (1)	MA-8	Activées par détecteur de mouvement	\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée de la Chambre des communes	Besam		Porte coulissante en verre	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 8)					\$				

Tableau 9 - Édifice Dover du 185, rue Sparks, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
3	Rez-de-chaussée			Portes piétonnes	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 9)					\$				

Tableau 10 - Édifice de l'Est, Colline du Parlement, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Toilette des hommes, 314	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes, 300	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$

1	Salle des comités, 257	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 212A	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 200A	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée principale	Besam	LCN Pneumatic	Côté ouest	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 134	Hydraulic		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Cour en face du 01 A	Electric	Nabco		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 044, sous-sol	Hydraulic		Porte à deux vantaux	\$	\$	\$	\$	\$
1	Tunnel vers l'édifice du Centre	Electric	Horton	Portes coulissantes	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes, 074B	Hydraulic			\$	\$	\$	\$	\$
4	Sortie ouest	Electric		Extérieur	\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée principale		LCN Pneumatic	Ouverture centrale intérieure	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilettes mixtes, 100		LCN Pneumatic		\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 10)					\$				

Tableau 11 - Installation de production alimentaire du 1170, chemin Algoma, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Porte extérieure, 100 A	Gyrotech		Entrée de l'édifice	\$	\$	\$	\$	\$
1	Porte principale intérieure, 100 B	Besam			\$	\$	\$	\$	\$
1	101	Besam Abloy			\$	\$	\$	\$	\$
1	168	Besam Abloy		Cuisine	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 11)					\$				

Tableau 12 - Édifice de la Justice, 201, rue Wellington, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
	Rez-de-chaussée			\$	\$	\$	\$	\$
4	Quai de chargement	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Niveau 0	Stanley	Magic Access	\$	\$	\$	\$	\$
3	Entrée nord	Gyrotech		\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
	Premier étage			\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique, 103	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech		\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Horton	7000	\$	\$	\$	\$	\$
	Deuxième étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Horton	7000	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
	Troisième étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
	Quatrième étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
	Cinquième étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
	Sixième étage			\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$

2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Septième étage			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Huitième étage			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des hommes	Horton	7000	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Neuvième étage			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Local technique	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des hommes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge	Gyrotech	500	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque				\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 12)				\$					

Tableau 13 - Bibliothèque du Parlement du 125, rue Sparks, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Portée de l'entrée avant à l'édifice de la Bravoure	LCN Pneumatic			\$	\$	\$	\$	\$
2	Toilette des femmes, RDC	Record			\$	\$	\$	\$	\$
1	Entrée principale	LCN Pneumatic			\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 13)					\$				

Tableau 14 - Salle de comité Rideau du 1, rue Rideau, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
4	Entrée principale	PNG Optical		Niveau A	\$	\$	\$	\$	\$
4	Entrée du sous-sol	PNG Optical			\$	\$	\$	\$	\$
1	B101X			Porte manuelle à ouverture centrale pour	\$	\$	\$	\$	\$

				barre de poussée						
	B102			Porte manuelle à ouverture centrale pour barre de poussée		\$	\$	\$	\$	\$
	B106C	Stanley		Porte coulissante en verre		\$	\$	\$	\$	\$
	B100			Portes en verre (2X)		\$	\$	\$	\$	\$
	B117X			Porte avec barre de panique (issue de secours)		\$	\$	\$	\$	\$
	B106A			Portes en verre à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	B107			Porte en verre		\$	\$	\$	\$	\$
	C097X			Porte de secours		\$	\$	\$	\$	\$
	C110	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C110A	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C120	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C120A	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C130A	Besam		Porte sans barrière simple		\$	\$	\$	\$	\$
	C130B	Besam		Porte sans barrière à deux vantaux		\$	\$	\$	\$	\$
	C160	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C160A	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C150	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C180	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C180A	Besam		Portes à ouverture centrale		\$	\$	\$	\$	\$
	C175X			Porte d'issue de secours		\$	\$	\$	\$	\$
	C107	Hunter		Toilette des femmes		\$	\$	\$	\$	\$

	C108	Hunter		Toilette des femmes	\$	\$	\$	\$	\$
				Porte d'issue de secours	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 14)					\$				

Tableau 15 - Édifice Sir-John-A.-Macdonald du 144, rue Wellington, Ottawa

Nb unités	Porte n°	Fabricant/ n° de modèle	Lieu	Sens d'ouverture des portes	Numéro SI	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	001B	BFO Operator	Vestibule de la sortie	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	14	BFO Operator	Sous-sol de l'édifice Booth	À droite en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	13	BFO Operator	Toilette des femmes	À gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	14	BFO Operator	Toilette des hommes	À droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	036a	BFO Operator	MMHS	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	036b	BFO Operator	MMHS	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	37	BFO Operator	Services alimentaires	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	38	BFO Operator	Entreposage équipement	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	41	BFO Operator	MMHS, entretien	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	42	BFO Operator	Services alimentaires, nettoyage vaisselle	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	50	BFO Operator	MMHS	À droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	52	BFO Operator	Services alimentaires, stockage de glace	À gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	53	BFO Operator	MM, stockage	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	55	BFO Operator	Déchets réfrigérés	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$
1	56	BFO Operator	Bac de recyclage	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$

1	57	BFO Operator	Lavage des bacs/équip.	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	63	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	64	BFO Operator	Couloir	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	101	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R2	Porte principale	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	101b	BFO Operator	Vestibule	À droite en tirant	SI-120-R5	De l'intérieur vers MPR1	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	101b	BFO Operator	Vestibule	À gauche en tirant	SI-120-R5	Vers l'entrée officielle	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	115a	2 BFO Operators	MPR1	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	Sortie de l'atrium	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	115h	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche en poussant/à droite en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	115i	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche en poussant/à droite en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120a	BFO Operator	Rayons X	À gauche en tirant	SI-120-R5	De l'atrium à la porte de sortie, rayons X	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120aa	BFO Operator		À droite en tirant	SI-120-R5		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120b	BFO Operator	Rayons X	À droite en tirant	SI-120-R5	Entrée de l'aire de rassemblement (crush) de l'atrium	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120c	BFO Operator	Vestibule d'entrée	À gauche en tirant	SI-120-R5		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120d	BFO Operator	Vestibule d'entrée	À droite/gauche en tirant	SI-120-R5		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120e	BFO Operator	Sortie	À droite en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$

1	120f	BFO Operator	Sortie	À droite/gauche en tirant	SI-120-R5		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	120g	Porte coulissante	Vestibule d'entrée	Coulissante	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	125a		Espace Hand	À gauche en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	125b	BFO Operator	Espace Hand	À droite en poussant	SI-120-R2		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	145	BFO Operator	Services alimentaires-restauration	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	147	BFO Operator	MMHS, rassemblement	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	150	BFO Operator	Chargement	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	160d	Man Door	Plate-forme de chargement	À gauche en poussant	SI-120-R6	Porte piétonne extérieure menant à la plate-forme de chargement	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	200a	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R4		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	200b	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R2		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	200d	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R3		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	200f	BFO Operator	Aire de rassemblement(crush)	À droite/gauche en tirant	SI-120-R4		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	205	BFO Operator	Vestibule	À droite en tirant	SI-120-R4		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	210	BFO Operator	Couloir	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	223	BFO Operator	Rassemblement	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	250b	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	Vers la salle d'atelier, 2 ^e étage nord	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année							\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 15)							\$					

Tableau 16 - Édifice de La Bravoure du 151, rue Sparks, Ottawa

Nb unités	Lieu-n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
3	Zone/plate-forme de chargement	Horton			\$	\$	\$	\$	\$
1	Monte-charge du sous-sol	Gyrotech			\$	\$	\$	\$	\$
1		Stanely			\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 16)					\$				

Tableau 17 - Édifice Victoria du 140, rue Wellington, Ottawa

Nb unités	Lieu-n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
3	Entrée avant	Horton			\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 17)					\$				

Tableau 18 - Édifice Wellington du 180, rue Wellington, Ottawa

Nb unités	Groupe de quincaillerie:	Porte n°	De	À	Type de dispositif d'ouverture	N° dispositif d'ouverture	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	56	0076	Couloir 0060	Toilette des hommes 0076	9131 STD AL 120VAC (tirer) (retenue de 30 secondes)		\$	\$	\$	\$	\$
1	180	100C	Extérieur nord	Vestibule 100	2614 STD US10 X ST1885 X ST LHR		\$	\$	\$	\$	\$
1	182	100F	Vestibule 100	Couloir est 110	2614 STD US10 X ST1885 X ST LHR		\$	\$	\$	\$	\$
1	184	101-A	Vestibule	Couloir ouest 101	ED400-IG 120VAC 626		\$	\$	\$	\$	\$

			d'arcade 106A								
1	198	113	Bureau des cartes de sécurité 113	Hall des ascenseurs 154	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	200	120a	Machines distributrices 130	Café/aire de repas 120a	2614 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	214	134	Hall des ascenseurs 107	Couloir 134	ED400-IG 120VAC 626	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	221	141-A	Hall 150	Aire de rassemblement (crush), 141	ED400-IG 120VAC 626		\$	\$	\$	\$	\$
1	226	148-A	Hall 150	Couloir 148	ED400-IG 120VAC 626		\$	\$	\$	\$	\$
1	227	148-B	Inspection par rayons C 143	Couloir 148	ED400-IG 120VAC 626		\$	\$	\$	\$	\$
1	228	150-A	Extérieur, sud	Vestibule 150	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	229	150-B	Hall 150	Vestibule 150	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	231	155-A	Atrium 155	Hall d'arcade 108	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	326	203	Hall des ascenseurs 201	Récept./admin. 203	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH		\$	\$	\$	\$	\$
1	326	208	Couloir 206	Récept./admin. 208	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH		\$	\$	\$	\$	\$
1	326	247	Couloir 249	Récept./admin. 247	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH		\$	\$	\$	\$	\$
1	327	203a	Récept./admin. 203	Bureau parl. 203a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH		\$	\$	\$	\$	\$

1	327	208a	Récept./ admin. 208	Bureau parl. 208a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH		\$	\$	\$	\$	\$
1	327	247a	Récept./ admin. 247	Bureau parl. 247a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH		\$	\$	\$	\$	\$
1	355	215a-A	Couloir 215	Service de santé, salle d'attente 215a	4811 STD AL		\$	\$	\$	\$	\$
1	368	300-B	Aire de rassemb lement (crush) 380	Hall des ascenseurs 300	HA-8-1/4- CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	368	325a	Aire de rassemb lement (crush) 325a	Vestibule 325b	HA-8-1/4- CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	190A	106-B	Arcade 106	Couloir est 110	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	378	310-A	Vestibul e 310b	MPR 5 310	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	378	315-A	Vestibul e 315c	MPR 4 315	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	378	315c	Vestibul e 315b	Vestibule 315c	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	378	325-A	Vestibul e 325c	MPR 7 325	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	378	330-A	Vestibul e 330c	MPR 6 330	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	379	320-A	Vestibul e 320a	MPR 9 320	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$

1	383	310b	Aire de rassemblement (crush) 310a	Vestibule 310b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	383	330b	Aire de rassemblement (crush) 330a	Vestibule 330b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	384	315b	Vestibule 315b	Aire de rassemblement (crush) 315a	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	385	320a	Aire de rassemblement (crush) 380	Vestibule 320a	HA-8-1/4-CH-5-DBL-FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	417	400-B	Aire de rassemblement (crush) 480	Hall des ascenseurs 400	HA-8-1/4-CH-5-DBL-FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	417	425b	Aire de rassemblement (crush) 425a	Vestibule 425b	HA-8-1/4-CH-5-DBL-FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	430	410-A	Vestibule 410b	MPR 8 410	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	430	430-A	Vestibule 430C	MPR 10 430	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	430	420-A	Vestibule 420b	MPR 3 420	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	430	425-A	Vestibule 425c	MPR 2 415	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	430	415-A	Vestibule 415b	Vestibule 415c	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$

1	430	415c	Vestibul e 415c	MPR 1 415	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	430	425c	Vestibul e 425b	Vestibule 425C	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST- 2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	435	410b	Aire de rassemb lement (crush) 410a	Vestibule 410b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	435	430b	Aire de rassemb lement (crush) 430a	Vestibule 430b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	436	415b	Vestibul e 415b	Aire de rassemble ment (crush) 415a	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	437	420b	Aire de rassemb lement (crush) 480	Vestibule 420b	HA-8-1/4- CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR		\$	\$	\$	\$	\$
1	448	416	Salle de réunion 416	Vestibule 416b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	449	416b	Vestibul e 415b	Vestibule 416b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	453	426	Salle de réunion 426	Vestibule 426a	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	454	426a	Vestibul e 425b	Vestibule 426b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	543	500	Hall des ascense urs 501	Vestibule de la bibliothèqu e 500	2614 STD DRKBRNZ X ST-2742	2	\$	\$	\$	\$	\$
1	550	503	Couloir 501a	Récept./ad min. 503	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	550	508	Couloir 506	Récept./ad min. 508	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$

1	550	547	Couloir 549	Récept./ad min. 547	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	551	503a	Récept./ admin. 503	Bureau parl. 503a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	551	508a	Récept./ admin. 508	Bureau parl. 508a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	551	547a	Récept./ admin. 547	Bureau parl. 547a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	591	609	Couloir 605	Récept./ad min. 609	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	591	623	Couloir 626	Récept./ad min. 623	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	591	655	Couloir 656	Récept./ad min. 655	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	592	609a	Récept./ admin. 609	Bureau parl. 609a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	592	623a	Récept./ admin. 623	Bureau parl. 623a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
1	592	655a	Récept./ admin. 655	Bureau parl. 655a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885		\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année							\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 17)							\$				

Tableau 19 - Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa

Nb unités	Lieu- n° du local	Marque	Modèle	Détails	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
1	Avenue Wellington			Porte avant	\$	\$	\$	\$	\$
Total pour chaque année					\$	\$	\$	\$	\$
Total pour les années 1 à 5 (tableau 18)					\$				

Remarque : Les fabricants pourraient détenir des droits de propriété sur l'ensemble ou sur un certain nombre des composants matériels énumérés dans l'ÉT 6. Si le besoin de reconfigurer, de remplacer ou de reprogrammer ces matériels survenait, il incombe à l'Entrepreneur de sous-traiter les travaux d'entretien avec les fabricants concernés ou avec leurs représentants sans coût supplémentaire pour l'État.

Sommaire des prix barème de prix 1 (Tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19)

Période	Taux trimestriel ferme	Nombre de trimestres	Prix ferme
Année 1	\$	x 4	\$
Année 2	\$	x 4	\$
Année 3	\$	x 4	\$
Année 4	\$	x 4	\$
Année 5	\$	x 4	\$
Total			\$

3) Supprimer 7.1 Énoncé des travaux et le remplacer avec 7.1 Énoncé des travaux

7.1 Énoncé des travaux

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe « A ».

Fournir des services d'entretien préventifs, l'entrepreneur doit fournir toute la main-d'œuvre et tous les outils, services et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux requis pour l'entretien du matériel, Portes automatiques et Portes tournantes de sécurité pour Travaux Publics et Services Gouvernementaux situé 269 avenue Laurier, 2455 promenade Don Reid, 2086 chemin Walkley, Edifice Booth du 165 rue Sparks, Edifice du Centre Colline du Parlement, Bibliothèque Colline du Parlement, Édifice de CIBC du 119 rue Sparks, Edifice de la Confédération du 239 rue Wellington, Edifice Dover du 185 rue Sparks, Edifice de l'Est Colline du Parlement, Installation de production alimentaire du 1170 chemin Algoma, Édifice de la Justice, 201, rue Wellington, Bibliothèque du Parlement du 125 rue Sparks, Salle de comité Rideau du 1 rue Rideau, Edifice Sir John A Macdonald du 144 rue Wellington, Édifice de la Bravoure du 151 rue Sparks, Edifice Victoria du 140 rue Wellington, Edifice Wellington du 180 rue Wellington et Edifice de 'Ouest Colline du Parlement à Ottawa selon l'énoncé des travaux ci-joint à l'annexe A.

4) Supprimer l'annexe A, Énoncé des travaux, et le remplacer avec l'annexe A ci-joint.

TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

PT 1 **Généralités**

- 1.1 Il incombe entièrement à l'Entrepreneur de se charger des déplacements nécessaires et de fournir les outils, la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires pour réaliser les travaux compris dans les modalités du présent énoncé des travaux sur le matériel indiqué à l'ÉT 6, Inventaire du matériel.
- 1.2 L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux applicables à l'entretien du matériel énuméré à l'ÉT 6, et il devra assumer financièrement le coût de tout permis ou certificat éventuellement nécessaire.
- 1.3 L'Entrepreneur doit être enregistré auprès de la Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS).
- 1.4 L'Entrepreneur doit s'être inscrit auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).
- 1.5 L'Entrepreneur doit effectuer tout l'entretien pendant les heures normales de travail (soit du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h).
 - 1.5.1 Le Responsable technique doit approuver toute modification au calendrier.
- 1.6 Appels de dépannage/d'urgence
 - 1.6.1 L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les appels d'urgence sont traités par des techniciens qualifiés, 24 heures sur 24, sept (7) jours par semaine, et ce, sans frais supplémentaires.
 - 1.6.2 Les techniciens d'entretien doivent se rendre sur place et être prêts à faire l'entretien du matériel, dans les deux (2) heures suivant la réception d'un appel de dépannage ou d'un appel d'urgence.
 - 1.6.3 L'Entrepreneur DOIT garder le service de dépannage au courant de l'état de chaque demande, et communiquer avec ce dernier pour clore les fiches de travail existantes, une fois chaque problème résolu.
 - 1.6.4 L'Entrepreneur doit avoir accès, en tout temps, à un nombre suffisant de pièces de rechange provenant directement du FEO (fabricant d'équipement d'origine), pour pouvoir réparer immédiatement tout élément qui pourrait mettre les portes et les portes tournantes hors service.
- 1.7 L'Entrepreneur devra remettre au Responsable technique, sur demande, une copie du diagramme complet de câblage, des procédures détaillées de réglage, et des descriptions détaillées d'exploitation de tout le matériel énuméré à l'ÉT 6, Inventaire du matériel, et ce, sans frais supplémentaires pour TPSGC.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

1.8 Exigences obligatoires

- 1.8.1 L'Entrepreneur doit avoir à son emploi au moins trois (3) techniciens en entretien, dont un qui peut servir en tant que remplaçant.
- 1.8.2 Chaque technicien en entretien doit posséder les qualifications ci-dessous :
 - 1.8.2.1 une cote de sécurité de niveau II (SECRET) émise par la DSIC;
 - 1.8.2.2 des certificats en règle de formation contre les chutes, de travail dans les espaces clos et de formation sur le SIMDUT;
 - 1.8.2.3 tout apprenti à l'emploi de l'Entrepreneur doit travailler sous la direction d'un compagnon technicien.

1.9 Personnel engagé à forfait

- 1.9.1 L'Entrepreneur doit donner par écrit un préavis de quarante-huit (48) heures au Responsable technique, avant de remplacer un technicien qualifié autorisé à exécuter des travaux visés par le présent contrat.
- 1.9.2 L'Entrepreneur doit fournir la preuve que les connaissances du technicien de remplacement répondent aux exigences nécessaires pour effectuer les travaux sur le matériel indiqué à l'ÉT 6, Inventaire du matériel.

PT 2 **Portée des travaux – Entretien préventif**

2.1 Généralités – Compris au contrat

- 2.1.1 L'Entrepreneur doit effectuer tout l'entretien nécessaire conformément aux recommandations du fabricant, y compris, sans nécessairement s'y limiter, l'exécution des tâches suivantes dans le but de faire l'entretien du matériel indiqué à l'ÉT 6, Inventaire du matériel.

2.2 Portes tournantes de sécurité (entretien recommandé par le fabricant)

- 2.2.1 Inspection et remplacement mensuels des relais des dispositifs de commande de la circulation.
- 2.2.2 Aide mensuelle aux essais de l'alarme-incendie afin de s'assurer que le point de réglage des portes tournantes est rétabli de manière adéquate.
- 2.2.3 Inspection, lubrification et réglage trimestriels des portes tournantes.
- 2.2.4 Inspection trimestrielle de tous les profilés, vitrages, vantaux, décalcomanies et tapis à pression d'entrée et de sortie. On doit effectuer des essais annuels sur tous les tapis à pression aux mois de septembre et d'août.
- 2.2.5 Réglage trimestriel du détecteur de masse et des freins de régulation de vitesse.
- 2.2.6 Remplacer les relais matériels et par logiciel de l'interrupteur aux deux mois.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

2.2.7 Révision générale annuelle de chaque porte tournante :

- 2.2.7.1 Démontez complètement les vantaux de tourniquet et le train d'entraînement.
- 2.2.7.2 Enlever, démonter et nettoyer le frein électronique et l'armature.
- 2.2.7.3 Inspecter et remplacer au besoin le roulement à rouleaux coniques et le roulement de l'embrayage à roue libre.
- 2.2.7.4 Regarnir de graisse le dispositif (utiliser la graisse recommandée par le fabricant seulement) et refaire le réglage.
- 2.2.7.5 Inspecter et remplacer au besoin le coussinet inférieur.
- 2.2.7.6 Réinstaller les vantaux de tourniquet et le train d'entraînement.
- 2.2.7.7 Fournir un rapport écrit et une liste de vérification pour chaque porte tournante.

2.3 Portes tournantes Horton (entretien recommandé par le fabricant)

2.3.1 Inspection, lubrification et réglage mensuels des portes tournantes

- 2.3.1.1 Vérifier et remplacer le coupe-bise. S'assurer que les coupe-bise sont posés sur les vantaux mobiles.
- 2.3.1.2 Nettoyer autour de la porte, sous les vantaux mobiles et le sas.
- 2.3.1.3 Vérifier les panneaux vitrés.
- 2.3.1.4 Vérifier les décalcomanies.
- 2.3.1.5 Vérifier la surface sous les tapis/grilles et la nettoyer.

2.3.2 Inspection, réglage, réparation et lubrification annuels

- 2.3.2.1 Vérifier le régulateur de vitesse et le compartiment, et les régler au besoin.
- 2.3.2.2 Vérifier l'ensemble du moteur d'entraînement.
- 2.3.2.3 Vérifier le dispositif de freinage et le régler au besoin.
- 2.3.2.4 Vérifier les courroies et les poulies, les régler et les remplacer au besoin.
- 2.3.2.5 Vérifier le capteur optique de commande de la vitesse et le remplacer au besoin.
- 2.3.2.6 Vérifier la boîte de commande et le câblage.
 - 1) Remplacer la boîte de commande au besoin.
- 2.3.2.7 Vérifier et remplacer les coupe-bise de bas de porte et les coupe-froid en feutre-caoutchouc.
- 2.3.2.8 Vérifier les loquets anti-panique et les lubrifier au besoin.
- 2.3.2.9 Vérifier et régler le système de lubrification (huile, pompe).
- 2.3.2.10 Vérifier les paliers accessibles et les lubrifier au besoin.
- 2.3.2.11 Vérifier le dispositif d'entraînement.
- 2.3.2.12 Fournir un rapport écrit et une liste de vérification pour chaque porte.

2.4 Portes automatiques et barres de panique

2.4.1 Inspection, lubrification et réglage trimestriels de toutes les portes, charnières et barres de panique selon les recommandations du fabricant :

- 2.4.1.1 Vérifier tous les dispositifs de sécurité — capteurs, interrupteurs et vitesse de fermeture — en vérifier la conformité aux normes ANSI.
- 2.4.1.2 Vérifier tous les dispositifs de commande et les régler au besoin.
- 2.4.1.3 Vérifier le dispositif du bras de raccordement de la porte.
- 2.4.1.4 Vérifier l'ensemble pivot/charnière inférieur.
- 2.4.1.5 Vérifier les positions d'arrêt de l'opérateur.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

2.4.1.6 Vérifier les bâtis, les portes et les vitrages. Vérifier les opérateurs et les bandeaux supérieurs.

2.4.1.7 Vérifier les serrures et les crans.

2.4.1.8 Vérifier les décalcomanies – en vérifier la conformité aux normes ANSI.

2.4.1.9 Vérifier tous les dispositifs de protection et les barres des vantaux.

2.4.1.10 Fournir un rapport écrit et une liste de vérification pour chaque porte.

2.5 Portails de sécurité (Entretien recommandé par le fabricant)

2.5.1 Inspection et nettoyage mensuels des capteurs optiques et des réflecteurs.

2.5.2 Entretien selon la durée de service ou le nombre de cycles de fonctionnement

2.5.2.1 Réaliser l'entretien du fabricant selon le nombre de cycles de fonctionnement (2 000, 4 000, 6 000 et 8 000).

2.5.2.2 L'Entrepreneur doit soumettre une estimation pour cet entretien fondée sur la durée du service – la main-d'œuvre et les matériaux (majoration) doivent être fondés sur la soumission « au besoin » de l'Entrepreneur.

2.5.2.3 Les coûts de la main-d'œuvre du fabricant ne doivent pas être majorés à un pourcentage plus élevé que celui prévu dans le contrat.

2.6 Déplacements, main-d'œuvre et matériaux pour les appels d'urgence

2.6.1 Les déplacements et la main-d'œuvre nécessaires dans le cadre des appels d'urgence doivent être gratuits, sauf si l'appel est en raison d'une exploitation négligente ou d'un emploi abusif du matériel, indiqué en ÉT 6, par des tiers.

2.6.1.1 Les pièces de rechange utilisées dans le cadre des appels d'urgences sont facturables, à l'exception de celles indiquées ci-dessus.

PT 3 Travaux supplémentaires et travaux exclus du contrat

3.1 Travaux supplémentaires

3.1.1 L'Entrepreneur doit informer par écrit le Responsable technique dans les 24 heures suivant le signalement de réparations nécessaires à la suite d'une défaillance.

3.1.2 Fournir une évaluation détaillée des coûts identifiant les pièces et la main-d'œuvre nécessaires ainsi que l'évaluation du temps requis à l'achèvement des travaux. Sauf en cas d'urgence, l'Entrepreneur doit obtenir l'approbation préalable du Responsable technique avant d'entamer les travaux de réparation.

3.2 Travaux exclus

3.2.1 L'Entrepreneur n'a pas à remplacer ni à réparer du matériel qui a été endommagé à la suite de négligence ou d'un emploi abusif par des tiers, ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

- 3.2.2 L'Entrepreneur doit fournir un rapport clair et concis indiquant la raison de la défaillance, s'il conteste la responsabilité de cette dernière.

PT 4 Exigences en matière de santé et de sécurité

4.1 Protection de l'environnement

- 4.1.1 L'Entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et à tous les règlements pertinents sur l'environnement qui sont en vigueur, y compris les règlements de la CNTS.
- 4.1.2 Ne pas laisser des matériaux de rebut sur le chantier, sans l'approbation du Responsable technique.
- 4.1.3 Il est interdit d'évacuer des déchets ou des matières volatiles, comme les essences minérales ou les peintures et les solvants à huile, dans un cours d'eau, un égout pluvial ou un égout sanitaire.
- 4.1.4 L'Entrepreneur doit se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) visant l'utilisation, la manipulation, l'entreposage et l'élimination de matières dangereuses et visant l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques acceptables par le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada.
- 4.1.5 L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les techniciens ont reçu la formation en sécurité requise pour exécuter les travaux compris dans le présent contrat.
- 4.1.5.1 Cette formation doit comprendre, sans toutefois s'y limiter, la formation en techniques et normes de sécurité requises par l'ensemble des lois, codes et règlements s'appliquant aux travaux exigés dans le cadre du présent contrat.
- 4.1.6 L'Entrepreneur doit fournir une copie de ses « politiques de travail sécuritaire » au Responsable technique dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat, et doit les fournir de nouveau pour examen à la fin de chaque année.
- 4.1.7 L'Entrepreneur doit s'assurer que la zone de travail est maintenue dans un état sécuritaire en tout temps pendant l'exécution des travaux.

4.2 Plan de santé et sécurité propre au site

- 4.2.1 Présenter, après la date de signification de l'ordre d'exécution et trois (3) jours avant le début des travaux, un plan de santé et de sécurité propre au site. Ce plan doit notamment comprendre :
- 4.2.1.1 Une évaluation des risques pour la sécurité du site.
- 4.2.1.2 Une analyse des risques pour la santé et la sécurité liés aux tâches et aux activités réalisées sur le site.
- 4.2.1.3 L'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
- 4.2.1.4 Les procédures à mettre en œuvre lors de situations d'urgence.
- 4.2.1.5 Soumettre une copie du plan de santé et de sécurité de l'Entrepreneur.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

4.2.1.6 Le coordonnateur de la sécurité sur les chantiers de construction du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité propre au site établi par l'Entrepreneur et lui fera part de ses observations dans les deux (2) jours suivant la réception du plan. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau avant le début des travaux.

4.3 Conditions générales

- 4.3.1 Continuer de mettre en œuvre, de maintenir en vigueur et de faire respecter le plan jusqu'à la démobilisation finale du site.
- 4.3.2 Une demande de dérogation ou de remplacement visant toute disposition du plan de santé et de sécurité propre au site et ayant fait l'objet d'un examen doit être présentée par écrit au Représentant technique, qui acceptera la demande ou demandera que des modifications y soient apportées.

4.4 Responsabilités

- 4.4.1 L'entrepreneur est chargé de la sécurité des personnes et des biens sur le site ainsi que de la protection de l'environnement et des personnes hors site, dans la mesure où ils pourraient être touchés par l'exécution des travaux.
- 4.4.2 Respecter les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que le plan de santé et de sécurité propre au chantier, et veiller à ce que les employés s'y conforment.
- 4.4.3 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu survient durant l'exécution des travaux, interrompre immédiatement ces derniers et en informer le responsable technique, de vive voix et par écrit.

4.5 Mesures correctives

- 4.5.1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité constatés par le Responsable technique.
- 4.5.2 Remettre au Responsable technique un rapport écrit sur les mesures prises pour corriger les problèmes de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
- 4.5.3 Le Responsable technique peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité. Accorder la priorité à la protection de l'environnement et à la santé et la sécurité du public et du personnel sur le site quant aux questions liées au coût et au calendrier des travaux.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

PT 5 **Rapports**

5.1 Rapport provisoire et déclaration d'incidents

5.1.1 L'Entrepreneur doit faire rapport au Responsable technique, dans les 24 heures, de vive voix, puis par courrier électronique, de toute visite requise non incluse dans l'entretien courant.

5.1.1.1 Le rapport doit détailler tous les travaux achevés et ceux qui sont en suspens; fournir les raisons et l'échéancier prévu d'achèvement.

5.1.2 Porter à l'attention du Responsable technique toute procédure inappropriée constatée et fournir un rapport écrit.

5.2 Fiches de rapport d'entretien du matériel

5.2.1 Une fiche de rapport d'entretien remplie, glissée dans une enveloppe de vinyle transparent, indiquant tout l'entretien effectué sur le matériel doit être bien fixée à l'intérieur du matériel.

5.2.2 Ces fiches de rapport doivent demeurer sur le matériel pendant toute la durée du contrat et être remises au Responsable technique à l'achèvement ou à l'annulation du contrat.

5.3 Rapports d'entretien

5.3.1 Présenter tous les rapports d'entretien en format électronique (par courriel ou par CD), en MS Word ou en PDF.

5.3.2 Une liste de vérification doit être remplie pour chaque pièce de matériel visée par le présent contrat.

5.3.3 Un rapport d'entretien doit être rempli, puis signé, lors de chaque visite d'entretien.

5.3.4 Fournir au Responsable technique, aux trois mois, des rapports d'inspection et d'entretien ainsi que des listes de vérification et des factures remplies.

5.4 Tous les rapports doivent comprendre :

5.4.1 la date et l'heure de l'inspection; le nom de l'immeuble et l'emplacement;

5.4.2 le nom du technicien et sa signature;

5.4.3 l'identification du matériel (numéro de modèle et numéro de série);

5.4.4 la description des travaux exécutés; les pièces remplacées;

5.4.5 l'état du matériel.

5.5 Les factures doivent inclure ce qui suit :

5.5.1 le numéro de contrat de TPSGC;

5.5.2 la période visée par la facture;

5.5.3 le nom et l'adresse du bâtiment.

5.6 REMARQUE : Les factures seront retournées impayées si elles ne sont pas accompagnées des rapports d'inspection pour la période de la facturation.

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

PT 6 **Inventaire du matériel**

269, avenue Laurier Ouest, Ottawa

N^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
6	Entrée de l'ascenseur	PNG Optical Portals	380	

2455, promenade Don Reid, Ottawa

N^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
1	Entrée avant	Hunter		
1	Entrée principale	Hunter		
1	Toilette des femmes	Hunter		Vestiaire

2086, chemin Walkley, Ottawa

N^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
2	2	Stanley		Porte à deux vantaux
1	11	Stanley		
2	12	Stanley		Porte à deux vantaux, toilette des hommes
1	17	Stanley		Toilette des hommes
1	18	Stanley		Toilette des femmes
1	48	Stanley		Toilette des hommes
1		Stanley		Sortie sud

Édifice Booth, 165, rue Sparks, Ottawa

N^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
2	Entrée principale	Horton		Porte à deux vantaux

Édifice du Centre, Colline du Parlement, Ottawa

N^{bre} d'unit	N° de local	Marque	Modèle	Détails
2	Cuisine du 6 ^e étage	Horton/Gyrotech		Déclenchée par une plaque-poussoir
1	Toilette des femmes 643 C	Hydraulic	LCN Pneumatic	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

1	Toilette des hommes 634 D	Hydraulic		
2	Couloir du 6 ^e étage, au nord de la cuisine	Nabco Gyrotech		
1	Toilette des hommes 562 D	Hydraulic		
1	Toilette des femmes 543 C	Hydraulic		
1	Cafétéria, 5 ^e étage	Electric	Stanley	Porte à deux vantaux
1	Toilette des femmes 443 C	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des femmes 462 D	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des hommes 356 D	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des femmes, 343 C	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des femmes, 223 M	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des hommes 245 M	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	223 S (X3)	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des hommes 215	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des femmes 223	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Issue de secours ouest	Horton		
1	Toilette des femmes 167 S	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des hommes 169 S	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Entrée latérale 1605	Horton		
1	Monte-charge, Sénat	Gyrotech		Porte à deux vantaux
1	Monte-charge, Chambre des communes	Horton		Porte à deux vantaux
1	Toilette des hommes 162 D	Hydraulic	LCN Pneumatic	
1	Toilette des femmes 143 C	Hydraulic	LCN Pneumatic	

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

1	SSEC, sous-sol, 121	Hydraulic	Autoégalisateur	7982SES
1	SSEC près de la rampe, couloir du sous-sol, 107A	Stanley	7982SES	
1	SSEC, 2 ^e sous-sol près du 201	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique
1	SSEC, tunnel vers la bibliothèque	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique
1	SSEC, hall du 2 ^e sous-sol, près du 223	Hydraulic	Autoégalisateur	Activée par pavé numérique
4	Entrée de la Tour de la Paix	Hydraulic (3) Manuelle (1)	LCN Pneumatic (2), Stanley (1)	Portes d'entrée en bois
4	Entrée de la Tour de la Paix	Hydraulic		Portes d'entrée en laiton
4	Entrée est	Hydraulic (2) Manuelle (2)		Portes d'entrée en bois
2	Entrée ouest	Manuelle		Portes d'entrée en bois

Bibliothèque (Colline du Parlement)

N ^{bre} d'unités	N ^o de local	Marque	Modèle	Détails
1	2 ^e sous-sol, 002	Horton		Pavé numérique
1	Porte coulissante principale	Détecteur pour porte coulissante	Tormax	
1	Sous-sol, 1-07	Horton		
1	Sous-sol, 1-01	Horton		Arrière du 134 N
1	Entrée Princesse Anne, 2-11	Tormax		Dans le tapis protecteur

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

Édifice de la CIBC, 119, rue Sparks, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
2	Entrée avant	Stanley		Porte à deux vantaux

Édifice de la Confédération, 239, rue Wellington, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
2	Chambre des communes, entrée autobus Entrée	Horton (1) / Gyrotech (1)		Activées par détecteur de mouvement
1	Toilettes, 8 ^e étage	Stanley		
4	Quai de chargement	Porte à deux vantaux Hunter, Hunter (3), Gyrotech (1)	MA-8	Activées par détecteur de mouvement
1	Entrée de la Chambre des communes	Besam		Porte coulissante en verre

Édifice Dover, 185, rue Sparks, Ottawa

N ^{bre} d'unités	Lieu	Marque	Modèle	Détails
3	Rez-de-chaussée			Portes piétonnes

Édifice de l'Est, Colline du Parlement, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
1	Toilette des hommes, 314	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux
1	Toilette des femmes, 300	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux
1	Salle de réunion 257	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux
1	Toilette des hommes, 212 A	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux
1	Toilette des hommes, 200 A	Hydraulic	LCN Pneumatic	Porte à deux vantaux
1.	Entrée principale	Besam	LCN Pneumatic	Côté ouest
1	Toilette des hommes, 134	Hydraulic		Porte à deux vantaux

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

1	Cour en face du 01 A	Electric	Nabco	
1	Toilette des femmes, sous-sol, 044	Hydraulic		Porte à deux vantaux
1	Tunnel vers l'Édifice du Centre	Electric	Horton	Portes coulissantes
1	Toilette des hommes, 074B	Hydraulic		
4	Sortie ouest	Electric		Extérieur
1	Entrée principale		LCN Pneumatic	Ouverture centrale intérieure
2	Toilettes mixtes, 100		LCN Pneumatic	

Installation de production alimentaire, 1170, chemin Algoma, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N ^o de local	Marque	Modèle	Détails
1	Porte extérieure, 100 A	Gyrotech		Entrée de l'édifice
1	Porte principale intérieure, 100 B	Besam		
1	101	Besam Abloy		
1	168	Besam Abloy		Cuisine

Édifice de la Justice, 201, rue Wellington, Ottawa

	Rez-de-chaussée			
4	Quai de chargement	Gyrotech	500	
2	Niveau 0	Stanley	Magic Access	
3	Entrée nord	Gyrotech		
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	500	
	Premier étage			
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
1	Local technique, 103	Gyrotech	500	
1	Monte-charge	Gyrotech		
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

1	Toilette des femmes	Horton	7000	
	Deuxième étage			
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Toilette des femmes	Horton	7000	
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
	Troisième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Quatrième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Cinquième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Sixième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Septième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Huitième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
2	Toilette des hommes	Horton	7000	
2	Toilette des femmes	Gyrotech	500	

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

1	Monte-charge	Gyrotech	500	
	Neuvième étage			
1	Local technique	Gyrotech	500	
1	Toilette des hommes	Gyrotech	700	
1	Toilette des femmes	Gyrotech	700	
1	Monte-charge	Gyrotech	500	

Bibliothèque du Parlement, 125, rue Sparks, Ottawa

N^{bre} d'unités	N^o de local	Marque	Modèle	Détails
1	Portée de l'entrée avant à l'édifice de la Bravoure	LCN Pneumatic		
1	Toilette des femmes, RDC	Record		
1	Entrée avant	LCN Pneumatic		

Salle de comité Rideau, 1, rue Rideau, Ottawa

N^{bre} d'unités	N^o de local	Marque	Modèle	Détails
4	Entrée	PNG Optical		Niveau A
4	Entrée du sous-sol	PNG Optical		
1	B101 X			Porte manuelle à ouverture centrale pour barre de poussée
1	B102			Porte manuelle à ouverture centrale pour barre de poussée
1	B106 C	Stanley		Porte coulissante en verre
1	B100			Portes en verre (2X)
1	B117 X			Porte avec barre de panique (issue de secours)
1	B106 A			Portes en verre à ouverture centrale
1	B107			Porte en verre

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

1	C097 X			Porte de secours
1	C110	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C110 A	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C120	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C120 A	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C130 A	Besam		Porte sans barrière simple
1	C130 B	Besam		Porte sans barrière à deux vantaux
1	C160	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C160 A	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C150	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C180	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C180 A	Besam		Portes à ouverture centrale
1	C175 X			Porte d'issue de secours
1	C107	Hunter		Toilette des femmes
1	C108	Hunter		Toilette des femmes
1				Porte d'issue de secours

Édifice Sir-John-A.-Macdonald, 144, rue Wellington, Ottawa

N° de porte	Marque/N° de modèle	Lieu	Sens d'ouverture des portes	N° de TR	Détails
001B	BFO Operator	Vestibule de la sortie	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	
14	BFO Operator	Sous-sol de l'édifice Booth	À droite en tirant	SI-120-R6	
13	BFO Operator	Toilette des femmes	À gauche en poussant	SI-120-R6	
14	BFO Operator	Toilette des hommes	À droite en poussant	SI-120-R6	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

036a	BFO Operator	MMHS	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
036b	BFO Operator	MMHS	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
37	BFO Operator	Services alimentaires	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
38	BFO Operator	Entreposage d'équipement	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	
41	BFO Operator	MMHS, entretien	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
42	BFO Operator	Services alimentaires, nettoyage vaisselle	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
50	BFO Operator	MMHS	À droite en poussant	SI-120-R6	
52	BFO Operator	Services alimentaires, stockage de glace	À gauche en poussant	SI-120-R6	
53	BFO Operator	MM, stockage	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
55	BFO Operator	<u>Déchets</u> réfrigérés	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
56	BFO Operator	Bac de recyclage	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
57	BFO Operator	Lavage des bacs/équip.	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
63	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes
64	BFO Operator	Couloir	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	
101	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R2	Porte principale
101b	BFO Operator	Vestibule	À droite en tirant	SI-120-R5	De l'intérieur vers MPR1

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

101b	BFO Operator	Vestibule	À gauche en tirant	SI-120-R5	Vers l'entrée officielle
115a	2 BFO Operators	MPR1	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	Sortie de l'atrium
115h	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes
115i	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À gauche/droite en poussant	SI-120-R6	Vers l'arrière de la Chambre des communes
120a	BFO Operator	Rayons X	À gauche en tirant	SI-120-R5	De l'atrium à la porte de sortie, rayons X
120aa	BFO Operator		À droite en tirant	SI-120-R5	
120b	BFO Operator	Rayons X	À droite en tirant	SI-120-R5	Entrée de l'aire de rassemblement (crush) de l'atrium
120c	BFO Operator	Vestibule d'entrée	À gauche en tirant	SI-120-R5	
120d	BFO Operator	Vestibule d'entrée	À droite/gauche en tirant	SI-120-R5	
120e	BFO Operator	Sortie	À droite en tirant	SI-120-R6	
120f	BFO Operator	Sortie	À droite/gauche en tirant	SI-120-R5	
120g	Porte coulissante	Vestibule d'entrée	Coulissante	SI-120-R6	
125a		Espace Hand	À gauche en tirant	SI-120-R6	
125b	BFO Operator	Espace Hand	À droite en poussant	SI-120-R2	
145	BFO Operator	Services alimentaires – restauration	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
147	BFO Operator	MMHS, rassemblement	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
150	BFO Operator	Chargement	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	
160d	Man Door	Plate-forme de chargement	À gauche en poussant	SI-120-R6	Porte piétonne extérieure menant à la plate-forme de chargement
200a	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R4	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

200b	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R2	
200d	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en tirant	SI-120-R3	
200f	BFO Operator	Aire de rassemblement (crush)	À droite/gauche en tirant	SI-120-R4	
205	BFO Operator	Vestibule	À droite en tirant	SI-120-R4	
210	BFO Operator	Couloir	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	
223	BFO Operator	Rassemblement	À droite/gauche en tirant	SI-120-R6	
250b	BFO Operator	Vestibule	À droite/gauche en poussant	SI-120-R6	Vers la salle d'atelier, 2 ^e étage nord

Édifice de La Bravoure, 151, rue Sparks, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N ^o de local	Marque	Modèle	Détails
3	Zone/plate-forme de chargement	Horton		
1	Monte-charge du sous-sol	Gyrotech		
1		Stanley		

Édifice Victoria, 140, rue Wellington, Ottawa

N ^{bre} d'unités	N ^o de local	Marque	Modèle	Détails
3	Entrée avant	Horton		

Édifice Wellington, 180, rue Wellington, Ottawa

Groupe de quincaillerie	N ^o de porte	De	À	Type de dispositif d'ouverture	N ^o dispositif d'ouverture
56	0076	Couloir 0060	Toilette des hommes, 0076	9131 STD AL 120VAC (tirer) (retenue de 30 secondes)	
180	100C	Extérieur nord	Vestibule, 100	2614 STD US10 X ST1885 X ST LHR	

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

182	100F	Vestibule, 100	Couloir est, 110	2614 STD US10 X ST1885 X ST LHR	
184	101-A	Vestibule d'arcade, 106 A	Couloir ouest 101	ED400-IG 6330626	
198	113	Bureau des cartes de sécurité 113	Hall des ascenseurs 154	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
200	120a	Machines distributrices 130	Café/aire de repas 120a	2614 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
214	134	Hall des ascenseurs 107	Couloir 134	ED400-IG 6330626	2
221	141-A	Hall 150	Aire de rassemblement (crush), 141	ED400-IG 6330626	
226	148-A	Hall 150	Couloir 148	ED400-IG 6330626	
227	148-B	Inspection par rayons X 143	Couloir 148	ED400-IG 6330626	
228	150-A	Extérieur, sud	Vestibule 150	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
229	150-B	Hall 150	Vestibule 150	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
231	155-A	Atrium 155	Hall d'arcade 108	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
326	203	Hall des ascenseurs 201	Récept./admin. 203	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH	
326	208	Couloir 206	Récept./admin. 208	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH	
326	247	Couloir 249	Récept./admin. 247	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 LH	
327	203a	Récept./admin. 203	Bureau parl. 203a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH	
327	208a	Récept./admin. 208	Bureau parl. 208a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH	
327	247a	Récept./admin. 247	Bureau parl. 247a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885 RH	
368	300-B	Aire de rassemblement (crush) 380	Hall des ascenseurs 300	HA-8-1/4-CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
368	325a	Aire de rassemblement (crush) 325a	Vestibule 325b	HA-8-1/4-CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
190A	106-B	Hall d'arcade 106	Couloir est 110	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
378	310-A	Vestibule 310b	MPR 5 310	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
378	315-A	Vestibule 315c	MPR 4 315	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

378	315c	Vestibule 315b	Vestibule 315c	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
378	325-A	Vestibule 325c	MPR 7 325	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
378	330-A	Vestibule 330c	MPR 6 330	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
379	320-A	Vestibule 320a	MPR 9 320	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
383	310b	Aire de rassemblement (crush) 310a	Vestibule 310b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
383	330b	Aire de rassemblement (crush) 330a	Vestibule 330b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
384	315b	Vestibule 315b	Aire de rassemblement (crush) 315a	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
385	320a	Aire de rassemblement (crush) 380	Vestibule 320a	HA-8-1/4-CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
417	400-B	Aire de rassemblement (crush), 480	Hall des ascenseurs 400	HA-8-1/4-CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
417	425b	Aire de rassemblement (crush) 425a	Vestibule 425b	HA-8-1/4-CH-5-DBL- FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
430	410-A	Vestibule 410b	MPR 8 410	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	430-A	Vestibule 430C	MPR 10 430	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	420-A	Vestibule 420b	MPR 3 420	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	425-A	Vestibule 425c	MPR 2 415	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	415-A	Vestibule 415b	Vestibule 415c	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	415c	Vestibule 415c	MPR 1 415	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
430	425c	Vestibule 425b	Vestibule 425C	2614 STD DRKBRNZ LHR X ST-2742	2
435	410b	Aire de rassemblement (crush) 410a	Vestibule 410b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
435	430b	Aire de rassemblement (crush) 430a	Vestibule 430b	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Service d'entretien Portes automatiques et portes tournantes de sécurité	Portée des travaux 8M8-0999-41 EJ196-171670/A
--	--	---

436	415b	Vestibule 415b	Aire de rassemblement (crush) 415a	HA-8-1/4 OHC-NH 115VAC	2
437	420b	Aire de rassemblement (crush), 480	Vestibule 420b	HA-8-1/4-CH-5-DBL-FLH x 2800+/- 115VAC CLR	
448	416	Salle de réunion 416	Vestibule 416b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
449	416b	Vestibule 415b	Vestibule 416b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
453	426	Salle de réunion 426	Vestibule 426a	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
454	426a	Vestibule 425b	Vestibule 426b	2613 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
543	500	Hall des ascenseurs 501	Vestibule de la bibliothèque 500 500	2614 STD DRKBRNZ X ST-2742	2
550	503	Couloir 501a	Récept./admin. 503	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
550	508	Couloir 506	Récept./admin. 508	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
550	547	Couloir 549	Récept./admin. 547	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
551	503a	Récept./admin. 503	Bureau parl. 503a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
551	508a	Récept./admin. 508	Bureau parl. 508a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
551	547a	Récept./admin. 547	Bureau parl. 547a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
591	609	Couloir 605	Récept./admin. 609	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
591	623	Couloir 626	Récept./admin. 623	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
591	655	Couloir 656	Récept./admin. 655	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
592	609a	Récept./admin. 609	Bureau parl. 609a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
592	623a	Récept./admin. 623	Bureau parl. 623a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	
592	655a	Récept./admin. 655	Bureau parl. 655a	2613 STD DRKBRNZ X ST-1885	

Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement

N ^{bre} d'unités	N° de local	Marque	Modèle	Détails
1	Avenue Wellington			Porte avant

Travaux publics et	Service d'entretien	Portée des travaux
Services gouvernementaux	Portes automatiques et portes	8M8-0999-41
Canada	tournantes de sécurité	EJ196-171670/A

Remarque : Les fabricants pourraient détenir des droits de propriété sur un certain nombre des pièces du matériel indiqué à l'ÉT 6. Si le besoin de reconfigurer, de remplacer ou de reprogrammer ces matériels survenait, il incombe à l'Entrepreneur de sous-traiter les travaux d'entretien avec les fabricants concernés ou avec leurs représentants sans coût supplémentaire pour l'État.