



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Key Watcher System	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-181763/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 21120-18-2621763	Date 2017-10-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-73156	
File No. - N° de dossier hn445.21120-181763	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.	Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0340 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-181763/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-181763

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
HN445.21120-181763

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN445
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification 006 est soulevée pour fournir le procès-verbal de la visite obligatoire du site comme suit, ainsi que pour prolonger la date de clôture jusqu'au 9 novembre 2017.

SUPPRIMER : le 26 octobre 2017

INSÉRER : le 9 novembre 2017

=====
INSÉRER : Procès-verbal de la visite obligatoire du site

Jeudi 21 septembre 2017 @ 13h00.

Annexe 1-C - Des clarifications ont été apportées. Cinq (5) armoires doivent être fournies, trois doivent être installées (2 grandes portes et 1 standard).

- Toutes les questions doivent être soumises par écrit à l'autorité contractante de SPACA
- Rappel de la date de clôture - 12 octobre 2017
- La RFID doit être installée à l'entrée principale. Il ne peut pas être installé à proximité du détecteur de métaux.
- Les soumissionnaires doivent soumettre une question par écrit pour les points 5 et 6 de l'annexe 1-c. Cela nécessite une clarification.
- Il est possible que le serveur de rechange ne soit pas nécessaire. Le SCC peut l'enlever.
- Le point 11 de l'annexe 1-c doit être clarifié sur la manière dont il sera "attaché / scellé"
- Toutes les communications avec l'institution doivent être en français
- Dans le bâtiment administratif, nous avons identifié où les 3 armoires devaient être installées. Dans le couloir, sur le mur devant la salle D20-110.
- Le serveur est au sous-sol
- L'entrepreneur doit établir le plan d'installation et de câblage des armoires.
- Trouvé un chemin de conduit dans la pièce D20-140 (derrière le mur où les armoires doivent être installées). TA à vérifier.
- Les armoires sont une livraison estimée à 12 semaines
- Salle visitée D20-003 - Essayer de voir comment les fibres informatiques sont acheminées au rez-de-chaussée. - A cherché un chemin de conduit. A cherché rackspace.
- Visité l'entrée principale et vu les 2 armoires existantes.
- TA a identifié où le capteur RFID sera installé.
- Salle M17-110 visitée - Aucun panneau électrique dans cette pièce. La puissance pour la RFID proviendra de la pièce de l'entrée principale, où la machine à pop est branchée.

Question :

1. Balayage de carte ou clavier pour entrer dans les armoires?
2. Les plans de conception doivent-ils être légalement approuvés par un ingénieur?
3. Qui enlève les vitrines sur le mur, où sont les armoires à emporter?
4. Disjoncteur - comment voulez-vous que les armoires et l'onduleur soient connectés? 4 disjoncteurs - 1 pour chaque armoire et UPS? Tous sur le même disjoncteur?
5. Quelle est l'épaisseur du sol? Existe-t-il une norme pour la prise en main du mur, le conduit peut-il être visible? De quoi est fait le mur?
6. L'alarme est-elle régionale? A-t-il besoin d'être audible et enregistré sur le poste de travail?
7. Chaque cabinet a-t-il besoin d'un onduleur?

NOTE: Les réponses aux questions ci-dessus seront traitées dans la modification 007.

Tout les termes et conditions demeurent inchangées.