



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Lecteurs de codes à barres et périp	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01044-171176/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01044-171176	Date 2018-01-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-446-73924	
File No. - N° de dossier hn446.01044-171176	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-23	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Garcia Lozano, Quiterie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn446
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0326 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification 001 vise à répondre aux questions des soumissionnaires.

Q1. Dans la section 4.3 (page 16), sous-section (a).

Il est mentionné que le logiciel Gestionnaire de suivi des biens qu'AAC possède, sera installé sur l'appareil. Comme il existe de nombreuses marques avec ce nom, le ministère et TPSGC seraient-ils en mesure de fournir un lien ou le nom du fournisseur de logiciel original de sorte que les répondants puissent confirmer que les appareils utilisant Windows Mobile ou autre Système d'Exploitation (SE) seront conformes à cette exigence?

R1. Asset Trak Manager par OCR Canada Ltd

Q2. Quel est l'appareil utilisé présentement par le ministère?

R2. Motorola MC5590

Q3. Dans la section 2.1.2 (page 19), première section relative au Système d'Exploitation (SE). Il est mentionné que l'appareil doit comporter et faire fonctionner tous les systèmes d'exploitation (SE) préinstallés suivants:

- a. Palm OS.
- b. Windows Embedded Compact (EC)
- c. Windows Mobile 6.5 Pro et plus récent.

Devrait-il être précisé « l'appareil fonctionne sur l'un des SE suivants » au lieu de « tous les systèmes d'exploitation »?

R3. Veuillez-vous reporter à la Question 4.1 ci-dessous pour des précisions supplémentaires.

Les soumissionnaires doivent proposer des produits qui fonctionneront correctement avec le logiciel Asset Manager Trak par OCR Canada Ltd (version 2,39 et plus récente).

De plus, les appareils proposés doivent fonctionner sur au moins un des systèmes d'exploitation suivants (SE) : Windows Embedded Compact ou Windows Mobile Pro (6.5 et plus récente)

Q4. Onglet Intergiciel ou logiciel

2.1.2 Le lecteur doit comporter et faire fonctionner tous les systèmes d'exploitation (SE) préinstallés suivants :

- a) Palm OS,
- b) Windows Embedded Compact (CE),
- c) Microsoft Windows Mobile PRO 6.5, ou une version plus récente.

Question 4.1) Palm OS est un très vieux système d'exploitation et obsolète, la Couronne pourrait-elle considérer d'ôter cette exigence à la demande, de façon à ce que la Demande de proposition reflète bien les solutions actuelles qui sont supportées sur le marché?

R4.1 AAC a examiné votre demande. L'exigence de compatibilité de l'appareil avec Palm OS est supprimée.

N° de l'invitation - Sollicitation No.
01044-171176/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01044-171176

N° de la modif - Amd. No.
File No. - N° du dossier
HN446.01044-171176

Id de l'acheteur - Buyer ID
HN446
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Question 4.2) Le système de d'exploitation Windows Embedded Compact (CE) a été désigné « Fin de vie » en juin 2018. La Couronne est-elle disposée à envisager de s'appuyer sur un système d'exploitation plus moderne/courant qui sera supporté au-delà de 2018? Si oui, quel SE serait jugé acceptable sur le plan de remplacement?

R4.2 AAC a examiné votre demande, et l'exigence demeure inchangée.

Q5 Le lecteur manuel de code à barres doit être compatible avec les logiciels suivants :

i) Gestionnaire de suivi des biens (version 2.39 ou une version plus récente);

La Couronne pourrait-elle fournir toutes les spécifications et détails pour Asset Trak Manager 2,39 ?

R5. Asset Manager Trak par OCR Canada Ltd. L'installation mobile du logiciel Asset Track sur le l'appareil nécessite le .NET Compact Framework

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.