



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réfection flanc gauche - Ursulines	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-182382/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-182382	Date 2018-02-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-018-17344	
File No. - N° de dossier QCL-7-40267 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-03-14	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2870 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Bastion des Ursulines Fortifications de Québec Entre la Porte Kent et la Porte St-Louis Québec, QC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

TITRE : RÉFECTION DU FLANC GAUCHE DU BASTION DES URSULINES
FORTIFICATIONS DE QUÉBEC, QUÉBEC, QC
MODIFICATION 002

Inclus dans la présente modification :

- Questions et réponses 9 à 11
-

Questions et réponses

Question 9

Référence : feuille S06, note de construction no. 22

Il est indiqué d'ancrer les armatures V-ROD no. 8 à l'aide d'adhésif époxy. Nous aimerions savoir le type d'époxy à compter pour ces armatures?

Réponse : HY200 de Hilti, AC100+Gold de Power ou A7+ de Redhead.

Question 10

Référence : feuille S05

Nous croyons que les points noirs qui sont des pierres à changer, sont inclus au poste 1 du tableau des prix unitaires. Notre interprétation est-elle correcte?

Réponse : Oui, c'est exact.

Question 11

Référence : légende no. 3, feuille S04

La légende citée en référence demande de rejointoyer les contreforts existants. Cependant, à la coupe 1' de la feuille S06, nous démontons le haut des contreforts et les reconstruisons. Donc nous les rejointoyons par le fait même. Pouvez nous fournir plus d'explications concernant ces travaux. De plus, est-il possible de nous fournir plus de détails sur les vestiges qui sont à rejointoyer dans la même légende. Nous avons de la difficulté à voir l'ampleur des travaux de rejointoiement à cet endroit.

Réponse : La coupe 1 de la page S06 montre que c'est le haut du ressaut qui est à démonter et non le contrefort. Les plans montrent que les vestiges à rejointoyer ont une longueur équivalente à la distance entre le parapet et le mur d'escarpe, les plans montrent le nombre de vestiges, leurs largeur et leurs hauteur sont dessinés à l'échelle sur les plans. Malheureusement, nous ne pouvons donner plus d'informations.

***** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****