

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550, Avenue d'Estimauville 1550, D'Estimauville Avenue Québec Québec G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution TPSGC/PWGSC 601-1550, Avenue d'Estimauville Québec Québec G1J 0C7

Title - Sujet Réfection flanc gauche - Ursulines					
Solicitation No N° de l'invitation			Amendment No N° modif.		
EE520-182382/A		005			
Client Reference No N° de référence du client		Date			
EE520-182382		2018-03-19			
GETS Reference No N° de référence de SEAG					
PW-\$QCL-018-17344					
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS	File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME				
QCL-7-40267 (018)					
Solicitation Closes - L'invitation prend at - à $02:00~\mathrm{PM}$ on - le $2018-03-20$		in	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE		
F.O.B F.A.B. Plant-Usine: Destination: ✓ Other-Autre:					
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:		Buyer Id - Id de l'acheteur			
Piras, Gabriel		qcl018			
Telephone No N° de téléphone		FAX No N° de FAX			
(418) 649-2870 ()			(418) 648-2209		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Bastion des Ursulines Fortifications de Québec Entre la Porte Kent et la Porte St-Louis Québec, QC					

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone
Facsimile No N° de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
Signature Date

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-182382/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur QCL018

Client Ref. No. - N° de réf. du client R.079763.001

File No. - N° du dossier QCL-7-40267 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

TITRE : RÉFECTION DU FLANC GAUCHE DU BASTION DES URSULINES FORTIFICATIONS DE QUÉBEC, QUÉBEC, QC MODIFICATION 005

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 22 et 23

Questions et réponses

Question 22

Pouvez-vous spécifier le type d'ampoule à remplacer dans les lampadaires?

Réponse : Les ampoules sont à conserver.

Question 23

Référence : Appendice – 1, Formule de prix combinés – Tableau des prix unitaires – poste 4.

Nous avons eu l'information d'un spécialiste en excavation que pour réaliser les travaux d'excavation, remblayage et compaction en sous-œuvre des vestiges des embrasures à canons tel que demandé au poste cité en référence, il fallait enlever (méthode à définir) ces embrasures pour permettre ces travaux et les reconstruire par la suite. Or des travaux de déconstruction – reconstruction de ces vestiges ne font pas partie de l'étendue des travaux de ce projet. Vous comprendrez que les travaux de compaction sous ces embrasures sont impossibles. À notre avis il faudrait arrêter les travaux d'excavation au niveau des supports de béton de ces embrasures. Commentaires svp.

Réponse: Tel que montré aux plans, les embrasures sont supportées par une poutre de béton armé. En cas de travaux en sous-œuvre, ce sont les poutres de béton qui sont à supporter. De plus, la section 01 29 00 du devis mentionne du béton sans retrait sous les murets compte tenu de l'impossibilité de la compaction sous les poutres.

^{***} Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées ***