



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

**Clothing and Textiles Division / Division des vêtements
et des textiles**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Flyers Coveralls/Combinaison	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8486-184259/A	Amendment No. - N° modif. 010
Client Reference No. - N° de référence du client 6000410451	Date 2018-05-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PR-735-74413	
File No. - N° de dossier pr735.W8486-184259	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-05-07	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Swanson, Manon	Buyer Id - Id de l'acheteur pr735
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2945 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-5454
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification est émise afin de fournir la réponse a une question reçue de l'industrie

Question:

La position de la poche sur la manche ne semble pas donner assez d'espace pour les 11 cm de hauteur de l'insigne héraldique. Nous croyons que la poche de la manche devrait être 38mm plus basse afin de laisser assez d'espace pour que le ruban autoagrippant à boucles soit cousu sans chevaucher la poche de la manche pour la taille 7040

Réponse :

Le ruban autoagrippant a boucles doit être cousu 1/2 pouces en dessous de la couture de l'épaule et ne doit pas chevaucher la poche. Si l'espace entre la couture de l'épaule et la poche ne le permet pas, veuillez déplacer la poche inférieure pour accommoder cet emplacement (environ 38-40 mm), en laissant également un dégagement de 0,5 cm entre le ruban autoagrippant à boucles et la poche.

Les poches des deux côtés doivent être à la même position et le même niveau sur chaque manche.

Si les soumissionnaires ont déjà cousu leur échantillon et ne l'ont pas considéré, veuillez inclure une note que vous avez pris connaissance de cette modification et que le changement sera fait pour la pré-production et la production et cela pour toutes les tailles.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés