

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC Ontario Region, Tendering Office 12th Floor, 4900 Yonge Street Toronto, Ontario M2N 6A6 Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC Ontario Region, Tendering Office 12th Floor, 4900 Yonge Street Toronto, Ontario M2N 6A6 Ontario

nt			
Solicitation No N° de l'invitation		Amendment No N° modif.	
EQ754-190380/A		002	
Client Reference No N° de référence du client		Date	
R.090980.001		2018-06-14	
érence de SEAG			
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME			
PWL-8-41013 (039)			
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Closes - L'invitation prend fin Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT			
	1		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hassell, Bob		Buyer Id - Id de l'acheteur pwl039	
Telephone No N° de téléphone		FAX No N° de FAX	
(416) 590-8270 ()		(416) 512-5862	
es et construction:			
	érence du client érence de SEAG CCC No./N° CCC - FMS L'invitation prer V Other-Autre:	on Ame 002 férence du client Date 2018 ference de SEAG CCC No./N° CCC - FMS No./I L'invitation prend fi V Other-Autre: er toutes questions à: e FAX (416) es, and Construction: es et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address			
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur			
Talanhana Na No da (élémbana			
Telephone No N° de téléphone			
Facsimile No N° de télécopieur			
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm			
(type or print)			
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/			
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)			
Signature	Date		

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-190380A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif. 002 File No. - N° du dossier

PWL-8-41013

Buyer ID - Id de l'acheteur pwl039

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question no 1

R.090980.001

Pourriez-vous confirmer si la soumission doit être présentée en ligne au moyen du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), ou par la poste à l'adresse précisée dans le document d'invitation à soumissionner? Réponse n° 1

Vous devez nous faire parvenir une copie papier de la soumission. Seul un changement à la valeur de la soumission peut être envoyé par télécopieur une fois que nous aurons reçu la copie papier.

Question nº 2

Pourriez-vous nous dire si l'entrepreneur général doit obtenir les services auprès d'un agent indépendant de mise en service pour le projet, ou si le propriétaire est responsable d'obtenir les services d'un agent indépendant de mise en service? Si la responsabilité revient à l'entrepreneur, veuillez nous fournir une liste d'agents de mise en service acceptables qui sont autorisés à réaliser les travaux et qui possèdent les attestations de sécurité requises. Réponse n° 2

La mise en service doit être un article dans la ventilation de l'entrepreneur. Il incombe à l'entrepreneur de s'assurer que les agents de mise en service possèdent les attestations de sécurité requises. Nous ne fournissons pas de listes d'agents de mise en service ni d'entrepreneurs.

Question no 3

Pourriez-vous confirmer que les boîtes de réglage du débit d'air et l'humidificateur n'ont pas besoin d'être intégrés au processus de mise en service, comme il est indiqué, au point 1.7 de la section 01 91 31, à la page 3? Par contre, s'ils doivent l'être, veuillez indiquer le nombre de boîtes de réglage du débit d'air qui doivent être mises en service, et fournir un dessin des installations mécaniques.

Réponse nº 3

Nous confirmons que les boîtes de réglage du débit d'air et les humidificateurs n'ont pas besoin d'être intégrés au processus de mise en service.

Question nº 4

Pourriez-vous confirmer si des travaux de calorifugeage pour conduits externes sont requis pour le nouveau conduit sur le toit? S'il s'agit d'une exigence, veuillez fournir une liste des produits approuvés pour rendre résistant aux intempéries et couvrir le calorifugeage externe.

Réponse nº 4

Des travaux visant à appliquer un revêtement résistant aux intempéries sur le nouveau conduit sont requis. Les spécifications des sections 23 07 13 et 23 33 53 doivent être révisées sous forme d'addenda afin de décrire les exigences relatives au rendement.

Question nº 5

Pourriez-vous nous indiquer si l'unité doit être expédiée au site sans frigorigène ou si la charge de frigorigène doit être administrée sur place lorsque l'unité sera installée?

Réponse nº 5

L'unité pourrait être expédiée sur le site et préchargée en usine.

Question no 6

Pourriez-vous confirmer que l'équilibrage de l'air est uniquement requis pour le remplacement de l'unité en vue d'en vérifier les débits d'air? Si la portée requise est plus vaste, veuillez nous fournir un dessin des installations de conduits des systèmes connexes.

Réponse nº 6

Oui, c'est exact. L'équilibrage de l'air n'est requis que pour l'unité.

Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-190380A

Amd. No. - N° de la modif. 002

Buyer ID - Id de l'acheteur pwl039

Client Ref. No. - N° de réf. du client R.090980.001

File No. - N° du dossier PWL-8-41013 CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Question no 7

Veuillez nous fournir les coordonnées de l'entrepreneur en systèmes de contrôle responsable de l'entretien de l'immeuble.

Réponse nº 7

Matt Togeretz Technicien en systèmes de contrôle

Johnson Controls Canada LP

3070 Mainway Drive, unités 10 et 11

Burlington (Ontario) L7M 3X1 Téléphone cellulaire : 905-802-4821 Courriel : matthew.d.togeretz@jci.com

Question nº 8

Pourriez-vous nous dire s'il est possible de recourir à un accompagnateur pour les sous-traitants n'ayant pas d'attestation de sécurité qui doivent travailler sur le site? S'il s'agit d'une solution acceptable, veuillez nous fournir le coût par jour d'un tel service.

Réponse nº 8

Reportez-vous à la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) se trouvant dans le document d'invitation à soumissionner. Les sous-traitants ne disposant pas d'une attestation de sécurité ne seront pas autorisés à travailler sur place.

Question no 9

Pourriez-vous nous préciser le délai d'obtention des attestations de sécurité pour les sous-traitants? Tiendra-t-on compte du délai nécessaire pour que les sous-traitants obtiennent les attestations de sécurité requises dans la détermination de la date d'achèvement du projet?

Réponse nº 9

Nous ne pouvons pas préciser le délai. Les sous-traitants devraient obtenir les attestations de sécurité requises en prévision de leur travail pour le Canada.

Question no 10

Veuillez nous indiquer la date d'attribution du contrat.

Réponse nº 10

Nous ne pouvons pas vous donner une date.

Question no 11

Pourriez-vous nous fournir la marque, le modèle et le numéro de série de l'unité existante sur le toit qui doit être remplacée?

Réponse nº 11

La marque est « Engineered Air ». Le modèle et le numéro de série ne sont pas connus.

Question no 12

Veuillez nous fournir les coordonnées du fournisseur de services pour le système d'alarme-incendie.

Réponse nº 12

Edwards

Ryan Rudavsky

519-746-4667

ryan.rudavsky@chubbedwards.com