



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

**REVISION 001 TO AN
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 001 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONER**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

Title - Sujet : Bennett Brook Culvert Repairs, Fundy National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0016/A	Date : April 18, 2019
Amendment No. - N° de modification : 001	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1765	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00870651	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : April 25, 2019	Time Zone - Fuseau horaire EDT
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan	
Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626
Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca	
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See original invitation	
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0016/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
1765

Title – Titre :
Bennett Brook Culvert Repairs, Fundy National Park

Amendment 001

This amendment is raised to answer a question from bidders.

Q1. In the specification under 31 23 10.1.5, it is mentioned that the shoring needs to be approved by an engineer but no geotechnical report has been included with the tender. More detail will be needed for an accurate calculation of the temporary structure, like the kind of soil, the bedrock elevation etc.

A1. Attached is a previous geotechnical investigation completed by Gemtec and dated October 2008 for the adjacent dam reconstruction. Borehole 2 was completed in the road embankment and is located close to the existing culvert structure.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED