



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

Title - Sujet Alexandra Bridge Rehabilitation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP731-192879/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20192879	Date 2019-05-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-368-76853	
File No. - N° de dossier fg368.EP731-192879	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-15	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dagenais, Nathalie	Buyer Id - Id de l'acheteur fg368
Telephone No. - N° de téléphone (613) 859-0695 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP731-192879/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
fg368

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20192879

File No. - N° du dossier
fg368EP731-192879/A

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
R.090209.008

LA MODIFICATION N ° 003 EST SOULEVÉE POUR LA RAISON SUIVANTE;

A- Pour prolonger l'appel d'offre pour une période supplémentaire d'une (1) semaine

B- Pour inclure le tableau de prix combinés révisé dans l'APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

C - Répondre aux Questions provenant de l'industrie (Q & R)

A - Pour prolonger l'appel d'offre pour une période supplémentaire d'une (1) semaine

À la modification No.002 de l'invitation, à la page 1, sous la rubrique l'invitation prend fin ;

SUPPRIMER: le 8 mai 2019 à 14h00 (HAE)

INSÉRER: le 15 mai 2019 à 14h00 (HAE)

B - Pour inclure le tableau de prix combinés révisé dans l'APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

À L'APPENDICE 1 - Formulaire de prix combinés

SUPPRIMER dans son intégralité et **REEMPLACER** par l'APPENDICE 1 révisée - Formulaire Prix Combiné joint aux présentes et faisant partie du présent contrat.

C – RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES (Q & R)

Q1: En ce qui concerne les critères obligatoires M1, M2, M3 et M4, veuillez confirmer que l'expérience en matière de réhabilitation de ponts en acier de construction répondra aux exigences en matière d'expérience pour la réhabilitation de ponts en acier.

R1: L'expérience en «pont à poutres en acier ou en arc avec des éléments renforcés» sera acceptée.

Q2: Nous aimerions demander officiellement une prolongation supplémentaire de deux (2) semaines pour la clôture de cet appel d'offres.

R2: Une prolongation d'une (1) semaine a été accordée

Q3: Serait-il possible de prolonger la sollicitation d'une (1) semaine?

R3: Une prolongation d'une (1) semaine a été accordée.

Q4: En ce qui concerne le contrôle de la circulation et le retournement directionnel en semaine de la voie centrale traversant le pont Alexandra et en référence au livre 7 du MTO, sections 3.2.1, et 3.2.5. Compte tenu de la proximité des fermetures de voies en alternance aux intersections signalées existantes avec des barrières et des panneaux de signalisation appropriés aux approches Sud et Nord, veuillez confirmer s'il est nécessaire que la police rémunérée soit présente à chaque intersection pour chaque retournement directionnel?

R4: Lorsque les méthodes de l'entrepreneur imposent de placer un «agent de contrôle de la circulation» (TCP) à moins de 30 m d'une intersection avec des feux de circulation actifs, des agents de police en service rémunérés sont utilisés pour contrôler la circulation dans l'intersection. Tous les coûts seront considérés comme compris dans le prix de la soumission de l'entrepreneur.

Q5: Nous aimerions soumettre une proposition pour ce projet, mais les exigences obligatoires aux pages 25 à 34 nous en empêchent. Nous avons de l'expérience sur un seul projet qui répond à vos critères. Puis-je modifier les exigences pour un projet au lieu de deux?

R5: Les exigences obligatoires ne seront pas modifiées, elles resteront telles qu'elles sont actuellement.

Q6 : Nous sommes en processus d'obtenir l'attestation de sécurité avec le programme de sécurité industrielle. Puisqu'il y a un certain délai pour obtenir l'attestation, il se peut que nous le détenons pas l'attestation de sécurité au moment de la date de clôture de la soumission, tel que mentionné dans l'appel d'offre à la section IP12 Exigence relatives à la sécurité industriel.

Est-ce que vous jugeriez notre soumission conforme si nous vous certifions avec une lettre que nous sommes en processus d'obtenir l'attestation de sécurité?

R6 : Aucune modification ne sera pris en compte dans la section IP12 Exigences relatives à la sécurité industrielle, point 1. Les soumissionnaires doivent détenir une attestation de sécurité valide au moment de la date de clôture des soumissions.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS - REVISÉ

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

MONTANT FORFAITAIRE (MF) Excluant les taxe(s) applicables

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Référence au devis	Type de travail, équipement ou matériel	Unité de mesure	Qté estimée	Prix unitaire sans TPS/TVH	Prix total estimé sans TPS/TVH
Tableau des prix d'item						
1	01 35 00.06	Signalisation PMVM à l'approche Nord	Semaine	48		
2	01 35 00.06	Signalisation PMVM à l'approche Sud	Semaine	2		
3	04 05 13	Rejointement de pile	M	20		
4	31 37 00	Enrochement de protection contre l'érosion à la culée Sud	T	13		
5	03 10 00, 03 20 00, 03 30 00	Réparation de surface du béton à l'approche sud	M3	1		
6	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de semelle de cornière	M	365		
7	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Plaques d'épissure (intermédiaire)	Unitaire	107		
8	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Plaques d'épissure (nœuds)	Unitaire	62		
9	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 1	Unitaire	33		
10	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 2	Unitaire	6		

11	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 3	Unitaire	11		
12	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 4	Unitaire	4		
13	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 5	Unitaire	15		
14	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 6	Unitaire	2		
15	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 7	Unitaire	19		
16	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement d'étrésillon de membrure - Type 8	Unitaire	2		
17	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de plaque d'extrémité de membrure - Type 1	Unitaire	9		
18	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de plaque d'extrémité de membrure - Type 2	Unitaire	5		
19	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de plaque d'extrémité de membrure - Type 3	Unitaire	4		
20	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de plaque d'extrémité de membrure - Type 4	Unitaire	6		
21	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation de plaque d'extrémité de membrure - Type 5	Unitaire	10		
22	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement de gousset de la corde inférieure	Unitaire	2		
23	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement du bloc de compression - Type 1	Unitaire	5		
24	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplacement du bloc de compression - Type 2	Unitaire	1		
25	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Enlèvement de soudure par point	Unitaire	61		
26	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparation du gousset du contreventement de la glissière	Unitaire	10		

27	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Nouvelle cornière	M	82		
28	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Nouvel étrésillon	Unitaire	19		
29	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Gousset (UNx460x324)	Unitaire	5		
30	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Gousset (12.7x1070x375)	Unitaire	5		
31	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Plaque d'épissure (12.7x120x470)	Unitaire	31		
32	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Plaque d'épissure (16x65x545)	Unitaire	31		
33	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Réparations de la diagonale de contreventement - Plaque d'épissure (19x65x545)	Unitaire	22		
34	05 12 33, 01 54 23, 09 91 13.26	Remplissage de trou de rivet et boulon (Contingence)	Unitaire	50		
35	05 12 33, 06 10 53	Réparation de blocs en bois extérieurs	Unitaire	500		
36	05 12 33, 06 10 53	Réparation de blocs en bois intérieurs	Unitaire	1700		

MONTANT TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC)

Excluant les taxes applicable(s)

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC)

Excluant les taxes applicable(s)

*M = Mètre**T = Tonnes**M3 = Mètres cubes*